



FECHA: 7/11/2025	PLACA:	LWS826
ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros		
No.INSPECCION: 1632903011	ROMBO: 6	
CENTRO DE INSPECCION: CDA CALI SUR		
ASEGURABLE: NO		

D
A
T
O
S

MARCA	KIA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2024
TIPO	PICANTO [3]	CARROCERIA	AUTO 5P
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	998
COD. FASEC.	04601250	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	G3LAPP217535	NACIONALIDAD	KOR
No. CHASIS	KNAB2511ART182951	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	KNAB2511ART182951	ORDEN	1488
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	42976		
ENVIADO A	CALLE 9 # 44-82		


ASEGURADORA	AUTO SAS	
SUCURSAL	PRINCIPAL	
INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA	Clave:
NOMBRE	AUTO SAS	
IDENTIFICACION	9010377188	Edad:
DIRECCION	CL 15 20 77	
PROFESION	OTROS	Tel: 3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0	
V/R FASECOLDA	\$ 48.800.000	
V/R COLSERAUTO	\$ 48.800.000	
V/R ACCESORIOS	\$ 190.000	

LATONERIA	#####	62%
PINTURA	#####	60%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	97%
TAPICERIA	#####	85%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%
	0% Deficiente	60% Aceptable
		90% Optimo
		100%

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

E
S
T
A
D
O

G
E
N
E
R
A
L



Observaciones: ASEGURABLE NO, CAUSAL DE RECHAZO: BAJO PORCENTAJE EN LATONERIA Y PINTURA, CUNA MOTOR Y FRONTAL MALO;; PRESENTA RAYONES, SUMIDOS, GOLPES VARIOS, FALTA TAPA EXPLORADORA LADO IZQ, TAPA GANCHO, PERSIANA MALA, TAPICERIA MANCHADA, FALTA PASO RUEDA DER, FOCOS DE OXIDACION PARTE BAJA, REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS POR KMS., , SEGURIDAD PASIVA AFECTADA, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS,

A
C
C
E
S
O

O
R
I
O
S

✓ ORIGINAL ● OPCIONAL ✗ NO TIENE															
															
RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMBAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	●	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
															
DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICION.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORAS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
✗	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 190.000
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	\$ 0
CAMARA DE REVERSA	OTROS NA	1	\$ 0



FECHA: 7/11/2025

PLACA:

LWS826

ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros

No.INSPECCION: 1632903011

ROMBO:

6

CENTRO DE INSPECCION: CDA CALI SUR

ASEGURABLE: NO

MARCA	KIA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2024
TIPO	PICANTO [3]	CARROCERIA	AUTO 5P
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	998
COD. FASEC.	04601250	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	G3LAPP217535	NACIONALIDAD	KOR
No. CHASIS	KNAB2511ART182951	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	KNAB2511ART182951	ORDEN	1488
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	42976		

ASEGURADORA	AUTO SAS	
SUCURSAL	PRINCIPAL	
INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA	Clave
NOMBRE	AUTO SAS	
IDENTIFICACION	9010377188	Edad
DIRECCION	CL 15 20 77	
PROFESION	OTROS	Tel 3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0	
V/R FASECOLD	\$ 48.800.000	
V/R COLSERAUTO	\$ 48.800.000	
V/R ACCESORIOS		

ASEGURABLE NO, CAUSAL DE RECHAZO: BAJO PORCENTAJE EN LATONERIA Y PINTURA, CUNA MOTOR Y FRONTAL MALO;; PRESENTA RAYONES, SUMIDOS, GOLPES VARIOS, FALTA TAPA EXPLORADORA LADO IZQ, TAPA GANCHO, PERSIANA MALA, TAPICERIA MANCHADA, FALTA PASO RUEDA DER, FOCOS DE OXIDACION PARTE BAJA, REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS POR KMS., , SEGURIDAD PASIVA AFECTADA, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS,


F
R
E
N
O
S

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO
0% - 49% Deficiente
50% - 70% Aceptable
71% - 100% Optimo

FRENO DE MANO



0% - 39% Deficiente

RUEDAS TRASERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO
40% - 60% Aceptable
61% - 100% Optimo

S
U
S
P
E
N
S
I
O
N

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION
0% - 39% Deficiente
40% - 60% Aceptable
61% - 100% Optimo


Observaciones:

A
L
I
N
E
A
C
I
O
N

Y

L
L
A
N
T
A
S

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS
0% - 39% Deficiente
40% - 70% Aceptable
71% - 100% Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO
0m a 5m Optimo
5m a 10m Aceptable
10m a (+) Deficiente

Observaciones:

F
O
T
O
S

V
E
H
I
C
U
L
O

MARCA KIA

CLASE AUTOMOVIL

TIPO PICANTO [3]



7/11/2025



7/11/2025



7/11/2025



7/11/2025



7/11/2025



7/11/2025



DATOS

MARCA	KIA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2024
TIPO	PICANTO [3]	CARROCERIA	AUTO 5P
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	998
COD. FASEC.	04601250	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	G3LAPP217535	NACIONALIDAD	KOR
No. CHASIS	KNAB2511ART182951	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	KNAB2511ART182951	ORDEN	1488
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	42976

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	REGULAR *

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

PARTES BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas liquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

FECHA:	7/11/2025	PLACA:	LWS826
--------	-----------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	1632903011	ROMBO:	6
CENTRO DE INSPECCION:	CDA CALI SUR		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	AUTO SAS
IDENTIFICACION	9010377188
DIRECCION	CL 15 20 77
TELEFONO	3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLD	\$ 48.800.000
V/R COLSERAUTO	\$ 48.800.000
V/R ACCESORIOS	\$ 190.000

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	BUENO
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	REGULAR *
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corridiso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	REGULAR
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	REGULAR *
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	REGULAR *

Estado tubería frenos	BUENO
-----------------------	-------



FECHA:	7/11/2025	PLACA:		LWS826
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	1632903011	ROMBO:	6	
CENTRO DE INSPECCION:	CDA CALI SUR			
ASEGURABLE:	NO			

MARCA	KIA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2024
TIPO	PICANTO [3]	CARROCERIA	AUTO 5P
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	998
COD. FASEC.	04601250	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	G3LAPP217535	NACIONALIDAD	KOR
No. CHASIS	KNAB2511ART182951	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	KNAB2511ART182951	ORDEN	1488
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	42976		
ENVIADO A	CALLE 9 # 44-82		

ASEGURADORA	AUTO SAS		
SUCURSAL	PRINCIPAL		
INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA	Clave	
NOMBRE	AUTO SAS		
IDENTIFICACION	9010377188	Edad	
DIRECCION	CL 15 20 77		
PROFESION	OTROS	Tel	3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLD	\$ 48.800.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 48.800.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 190.000		
LOS ACCESORIOS Y SUS VALORES AQUI LISTADOS SON ASEGURABLES DEPENDIENDO DE LAS POLITICAS DE LAS COMPAÑIAS			

ACCESORIOS

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	190000.00
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	0.00
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	0.00
CAMARA DE REVERSA	OTROS NA	1	0.00

DIEGO ALEJANDRO ZULUAGA MOLINA

INSPECTOR:

FIRMA CLIENTE: _____

C.C:

LA INSPECCION REALIZADA AL VEHICULO SERVIRA DE BASE PARA LA ACEPTACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD POR PARTE DE LA ASEGURADORA Y NO IMPLICA COBERTURA INMEDIATA DEL MISMO

COLSERAUTO**INFORME TÉCNICO**

2240835

FECHA:

7/11/2025

No. Informe

Ciudad

1632903011

PLACA:

LWS826

CDA CALI SUR

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad**DATOS**

MARCA	
CLASE	
TIPO	
MODELO	
NACIONALIDAD	2024
COLOR	
CILINDRAJE	PLATA

NOMBRE	
CEDULA DE CIUDADANIA (NIT)	AUTO SAS
DIRECCION	9010377188
TELEFONO	CL 15 20 77
	3004929989
Rolmo	6

No.MOTOR

No.SERIE

No.CHASIS

G3LAPP217535

KNAB2511ART182951

KNAB2511ART182951

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10034692144

LIBRARY CODE

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
LWS826	KIA	PICANTO	2024
CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO	
998	PLATA	PARTICULAR	
CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
AUTOMOVIL	HATCH BACK	GASOLINA	5
NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN	
G3LAPP217535	N	KNAB2511ART182951	
NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	
*****	N	KNAB2511ART182951	
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACION		
AUTO S.A.S	NIT 901037718		

RESTRICCIÓN MOVILIDAD *****

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN DE FECHA IMPORT. PUERTAS

352023000560861 I 09/11/2023 5


LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD *****

FECHA MATRICULA 18/12/2023

FECHA EXP. LIC TTO 24/06/2025

FECHA VENCIMIENTO *****


ORGANISMO DE TRANSITO



LT07003541464

CONCEPTO E IMPRONTAS

- MOTOR** Original ☒
Regrabado ☐
Grabado ☐
- SERIAL** Original ☒
Regrabado ☐
Grabado ☐
- CHASIS** Original ☒
Regrabado ☐
Grabado ☐

COLSERAUTOFabián Muñoz Angulo
Técnico en Sistemas de Identificación**OBSERVACIONES**

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma

Agente (R)

Técnico en Identificación

Fabián Muñoz Angulo
Técnico en Sistemas de Identificación**COLSERAUTO**

Firma Cliente

C.C.

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 435866

Fecha Expedición: 7 11 2025 Hora: 9:39 AM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10034692144

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

AUTOMOVIL

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIAD TAL TTO BARRANQUILL

Fecha matrícula

12/18/2023

PLACA

LWS826

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

Número VIN

KNAB2511ART182951

Número de motor

G3LAPP217535

Número de chasis

KNAB2511ART182951

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

KIA

Línea

PICANTO

Modelo

2024

Color

PLATA

Cilindraje

998

Carrocería

HATCH BACK

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

5

Capacidad de carga

Peso bruto vehicular

1370

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

689

Número de registro

580989128

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

77

Identificador de color

87

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Fecha vencimiento

12/13/2025

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha vigencia

12/14/2024

Fecha expedición

12/13/2024

Número póliza

40691577

Entidad expide Soat

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A

Fecha vencimiento

12/12/2024

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha vigencia

12/13/2023

Fecha expedición

12/12/2023

Número póliza

151010567230100

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

AUTO S.A.S

RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMI

RAFAEL ANTONIO SIERRA ACOSTA

Tipo de documento

NIT

NIT

Cédula Ciudadanía

Número de documento

901037718

900977629

72055543

Fecha inicio (Propiedad)

6/24/2025

12/16/2024

12/18/2023

Fecha fin (Propiedad)

6/24/2025

12/16/2024

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

270004777

Fecha de registro

6/20/2025

Estado de solicitud

AUTORIZADA

Entidad

STRIA DTAL TTO BARRANQUILL/

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO,

Número de solicitud

256767469

Fecha de registro

12/16/2024

Estado de solicitud

AUTORIZADA

Entidad

STRIA DTAL TTO BARRANQUILL/

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA, TRÁMITE TRASPASO,

Número de solicitud

225247012

Fecha de registro

12/18/2023

Estado de solicitud

AUTORIZADA

Entidad

STRIA DTAL TTO BARRANQUILL/

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL, TRÁMITE INSCRIPCIÓN ALERTA,

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	1488		
Fecha de Expedición:	07/11/2025	Hora:	09:34

Aspecto del Vehículo

Placa:	LWS826
Marca:	KIA
Línea:	PICANTO [3]
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carrocería:	AUTO 5P
Color:	PLATA
Cilindraje (cc):	998
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	AUTO SAS
Id Solicitante:	9010377188
Fecha Informe:	07/11/2025
Centro de Validación:	CDA CALI SUR
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	KNAB2511ART182951
Número de Serie:	KNAB2511ART182951
Número de motor:	G3LAPP217535
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2024

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN

CERTIFICADO



COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

No válido para trámites ante aseguradoras ni financieras.

Vehículo

ORDEN

COLSERAUTO S.A

FECHA:	7/11/2025	PLACA	LWS826
COMPAÑÍA	AUTO SAS	ROMBO	6
No. ORDEN	1632903011	CENTRO DE INSPECCIÓN	CDA CALI SUR [CALI]
ASEGURABLE	NO	SUCURSAL	PRINCIPAL
TIPO DE ORDEN	Compañía de Seguros	DIRECCIÓN DE ENVÍO	CALLE 9 # 44-82
VALOR FASECOLDA	\$ 48.800.000	INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA []
VALOR COLSERAUTO	\$ 48.800.000	TIPO DE VEHICULO	
VALOR CLIENTE	\$ 0	DOMICILIO	
VALOR ACCESORIOS	\$ 190.000	No. RECIBO	0
TIEMPO	184	FORMA DE PAGO	30

ReInspección

REINSPECCIÓN	NO	ASEGURABLE	
OBSERVACIÓN		FECHA	

SOLICITUD DE SERVICIO

No. SOLICITUD	1488	¿QUIEN CREO LA SOLICITUD?	DARIO ZULUAGA
¿CUANDO SE INGRESÓ?	6/11/2025	¿COMO INGRESÓ LA SOLICITUD?	F

CLIENTE

COLSERAUTO S.A

Nombres	AUTO SAS	No. Identificación	NIT NIT: 9010377188
Apellidos		E-mail	
Profesión	OTROS	Dirección	CL 15 20 77
Ciudad	ARMENIA	Teléfono	3004929989
Edad		Fecha Creación	9/08/2024
Sexo	M	Código	1125501

VEHICULO

COLSERAUTO S.A

Placa	LWS826	Clase	AUTOMOVIL
Modelo	2024	Marca	KIA
Código Fasecolda	04601250	No. Chasis	KNAB2511ART182951
Kilometraje	42976	No. Serie	KNAB2511ART182951
Tipo Servicio	PARTICULAR	No. Motor	G3LAPP217535
Combustible	GASOLINA	Cilindraje	998
Tipo Caja	MECANICA	Nacionalidad	KOR
Color	PLATA	Tipo carroceria	AUTO 5P
Tipo de Pintura	Metalizada	Empresa Afiliación	
Vigencia Gases (RTM)	1/01/0001	Referencia	PICANTO [3]
Vigencia SOAT	1/01/0001	Repotenciado (PESADOS)	
		Repotenciado a Modelo (PESADOS)	

INSPECCION VISUAL

COLSERAUTO S.A

Deficiente	Aceptable	Optimo	
LATONERIA	62%		
PINTURA	60%		
VIDRIOS	100%		😊
CHASIS	97%		😊
TAPICERIA	85%		
FUGAS FLUIDO	100%		😊
IDENTIFICACIÓN	100%		😊

SubCategoria	Categoria	Pregunta	Respuesta
CHASIS	ESTADO GENERAL	ESTADO DEL CHASIS	Bueno
	VISTA CHASIS AUTOMOVIL	REF. PISOS DER.	Sumido
		REF. PISOS IZQ.	Sumido
FUGAS FLUIDOS	VISTA INFERIOR	FUGA ACEITE CAJA	No
		FUGA ACEITE CARTER	No
		FUGA ACEITE MOTOR	No
		FUGA COMBUSTIBLE	No
		FUGA DIR. HIDR.	NA
		FUGA LIQ. FRENOS	No
LATONERIA	VISTA DERECHA	COSTADO	Rayon
		GUARDAFANGO	Golpe Fuerte
		PUERTA DEL.	Sumido
	VISTA FRONTAL	PUERTA TRAS.	Golpe Fuerte
		BABERO	NA
		BOMPER	Malo
	VISTA INFERIOR	CAPOT	Rayon
		FRONTAL	Golpe Medio
		ESTRIBO DER.	Golpe Fuerte
	VISTA IZQUIERDA	ESTRIBO IZQ.	Golpe Fuerte
		COSTADO	Golpe Medio
		GUARDAFANGO	Golpe Medio
	VISTA POSTERIOR	PUERTA DEL.	Rayon
		PUERTA TRAS.	Golpe Medio
		BOMPER	Regular
PANEL TRASERO		Golpe Medio	

		PLATON	NA
		TAPA BAUL/COMP.	Golpe Medio
NA	ESTADO GENERAL	ANTENA	Manual
		CLASE PINTURA	Plana
		VIDRIOS DEL.	Electricos
		VIDRIOS TRAS.	Electricos
	VISTA DERECHA	BOCELES	NA
		LLANTA DEL.	90
		LLANTA TRAS.	90
		RETROVISOR	Rayon
	VISTA EXTERIORES	AJUSTE CIERRE BAUL/COMPUERTA	BUENO
		AJUSTE CIERRE CAPOT	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
		FUNCIONAMIENTO DIRECCIONALES	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES ALTAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES BAJAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES EXPLORADORAS	NA
		FUNCIONAMIENTO LUCES FRENOS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES MEDIAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PARQUEO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PLACA	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES REVERSA	FUNCIONA
	VISTA INFERIOR	CUNA MOTOR	Golpe Medio
		ESATDO GUARDAPOLVO CAJA DIRECCIÓN	REGULAR
		ESTADO BRAZOS DIRECCION TORULAS	BUENO
		ESTADO CARTER	BUENO
		ESTADO CAUCHOS SUSPENSION	REGULAR
		ESTADO GUARDAPOLVOS EJES	REGULAR
		ESTADO PROTECTORES INFERIORES	REGULAR
		ESTADO TANQUE CATALIZADOR GASES	BUENO
		ESTADO TANQUE SILENCIADOR	BUENO
		ESTADO TIJERAS	BUENO
		ESTADO TUBERIA FRENOS	BUENO
		ESTADO TUBO EXOSTO	BUENO
		FUGA ACEITE CAJA DE TRANSMISION	NA
		FUGA ACEITE CAJA VELOCIDADES	SIN FUGA
		FUGA ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	NA
		FUGA ACEITE MOTOR	SIN FUGA
		FUGA LIQUIDO BOMBA DE EMBRAGUE	SIN FUGA
		FUGA LIQUIDO DE FRENOS	SIN FUGA
		FUGAS ACEITE POR AMORTIGUADOR	SIN FUGA
		FUGAS TANQUE COMBUSTIBLE	SIN FUGA
	VISTA INTERIOR	CINTURONES	Retractil
		ENCENDEDOR	Si
		ESTADO CARTERAS PUERTAS	BUENO
		ESTADO TAPICERIA ASIENTOS	BUENO
		ESTADO TAPICERIA TECHO	BUENO
		ESTADO TIMÓN	BUENO
		FUNCIONAMIENTO ASIENTOS DELANTEROS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO CALEFACCION	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO DESEMPAÑADOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO ENCENDEDOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO ESPEJOS ELECTRICOS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO INDICADOR GAS-TEMP-ACEITE	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS DELA	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS TRASERO	NA
		FUNCIONAMIENTO LUZ INTERIOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO PITO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO RADIO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO RELOJ	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO SWITCH-FACIL ARRANQUE	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO TACOMETRO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO TECHO CORREDIZO	NA
		FUNCIONAMIENTO VELOCIMETRO	FUNCIONA
		RELOJ	Si
		TAPIZADO CUERO	NA
		TESTIGO ABS	FUNCIONA
		TESTIGO AIR BARG	FUNCIONA
		TESTIGO CHECK ENGINE	FUNCIONA
	VISTA IZQUIERDA	LLANTA DEL.	90
		LLANTA TRAS.	90
	VISTA MOTOR	ESTADO CABLES INSTALACION DE ALTA	BUENO
		ESTADO CARCAZA CAJA DE VELOCIDADES	BUENO
		ESTADO CORREAS	BUENO
		ESTADO EXTERNO BATERIA	BUENO
		ESTADO FILTRO DE AIRE	BUENO
		ESTADO MANGUERAS RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR A/A	BUENO
		ESTADO SOPORTE CAJA VELOCIDADES	REGULAR
		ESTADO SOPORTE MOTOR	REGULAR
		FUNCIONAMIENTO A/A	FUNCIONA
		NIVEL ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	NA
		NIVEL ACEITE MOTOR	NIVEL NORMAL
		NIVEL AGUA LIMPIA VIDRIOS	NIVEL NORMAL
		NIVEL LIQUIDO DE FRENOS	NIVEL NORMAL
		NIVEL LIQUIDO EMBRAGUE	NA
		NIVEL REFRIGERANTE MOTOR	NIVEL NORMAL
		TENSION CORREAS	BUENO
		VISCOSIDAD ACEITE MOTOR	NORMAL
	VISTA POSTERIOR	PLUMILLA	NA
	VISTA SUPERIOR	CABINA	NA
		TIPO CABINA	N/A
PINTURA	ESTADO GENERAL	ESTADO PINTURA	Piezas afectada: 7 a 8
TAPICERIA		ESTADO TAPICERIA	ACEPTABLE



MARCACION

COLSERAUTO S.A

¿Se marcó el vehículo?

No



SERVICIOS

COLSERAUTO S.A

L.C BASIC

DETALLE DEL SERVICIO

Servicio	Usuario	Fecha Y Hora
IMPRONTAS	FABIAN MUÑOZ ANGULO	7/11/2025 9:34:08 a.m.
FOTOS	DIEGO ALEJANDRO ZULUAGA MOLINA	7/11/2025 9:34:08 a.m.
PISTA	DIEGO ALEJANDRO ZULUAGA MOLINA	7/11/2025 9:34:08 a.m.
PERITAJE COMERCIAL	DIEGO ALEJANDRO ZULUAGA MOLINA	7/11/2025 9:34:08 a.m.
VISUAL LIVIANOS	DIEGO ALEJANDRO ZULUAGA MOLINA	7/11/2025 9:34:08 a.m.
OBSERVACIONES	DIEGO ALEJANDRO ZULUAGA MOLINA	7/11/2025 9:34:08 a.m.
NOVEDADES	DIEGO ALEJANDRO ZULUAGA MOLINA	7/11/2025 9:34:08 a.m.
ACCESORIOS	DIEGO ALEJANDRO ZULUAGA MOLINA	7/11/2025 9:34:08 a.m.
RUNT	ISABEL CRISTINA ZUÑIGA PARRA	7/11/2025 9:34:08 a.m.



ACCESORIOS

COLSERAUTO S.A

ORIGINALES						
Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total	
AIRE ACONDICIONADO				1	\$ 0	
ALARMA				1	\$ 0	
BLOQUEO CENTRAL				1	\$ 0	
CINTURONES DE SEGURIDAD				1	\$ 0	
DESEMPAÑADOR				1	\$ 0	
DIRECCION ASISTIDA				1	\$ 0	
ENCENDEDOR				1	\$ 0	
ESPEJO RETROVISOR				1	\$ 0	
ESPEJOS ELECTRICOS				1	\$ 0	
LLANTAS				1	\$ 0	
OTROS				1	\$ 0	
PARLANTES				1	\$ 0	
RADIO CD				1	\$ 0	
RELOJ				1	\$ 0	
RINES				1	\$ 0	
SPOILER				1	\$ 0	
TERCER STOP				1	\$ 0	
VIDRIOS ELECTRICOS				1	\$ 0	

ADICIONALES					
Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
	ORIGINAL	AIR BAG	ORIGINAL	2	\$ 0
	ORIGINAL	ABS	ORIGINAL	1	\$ 0
	OTROS	CAMARA DE REVERSA	NA	1	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL			1	\$ 190.000



NOVEDADES

COLSERAUTO S.A

SEGURIDAD PASIVA AFECTADA

DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS



OBSERVACIONES

COLSERAUTO S.A

Servicio	Observacion	Usuario
OBSERVACIONES	ASEGURABLE NO, CAUSAL DE RECHAZO: BAJO PORCENTAJE EN LATONERIA Y PINTURA, CUNA MOTOR Y FRONTAL MALO;; PRESENTA RAYONES, SUMIDOS, GOLPES VARIOS, FALTA TAPA EXPLORADORA LADO IZQ, TAPA GANCHO, PERSIANA MALA, TAPICERIA MANCHADA, FALTA PASO RUEDA DER, FOCOS DE OXIDACION PARTE BAJA, REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS POR KMS.	DIEGO ALEJANDRO ZULUAGA MOLINA



PRUEBA DE VACIO

COLSERAUTO S.A

PRUEBA RALENTI	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN CONSTANTE	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN A FONDO	0- inHg



COMPRESION DE MOTOR

COLSERAUTO S.A

CILINDRO 1	Psi	CILINDRO 5	Psi
CILINDRO 2	Psi	CILINDRO 6	Psi
CILINDRO 3	Psi	CILINDRO 7	Psi
CILINDRO 4	Psi	CILINDRO 8	Psi



DINAMOMETRO

COLSERAUTO S.A

Servicio de Dinamometro



PISTA

COLSERAUTO S.A

CONVENCIONES



Deficiente



Aceptable



Optimo

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

RUEDAS TRASERAS

FRENO DE MANO

SUSPENSIÓN

EJES DELANTEROS

EJES TRASEROS

ALINEACIÓN Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS

ALINEACION

Rueda Delantera Derecha

Rueda Delantera Izquierda

Rueda Trasera Derecha

Rueda Trasera Izquierda

Primer Eje

Segundo Eje







