



|                                    |                     |        |        |
|------------------------------------|---------------------|--------|--------|
| FECHA:                             | 8/11/2025           | PLACA: | GJM042 |
| ATENDIDO PARA:                     | Compañía de Seguros |        |        |
| No.INSPECCION:                     | 1632903546          | ROMBO: | 7      |
| CENTRO DE INSPECCION: CDA CALI SUR |                     |        |        |
| ASEGURABLE: NO                     |                     |        |        |

D  
A  
T  
O  
S


|             |                   |              |            |
|-------------|-------------------|--------------|------------|
| MARCA       | RENAULT           | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | AUTOMOVIL         | MODELO       | 2020       |
| TIPO        | LOGAN [2]         | CARROCERIA   | AUTO SEDAN |
| COLOR       | GRIS              | CILINDRAJE   | 1598       |
| COD. FASEC. | 08001189          | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | A812UF72911       | NACIONALIDAD | COL        |
| No. CHASIS  | 9FB4SREB4LM149915 | TIPO CAJA    | MECANICA   |
| No. SERIAL  | 9FB4SREB4LM149915 | ORDEN        | 1499       |
| SERVICIO    | PARTICULAR        |              |            |
| KILOMETRAJE | 154282            |              |            |
| ENVIADO A   | CALLE 9 # 44-82   |              |            |

|                |               |        |            |
|----------------|---------------|--------|------------|
| ASEGURADORA    | AUTO SAS      |        |            |
| SUCURSAL       | PRINCIPAL     |        |            |
| INTERMEDIARIO  | DARIOZULUAGA  | Clave: |            |
| NOMBRE         | AUTO SAS      |        |            |
| IDENTIFICACION | 9010377188    | Edad:  |            |
| DIRECCION      | CL 15 20 77   |        |            |
| PROFESION      | OTROS         | Tel:   | 3004929989 |
| V/R CLIENTE    | \$ 0          |        |            |
| V/R FASECOLD   | \$ 41.400.000 |        |            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 41.400.000 |        |            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0          |        |            |

|                |            |            |        |      |
|----------------|------------|------------|--------|------|
| LATONERIA      | #####      | 60%        |        |      |
| PINTURA        | #####      | 60%        |        |      |
| VIDRIOS        | #####      | 100%       |        |      |
| CHASIS         | #####      | 97%        |        |      |
| TAPICERIA      | #####      | 60%        |        |      |
| FUGAS FLUIDOS  | #####      | 100%       |        |      |
| IDENTIFICACION | #####      | 100%       |        |      |
|                | 0%         | 60%        | 90%    | 100% |
|                | Deficiente | Acceptable | Optimo |      |

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLD, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

E  
S  
T  
A  
D  
O  
  
G  
E  
N  
E  
R  
A  
L



Observaciones: NO, VH PRESENTA GOLPES FUERTES, SUMIDOS Y RAYONES. PISOS, EXOSTO Y TREN DELANTERO OXIDADADO, TAPICERÍA ROTA Y MANCHADA. RUIDO ANORMAL, AIRE ACONDICIONADO, ASPERSOR, PLUMILLA NO FUNCIONA, LUZ MEDIA DERECHA MALA, STOP DERECHO FISURADO., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS,

A  
C  
C  
E  
S

O  
R  
I  
O  
S

| <div><div><input checked="" type="checkbox"/> ORIGINAL</div><div><input type="checkbox"/> OPCIONAL</div><div><input checked="" type="checkbox"/> NO TIENE</div></div> |                     |             |              |        |                |        |                    |                         |              |                    |                    |                  |                 |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|--------|----------------|--------|--------------------|-------------------------|--------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------|--------------------|
|                                                                                                                                                                       |                     |             |              |        |                |        |                    |                         |              |                    |                    |                  |                 |           |                    |
| RADIO                                                                                                                                                                 | RADIO CON UNIDAD CD | EQUALIZADOR | CAJA DE CD'S | PLANTA | PARLANTES      | TWITER | VIDRIOS ELECTRICOS | PELICULA DE SEGURIDAD   | DESEMPAÑADOR | ESPEJO RETROVISOR  | ESPEJOS ELECTRICOS | FLUMILLA TRASERA | BLOQUEO CENTRAL | 3er. STOP | DIRECCION ASISTIDA |
|                                                                                                                                                                       |                     |             |              |        |                |        |                    |                         |              |                    |                    |                  |                 |           |                    |
|                                                                                                                                                                       |                     |             |              |        |                |        |                    |                         |              |                    |                    |                  |                 |           |                    |
| DIRECCION HIDRAULICA                                                                                                                                                  | AIRE ACONDICION.    | LLANTAS     | COPAS        | RINES  | AMPLIFICADORES | ALARMA | RELOJ              | CINTURONES DE SEGURIDAD | ENCENDEDOR   | TAPICERIA DE CUERO | EXPLOSOIBLAS       | PORTA EQUIPAJE   | TECHO CORREDIZO | SPOILER   | OTROS              |
|                                                                                                                                                                       |                     |             |              |        |                |        |                    |                         |              |                    |                    |                  |                 |           |                    |

|  | DESCRIPCION           | MARCA REFERENCIA | CANTIDAD | VALOR |
|--|-----------------------|------------------|----------|-------|
|  | RADIO                 | OTROS            | 1        | \$ 0  |
|  | PELICULA DE SEGURIDAD | OTROS            | 1        | \$ 0  |
|  | RINES                 | OTROS            | 4        | \$ 0  |



**FECHA:** 8/11/2025 **PLACA:** GJM042  
**ATENDIDO PARA:** Compañía de Seguros  
**No.INSPECCION:** 1632903546 **ROMBO:** 7  
**CENTRO DE INSPECCION:** CDA CALI SUR  
**ASEGURABLE:** NO

|                    |                   |                     |            |
|--------------------|-------------------|---------------------|------------|
| <b>MARCA</b>       | RENAULT           | <b>TIPO PINTURA</b> | Metalizada |
| <b>CLASE</b>       | AUTOMOVIL         | <b>MODELO</b>       | 2020       |
| <b>TIPO</b>        | LOGAN [2]         | <b>CARROCERIA</b>   | AUTO SEDAN |
| <b>COLOR</b>       | GRIS              | <b>CILINDRAJE</b>   | 1598       |
| <b>COD. FASEC.</b> | 08001189          | <b>COMBUSTIBLE</b>  | GASOLINA   |
| <b>No. MOTOR</b>   | A812UF72911       | <b>NACIONALIDAD</b> | COL        |
| <b>No. CHASIS</b>  | 9FB4SREB4LM149915 | <b>TIPO CAJA</b>    | MECANICA   |
| <b>No. SERIAL</b>  | 9FB4SREB4LM149915 | <b>ORDEN</b>        | 1499       |
| <b>SERVICIO</b>    | PARTICULAR        |                     |            |
| <b>KILOMETRAJE</b> | 154282            |                     |            |

|                       |               |                |
|-----------------------|---------------|----------------|
| <b>ASEGURADORA</b>    | AUTO SAS      |                |
| <b>SUCURSAL</b>       | PRINCIPAL     |                |
| <b>INTERMEDIARIO</b>  | DARIOZULUAGA  | Clave          |
| <b>NOMBRE</b>         | AUTO SAS      |                |
| <b>IDENTIFICACION</b> | 9010377188    | Edad           |
| <b>DIRECCION</b>      | CL 15 20 77   |                |
| <b>PROFESION</b>      | OTROS         | Tel 3004929989 |
| <b>V/R CLIENTE</b>    | \$ 0          |                |
| <b>V/R FASECOLD</b>   | \$ 41.400.000 |                |
| <b>V/R COLSERAUTO</b> | \$ 41.400.000 |                |
| <b>V/R ACCESORIOS</b> |               |                |

**NO, VH PRESENTA GOLPES FUERTES, SUMIDOS Y RAYONES. PISOS, EXOSTO Y TREN DELANTERO OXIDADADO, TAPICERÍA ROTA Y MANCHADA. RUIDO ANORMAL, AIRE ACONDICIONADO, ASPERSOR, PLUMILLA NO FUNCIONA, LUZ MEDIA DERECHA MALA, STOP DERECHO FISURADO., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS,**



DATOS

|             |                   |              |            |
|-------------|-------------------|--------------|------------|
| MARCA       | RENAULT           | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | AUTOMOVIL         | MODELO       | 2020       |
| TIPO        | LOGAN [2]         | CARROCERIA   | AUTO SEDAN |
| COLOR       | GRIS              | CILINDRAJE   | 1598       |
| COD. FASEC. | 08001189          | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | A812UF72911       | NACIONALIDAD | COL        |
| No. CHASIS  | 9FB4SREB4LM149915 | TIPO CAJA    | MECANICA   |
| No. SERIAL  | 9FB4SREB4LM149915 | ORDEN        | 1499       |
| SERVICIO    | PARTICULAR        | KILOMETRAJE  | 154282     |

MOTOR

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| ITEM                              | RESPUESTA        |
| Viscosidad aceite motor           | NORMAL           |
| Nivel refrigerante motor          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel liquido de frenos           | NIVEL NORMAL     |
| Nivel agua limpiavidrios          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NIVEL NORMAL     |
| Nivel liquido embrague            | NIVEL NORMAL     |
| Nivel aceite motor                | NIVEL NORMAL     |
| Funcionamiento A/A                | FUNCIONA         |
| Soporte caja de velocidades       | REGULAR *        |

EXTERIORES

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| ITEM                             | RESPUESTA     |
| Funcionamiento luces bajas       | FUNCIONA      |
| Funcionamiento luces altas       | FUNCIONA      |
| Funcionamiento luces medias      | NO FUNCIONA * |
| Funcionamiento direccionales     | FUNCIONA      |
| Funcionamiento luces freno       | FUNCIONA      |
| Funcionamiento luces reversa     | FUNCIONA      |
| Funcionamiento luces parqueadero | FUNCIONA      |

INTERIOR

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                              | RESPUESTA |
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | FUNCIONA  |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | NA        |
| Funcionamiento luz interior                       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento calefacción                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento encendedor                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento radio                              | FUNCIONA  |
| Funcionamiento velocímetro                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento tacómetro                          | FUNCIONA  |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | FUNCIONA  |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | NA        |
| Funcionamiento reloj                              | FUNCIONA  |

PARTES BAJA

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| ITEM                              | RESPUESTA       |
| Fuga aceite motor                 | FUGA CONTINUA * |
| Fuga aceite caja de velocidades   | SIN FUGA        |
| Fuga aceite caja de transmisión   | SIN FUGA        |
| Fuga liquido de frenos            | SIN FUGA        |
| Fugas aceite dirección hidráulica | SIN FUGA        |
| Fugas liquido bomba embrague      | SIN FUGA        |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA        |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA        |
| Estado brazos direccion rotulas   | REGULAR *       |

|                       |              |        |        |
|-----------------------|--------------|--------|--------|
| FECHA:                | 8/11/2025    | PLACA: | GJM042 |
| ATENDIDO PARA:        |              |        |        |
| Compañía de Seguros   |              |        |        |
| No.INSPECCION:        | 1632903546   | ROMBO: | 7      |
| CENTRO DE INSPECCION: | CDA CALI SUR |        |        |
| ASEGURABLE:           | No Aplica    |        |        |

|                |               |
|----------------|---------------|
| NOMBRE         | AUTO SAS      |
| IDENTIFICACION | 9010377188    |
| DIRECCION      | CL 15 20 77   |
| TELEFONO       | 3004929989    |
| V/R CLIENTE    | \$ 0          |
| V/R FASECOLDA  | \$ 41.400.000 |
| V/R COLSERAUTO | \$ 41.400.000 |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0          |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ITEM                               | RESPUESTA      |
| Estado mangueras radiador          | BUENO          |
| Estado correas                     | BUENO          |
| Tensión Correas                    | BUENO          |
| Estado filtro de aire              | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta  | BUENO          |
| Estado externo batería             | BUENO          |
| Estado radiador                    | BUENO          |
| Estado radiador A/A                | BUENO          |
| Estado soporte motor               | REGULAR *      |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                     | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces placa               | FUNCIONA  |
| ajuste cierre puerta delantera derecha   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | BUENO     |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;     | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO     |
| Ajuste cierre capot                      | BUENO     |
| Funcionamiento luces exploradoras        | FUNCIONA  |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                        | RESPUESTA |
| Funcionamiento pito                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento asientos delanteros          | NA        |
| Estado tapiceria asientos                   | REGULAR * |
| Estado tapiceria techo                      | REGULAR * |
| Estado carteras puertas                     | BUENO     |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | FUNCIONA  |
| Estado timon                                | BUENO     |
| Funcionamiento desempañador                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento techo corredizo              | NA        |
| Testigo ABS                                 | FUNCIONA  |
| Testigo Air Barg                            | FUNCIONA  |
| Testigo check Engine                        | FUNCIONA  |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| ITEM                               | RESPUESTA |
| Estado tanque silenciador          | BUENO     |
| Estado tubo exhosto                | BUENO     |
| Estado tanque catalizador de gases | BUENO     |
| Estado cauchos suspension          | REGULAR   |
| Estado tijeras                     | BUENO     |
| Estado guardapolvos ejes           | REGULAR * |
| Estado carter                      | BUENO     |
| Estado protectores inferiores      | BUENO     |
| Estado guarda polvo caja direccion | REGULAR * |
| Estado tuberia frenos              | BUENO     |


F  
R  
E  
N  
O  
S

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO  
0% - 49% Deficiente    50% - 70% Aceptable    71% - 100% Optimo

FRENO DE MANO



0% - 39% Deficiente

RUEDAS TRASERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO  
40% - 60% Aceptable    61% - 100% Optimo

S  
U  
S  
P  
E  
N  
S  
I  
O  
N


(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION  
0% - 39% Deficiente    40% - 60% Aceptable    61% - 100% Optimo

Observaciones:

A  
L  
I  
N  
E  
A  
C  
I  
O  
N  
  
Y  
  
L  
L  
A  
N  
T  
A  
S

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS

0% - 39% Deficiente    40% - 70% Aceptable    71% - 100% Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO  
0m a 5m Optimo    5m a 10m Aceptable    10m a (+) Deficiente

Observaciones:

F  
O  
T  
O  
S  
  
V  
E  
H  
I  
C  
U  
L  
O

MARCA RENAULT

CLASE AUTOMOVIL

TIPO LOGAN [2]



8/11/2025



8/11/2025



8/11/2025



8/11/2025



8/11/2025



8/11/2025



|                       |                     |        |        |
|-----------------------|---------------------|--------|--------|
| FECHA:                | 8/11/2025           | PLACA: | GJM042 |
| ATENDIDO PARA:        | Compañía de Seguros |        |        |
| No.INSPECCION:        | 1632903546          | ROMBO: | 7      |
| CENTRO DE INSPECCION: | CDA CALI SUR        |        |        |
| ASEGURABLE:           | NO                  |        |        |

|             |                   |              |            |
|-------------|-------------------|--------------|------------|
| MARCA       | RENAULT           | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | AUTOMOVIL         | MODELO       | 2020       |
| TIPO        | LOGAN [2]         | CARROCERIA   | AUTO SEDAN |
| COLOR       | GRIS              | CILINDRAJE   | 1598       |
| COD. FASEC. | 08001189          | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | A812UF72911       | NACIONALIDAD | COL        |
| No. CHASIS  | 9FB4SREB4LM149915 | TIPO CAJA    | MECANICA   |
| No. SERIAL  | 9FB4SREB4LM149915 | ORDEN        | 1499       |
| SERVICIO    | PARTICULAR        |              |            |
| KILOMETRAJE | 154282            |              |            |
| ENVIADO A   | CALLE 9 # 44-82   |              |            |

|                |               |                                                                                                          |            |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ASEGURADORA    | AUTO SAS      |                                                                                                          |            |
| SUCURSAL       | PRINCIPAL     |                                                                                                          |            |
| INTERMEDIARIO  | DARIOZULUAGA  | Clave                                                                                                    |            |
| NOMBRE         | AUTO SAS      |                                                                                                          |            |
| IDENTIFICACION | 9010377188    | Edad                                                                                                     |            |
| DIRECCION      | CL 15 20 77   |                                                                                                          |            |
| PROFESION      | OTROS         | Tel                                                                                                      | 3004929989 |
| V/R CLIENTE    | \$ 0          | LOS ACCESORIOS Y SUS VALORES AQUI LISTADOS SON ASEGURABLES DEPENDIENDO DE LAS POLITICAS DE LAS COMPAÑIAS |            |
| V/R FASECOLD   | \$ 41.400.000 |                                                                                                          |            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 41.400.000 |                                                                                                          |            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0          |                                                                                                          |            |

ACCESORIOS

| DESCRIPCION           | MARCA REFERENCIA | CANTIDAD | VALOR |
|-----------------------|------------------|----------|-------|
| RADIO                 | OTROS            | 1        | 0.00  |
| PELICULA DE SEGURIDAD | OTROS            | 1        | 0.00  |
| RINES                 | OTROS            | 4        | 0.00  |

FELIX MARIO HERRERA

INSPECTOR:

FIRMA CLIENTE: \_\_\_\_\_

C.C:

LA INSPECCION REALIZADA AL VEHICULO SERVIRA DE BASE PARA LA ACEPTACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD POR PARTE DE LA ASEGURADORA Y NO IMPLICA COBERTURA INMEDIATA DEL MISMO

**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

|                             |            |              |       |
|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| <b>N° SOLICITUD:</b>        | 1499       |              |       |
| <b>Fecha de Expedición:</b> | 08/11/2025 | <b>Hora:</b> | 09:12 |

**Aspecto del Vehículo**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Placa:</b>            | GJM042     |
| <b>Marca:</b>            | RENAULT    |
| <b>Línea:</b>            | LOGAN [2]  |
| <b>Clase:</b>            | AUTOMOVIL  |
| <b>Tipo Carroceria:</b>  | AUTO SEDAN |
| <b>Color:</b>            | GRIS       |
| <b>Cilindraje (cc):</b>  | 1598       |
| <b>Tipo Combustible:</b> | GASOLINA   |

**Aspectos Generales**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| <b>Solicitante:</b>          | AUTO SAS     |
| <b>Id Solicitante:</b>       | 9010377188   |
| <b>Fecha Informe:</b>        | 08/11/2025   |
| <b>Centro de Validación:</b> | CDA CALI SUR |
| <b>Ciudad de Expedición:</b> | CALI         |

**Información de identificación del vehículo**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Número de Chasis:</b> | 9FB4SREB4LM149915 |
| <b>Número de Serie:</b>  | 9FB4SREB4LM149915 |
| <b>Número de motor:</b>  | A812UF72911       |
| <b>Tipo de servicio:</b> | PARTICULAR        |
| <b>Modelo:</b>           | 2020              |

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante**

| <b>CODIGO</b> | <b>NOVEDAD</b>                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52            | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |
| 218           | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |

**Observaciones Generales**

Responsable Central de Control Técnico



**COLSERAUTO****INFORME TÉCNICO**

2240861

FECHA:

8/11/2025

No. Informe

1632903546

PLACA:

GJM042

Ciudad

CDA CALI SUR

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL  
Este contiene sistemas de seguridad**DATOS**

MARCA  
CLASE  
TIPO  
MODELO  
NACIONALIDAD 2020  
COLOR  
CILINDRAJE GR15

NOMBRE

CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)

AUTO SAS

DIRECCIÓN

9010377188

TELÉFONO

CL 15 20 77

Rombo

3004929989

7

No. MOTOR

No. SERIE

No. CHASIS

A812UF72911

9FB4SREB4LM149915

9FB4SREB4LM149915

**DOCUMENTOS**

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10019509547

PLACA GJM042 MARCA RENAULT LÍNEA LOGAN MODELO 2020

CILINDRADA CC 1.598 COLOR GRIS ESTRELLA SERVICIO PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO AUTOMOVIL TIPO CARROCERÍA SEDAN COMBUSTIBLE GASOLINA CAPACIDAD Kg/PSJ 5

NÚMERO DE MOTOR A812UF72911 REG N VIN 9FB4SREB4LM149915

NÚMERO DE SERIE 9FB4SREB4LM149915 REG N NÚMERO DE CHASIS 9FB4SREB4LM149915 REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) IDENTIFICACIÓN  
RAVEL MORGAN LEONARDO FABIO C.C. 8508588

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN PV0003201902231

BLINDAJE 85

FECHA IMPORT. 30/08/2019 PUERTAS 4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO

FECHA MATRÍCULA 25/10/2019 FECHA EXP. LIC. TTO. 25/10/2019 FECHA VENCIMIENTO

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA DTAL TTO BARRANQUILLA

1703003658623

**CONCEPTO E IMPRONTAS**

MOTOR Original ☒  
Regrabado ☐  
Grabado ☐

SERIAL Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐

CHASIS Original ☒  
Regrabado ☐  
Grabado ☐

Fabían Muñoz Angulo  
Técnico en Sistemas de Identificación  
COLSERAUTO

**OBSERVACIONES**

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma

Fabían Muñoz Angulo  
Técnico en Sistemas de Identificación  
COLSERAUTO

Firma Cliente

Agente (N)  
Técnico en identificación de automotores

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.  
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.

Afirmo no haber realizado ningún otro documento en la comercialización del vehículo.

**Bogotá Morato:** Calle 98A # 69C – 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puente Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D – 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km. 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - **Medellín Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 – 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / PBX: (572) 345 1191 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 60C – 30 / PBX: (573) 310 4141 - **Cúcuta:** Calle 127 # 48 – 47 / PBX: (574) 262 4813

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 436171

Fecha Expedición: 8 11 2025 Hora: 9:20 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

## LICENCIA DE TRÁNSITO

### Número licencia tránsito

10035521153

### Tipo de servicio

Particular

### Clase vehículo

AUTOMOVIL

### Estado del vehículo

ACTIVO

### Organismo tránsito

STRIDTAL TTO BARRANQUILLA

### Fecha matrícula

10/25/2019

### PLACA

GJM042

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

### Número de serie

9FB4SREB4LM149915

### Clasificación

AUTOMOVIL

### Color

GRIS ESTRELLA

### Capacidad total de pasajeros

### País de origen

COLOMBIA

### Regrabación motor

NO

### Número regrabación motor

### Tiene prenda

NO

### Número VIN

9FB4SREB4LM149915

### Marca

RENAULT

### Cilindraje

1598

### Pasajeros sentados

5

### Días matriculados

2205

### Regrabación chasis

NO

### Número regrabación chasis

### Tiene gravamen

NO

### Número de motor

A812UF72911

### Línea

LOGAN

### Carrocería

SEDAN

### Capacidad de carga

447

### Número de registro

268149471

### Regrabación serie

NO

### Número regrabación serie

### Identificador de carrocería

9

### Número de chasis

9FB4SREB4LM149915

### Modelo

2020

### Número de ejes

2

### Peso bruto vehicular

1545

### Repotenciado

NO

### Regrabación VIN

NO

### Número regrabación VIN

### Identificador de color

1870

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM

Fecha expedición

Fecha vigente

Vigencia RTM

C.D.A. P-900

10/25/2024

10/25/2025

NO

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

VIGENTE

7/15/2025

Fecha vencimiento

Fecha vigencia

Número póliza

7/15/2026

7/16/2025

42044800

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A

NO VIGENTE

11/16/2023

Fecha vencimiento

Fecha vigencia

Número póliza

11/16/2024

11/17/2023

890106579290100

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS

NO VIGENTE

11/16/2022

Fecha vencimiento

Fecha vigencia

Número póliza

11/16/2023

11/17/2022

3308004752293000

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS

NO VIGENTE

11/16/2021

Fecha vencimiento

Fecha vigencia

Número póliza

11/16/2022

11/17/2021

0608004272061000

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | NO VIGENTE     | 11/14/2020     |
| Fecha vencimiento       | Fecha vigencia | Número póliza  |
| 11/14/2021              | 11/15/2020     | 13862000025330 |

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

| Nombre                                   | Tipo de documento | Número de documento | Fecha inicio (Propiedad) | Fecha fin (Propiedad) |
|------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMI | NIT               | 900977629           | 7/25/2025                |                       |
| LEONARDO FABIO RAVEL MORGAN              | Cédula Ciudadanía | 8508588             | 10/25/2019               | 7/25/2025             |

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad                    |
|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
| 272572194           | 7/24/2025         | AUTORIZADA          | STRIA DTAL TTO BARRANQUILL |

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA, TRÁMITE TRASPASO,

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad     |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 253375544           | 10/25/2024        | APROBADA            | C.D.A P-900 |

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

132982889

10/25/2019

AUTORIZADA

ESTRATEGIA DE TRÁFICO BARRANQUILLA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL, TRÁMITE INSCRIPCIÓN ALERTA,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN

CERTIFICADO



COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

No válido para trámites ante aseguradoras ni financieras.

Vehículo

ORDEN

COLSERAUTO S.A

|                  |                     |                      |                       |
|------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| FECHA:           | 8/11/2025           | PLACA                | GJM042                |
| COMPAÑÍA         | AUTO SAS            | ROMBO                | 7                     |
| No. ORDEN        | 1632903546          | CENTRO DE INSPECCIÓN | CDA CALI SUR [ CALI ] |
| ASEGURABLE       | NO                  | SUCURSAL             | PRINCIPAL             |
| TIPO DE ORDEN    | Compañía de Seguros | DIRECCIÓN DE ENVÍO   | CALLE 9 # 44-82       |
| VALOR FASECOLDA  | \$ 41.400.000       | INTERMEDIARIO        | DARIOZULUAGA [ ]      |
| VALOR COLSERAUTO | \$ 41.400.000       | TIPO DE VEHICULO     |                       |
| VALOR CLIENTE    | \$ 0                | DOMICILIO            |                       |
| VALOR ACCESORIOS | \$ 0                | No. RECIBO           | 0                     |
| TIEMPO           | 116                 | FORMA DE PAGO        | 30                    |

ReInspección

|              |    |            |  |
|--------------|----|------------|--|
| REINSPECCIÓN | NO | ASEGURABLE |  |
| OBSERVACIÓN  |    | FECHA      |  |

SOLICITUD DE SERVICIO

|                     |           |                             |               |
|---------------------|-----------|-----------------------------|---------------|
| No. SOLICITUD       | 1499      | ¿QUIEN CREO LA SOLICITUD?   | DARIO ZULUAGA |
| ¿CUANDO SE INGRESÓ? | 8/11/2025 | ¿COMO INGRESÓ LA SOLICITUD? | F             |

CLIENTE

COLSERAUTO S.A

|           |          |                    |                     |
|-----------|----------|--------------------|---------------------|
| Nombres   | AUTO SAS | No. Identificación | NIT NIT: 9010377188 |
| Apellidos |          | E-mail             |                     |
| Profesión | OTROS    | Dirección          | CL 15 20 77         |
| Ciudad    | ARMENIA  | Teléfono           | 3004929989          |
| Edad      |          | Fecha Creación     | 9/08/2024           |
| Sexo      | M        | Código             | 1125501             |

VEHICULO

COLSERAUTO S.A

|                      |            |                                 |                   |
|----------------------|------------|---------------------------------|-------------------|
| Placa                | GJM042     | Clase                           | AUTOMOVIL         |
| Modelo               | 2020       | Marca                           | RENAULT           |
| Código Fasecolda     | 08001189   | No. Chasis                      | 9FB4SREB4LM149915 |
| Kilometraje          | 154282     | No. Serie                       | 9FB4SREB4LM149915 |
| Tipo Servicio        | PARTICULAR | No. Motor                       | A812UF72911       |
| Combustible          | GASOLINA   | Cilindraje                      | 1598              |
| Tipo Caja            | MECANICA   | Nacionalidad                    | COL               |
| Color                | GRIS       | Tipo carroceria                 | AUTO SEDAN        |
| Tipo de Pintura      | Metalizada | Empresa Afiliación              |                   |
| Vigencia Gases (RTM) | 1/01/0001  | Referencia                      | LOGAN [2]         |
| Vigencia SOAT        | 1/01/0001  | Repotenciado (PESADOS)          |                   |
|                      |            | Repotenciado a Modelo (PESADOS) |                   |

INSPECCION VISUAL

COLSERAUTO S.A

|                |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                |  |   |  |
| Deficiente     | Aceptable                                                                           | Optimo                                                                               |                                                                                       |
| LATONERIA      | 60%                                                                                 |  |                                                                                       |
| PINTURA        | 60%                                                                                 |                                                                                      |                                                                                       |
| VIDRIOS        | 100%                                                                                |  |                                                                                       |
| CHASIS         | 97%                                                                                 |  |                                                                                       |
| TAPICERIA      | 60%                                                                                 |                                                                                      |                                                                                       |
| FUGAS FLUIDO   | 100%                                                                                |  |                                                                                       |
| IDENTIFICACIÓN | 100%                                                                                |  |                                                                                       |

| SubCategoria  | Categoria       | Pregunta           | Respuesta    |
|---------------|-----------------|--------------------|--------------|
| CHASIS        | ESTADO GENERAL  | ESTADO DEL CHASIS  | Bueno        |
|               |                 | REF. PISOS DER.    | Sumido       |
|               |                 | REF. PISOS IZQ.    | Sumido       |
| FUGAS FLUIDOS | VISTA INFERIOR  | FUGA ACEITE CAJA   | No           |
|               |                 | FUGA ACEITE CARTER | No           |
|               |                 | FUGA ACEITE MOTOR  | No           |
|               |                 | FUGA COMBUSTIBLE   | No           |
|               |                 | FUGA DIR. HIDR.    | No           |
|               |                 | FUGA LIQ. FRENOS   | No           |
|               |                 | COSTADO            | Golpe Medio  |
| LATONERIA     | VISTA DERECHA   | GUARDAFANGO        | Golpe Medio  |
|               |                 | PUERTA DEL.        | Golpe Medio  |
|               |                 | PUERTA TRAS.       | Golpe Medio  |
|               | VISTA FRONTAL   | BABERO             | NA           |
|               |                 | BOMPER             | Regular      |
|               |                 | CAPOT              | Golpe Medio  |
|               | VISTA INFERIOR  | ESTRIBO DER.       | Golpe Medio  |
|               |                 | ESTRIBO IZQ.       | Golpe Fuerte |
|               | VISTA IZQUIERDA | COSTADO            | Regular      |
|               |                 | GUARDAFANGO        | Arreglo Malo |
|               | VISTA POSTERIOR | PUERTA DEL.        | Regular      |
|               |                 | PUERTA TRAS.       | Sumido       |
|               |                 | BOMPER             | Regular      |
|               |                 | PANFI TRASERO      | Sumido       |

|           |                  |                                          |                        |
|-----------|------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                  | PLATON                                   | NA                     |
|           |                  | TAPA BAUL/COMP.                          | Regular                |
|           | VISTA SUPERIOR   | CAPOTA                                   | Sumido                 |
| NA        | ESTADO GENERAL   | ANTENA                                   | Manual                 |
|           |                  | CLASE PINTURA                            | Plana                  |
|           |                  | VIDRIOS DEL.                             | Eléctricos             |
|           |                  | VIDRIOS TRAS.                            | Manuales               |
|           | VISTA DERECHA    | BOCELES                                  | NA                     |
|           |                  | LLANTA DEL.                              | 60                     |
|           |                  | LLANTA TRAS.                             | 40                     |
|           |                  | LUZ FAROLA                               | Malo                   |
|           |                  | RIN DEL.                                 | Rayon                  |
|           |                  | RIN TRAS.                                | Rayon                  |
|           | VISTA EXTERIORES | AJUSTE CIERRE BAUL/COMPUERTA             | BUENO                  |
|           |                  | AJUSTE CIERRE CAPOT                      | BUENO                  |
|           |                  | AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA DERECHA   | BUENO                  |
|           |                  | AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | BUENO                  |
|           |                  | AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA DERECHA     | BUENO                  |
|           |                  | AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA IZQUIERDA   | BUENO                  |
|           |                  | FUNCIONAMIENTO DIRECCIONALES             | FUNCIONA               |
|           |                  | FUNCIONAMIENTO LUCES ALTAS               | FUNCIONA               |
|           |                  | FUNCIONAMIENTO LUCES BAJAS               | FUNCIONA               |
|           |                  | FUNCIONAMIENTO LUCES EXPLORADORAS        | FUNCIONA               |
|           |                  | FUNCIONAMIENTO LUCES FRENOS              | FUNCIONA               |
|           |                  | FUNCIONAMIENTO LUCES MEDIAS              | NO FUNCIONA            |
|           |                  | FUNCIONAMIENTO LUCES PARQUEO             | FUNCIONA               |
|           |                  | FUNCIONAMIENTO LUCES PLACA               | FUNCIONA               |
|           |                  | FUNCIONAMIENTO LUCES REVERSA             | FUNCIONA               |
|           | VISTA INFERIOR   | ESATDO GUARDAPOLVO CAJA DIRECCIÓN        | REGULAR                |
|           |                  | ESTADO BRAZOS DIRECCION TORULAS          | REGULAR                |
|           |                  | ESTADO CARTER                            | BUENO                  |
|           |                  | ESTADO CAUCHOS SUSPENSION                | REGULAR                |
|           |                  | ESTADO GUARDAPOLVOS EJES                 | REGULAR                |
|           |                  | ESTADO PROTECTORES INFERIORES            | BUENO                  |
|           |                  | ESTADO TANQUE CATALIZADOR GASES          | BUENO                  |
|           |                  | ESTADO TANQUE SILENCIADOR                | BUENO                  |
|           |                  | ESTADO TIJERAS                           | BUENO                  |
|           |                  | ESTADO TUBERIA FRENOS                    | BUENO                  |
|           |                  | ESTADO TUBO EXOSTO                       | BUENO                  |
|           |                  | FUGA ACEITE CAJA DE TRANSMISION          | SIN FUGA               |
|           |                  | FUGA ACEITE CAJA VELOCIDADES             | SIN FUGA               |
|           |                  | FUGA ACEITE DIRECCION HIDRAULICA         | SIN FUGA               |
|           |                  | FUGA ACEITE MOTOR                        | FUGA CONTINUA          |
|           |                  | FUGA LIQUIDO BOMBA DE EMBRAGUE           | SIN FUGA               |
|           |                  | FUGA LIQUIDO DE FRENOS                   | SIN FUGA               |
|           |                  | FUGAS ACEITE POR AMORTIGUADOR            | SIN FUGA               |
|           |                  | FUGAS TANQUE COMBUSTIBLE                 | SIN FUGA               |
|           | VISTA INTERIOR   | ASIENTOS DEL.                            | Malo                   |
|           |                  | CINTURONES                               | Retractil              |
|           |                  | ENCENDEDOR                               | Si                     |
|           |                  | ESTADO CARTERAS PUERTAS                  | BUENO                  |
|           |                  | ESTADO TAPICERIA ASIENTOS                | REGULAR                |
|           |                  | ESTADO TAPICERIA TECHO                   | REGULAR                |
|           |                  | ESTADO TIMÓN                             | BUENO                  |
|           |                  | FUNCIONAMIENTO ASIENTOS DELANTEROS       | NA                     |
|           |                  | FUNCIONAMIENTO CALEFACCION               | FUNCIONA               |
|           |                  | FUNCIONAMIENTO DESEMPAÑADOR              | FUNCIONA               |
|           |                  | FUNCIONAMIENTO ENCENDEDOR                | FUNCIONA               |
|           |                  | FUNCIONAMIENTO ESPEJOS ELECTRICOS        | NA                     |
|           |                  | FUNCIONAMIENTO INDICADOR GAS-TEMP-ACEITE | FUNCIONA               |
|           |                  | FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS DELA         | FUNCIONA               |
|           |                  | FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS TRASERO      | NA                     |
|           |                  | FUNCIONAMIENTO LUZ INTERIOR              | FUNCIONA               |
|           |                  | FUNCIONAMIENTO PITO                      | FUNCIONA               |
|           |                  | FUNCIONAMIENTO RADIO                     | FUNCIONA               |
|           |                  | FUNCIONAMIENTO RELOJ                     | FUNCIONA               |
|           |                  | FUNCIONAMIENTO SWITCH-FACIL ARRANQUE     | FUNCIONA               |
|           |                  | FUNCIONAMIENTO TACOMETRO                 | FUNCIONA               |
|           |                  | FUNCIONAMIENTO TECHO CORREDIZO           | NA                     |
|           |                  | FUNCIONAMIENTO VELOCIMETRO               | FUNCIONA               |
|           |                  | RELOJ                                    | Si                     |
|           |                  | TAPIZADO CUERO                           | NA                     |
|           |                  | TESTIGO ABS                              | FUNCIONA               |
|           |                  | TESTIGO AIR BARG                         | FUNCIONA               |
|           |                  | TESTIGO CHECK ENGINE                     | FUNCIONA               |
|           | VISTA IZQUIERDA  | BOCELES                                  | NA                     |
|           |                  | LLANTA DEL.                              | 60                     |
|           |                  | LLANTA TRAS.                             | 40                     |
|           |                  | RIN DEL.                                 | Rayon                  |
|           |                  | RIN TRAS.                                | Rayon                  |
|           | VISTA MOTOR      | ESTADO CABLES INSTALACION DE ALTA        | BUENO                  |
|           |                  | ESTADO CARCAZA CAJA DE VELOCIDADES       | BUENO                  |
|           |                  | ESTADO CORREAS                           | BUENO                  |
|           |                  | ESTADO EXTERNO BATERIA                   | BUENO                  |
|           |                  | ESTADO FILTRO DE AIRE                    | NO VERIFICABLE         |
|           |                  | ESTADO MANGUERAS RADIADOR                | BUENO                  |
|           |                  | ESTADO RADIADOR                          | BUENO                  |
|           |                  | ESTADO RADIADOR A/A                      | BUENO                  |
|           |                  | ESTADO SOPORTE CAJA VELOCIDADES          | REGULAR                |
|           |                  | ESTADO SOPORTE MOTOR                     | REGULAR                |
|           |                  | FUNCIONAMIENTO A/A                       | FUNCIONA               |
|           |                  | NIVEL ACEITE DIRECCION HIDRAULICA        | NIVEL NORMAL           |
|           |                  | NIVEL ACEITE MOTOR                       | NIVEL NORMAL           |
|           |                  | NIVEL AGUA LIMPIA VIDRIOS                | FUERA DE NIVEL         |
|           |                  | NIVEL LIQUIDO DE FRENOS                  | NIVEL NORMAL           |
|           |                  | NIVEL LIQUIDO EMBRAGUE                   | NIVEL NORMAL           |
|           |                  | NIVEL REFRIGERANTE MOTOR                 | FUERA DE NIVEL         |
|           |                  | TENSION CORREAS                          | BUENO                  |
|           |                  | VISCOSIDAD ACEITE MOTOR                  | NORMAL                 |
|           | VISTA POSTERIOR  | PLUMILLA                                 | NA                     |
|           |                  | STOP DER.                                | Talco Fisurado         |
|           | VISTA SUPERIOR   | TIPO CABINA                              | N/A                    |
| PINTURA   | ESTADO GENERAL   | ESTADO PINTURA                           | Piezas afectada: 7 a 8 |
| TAPICERIA |                  | ESTADO TAPICERIA                         | Regular                |



¿Se marcó el vehículo?

No

SERVICIOS

COLSERAUTO S.A

L.C BASIC

DETALLE DEL SERVICIO

| Servicio           | Usuario                        | Fecha Y Hora           |
|--------------------|--------------------------------|------------------------|
| FOTOS              | DIEGO ALEJANDRO ZULUAGA MOLINA | 8/11/2025 9:12:12 a.m. |
| IMPRONTAS          | ISABEL CRISTINA ZUÑIGA PARRA   | 8/11/2025 9:12:12 a.m. |
| RUNT               | ISABEL CRISTINA ZUÑIGA PARRA   | 8/11/2025 9:12:12 a.m. |
| PISTA              | FELIX MARIO HERRERA            | 8/11/2025 9:12:12 a.m. |
| PERITAJE COMERCIAL | FELIX MARIO HERRERA            | 8/11/2025 9:12:12 a.m. |
| VISUAL LIVIANOS    | FELIX MARIO HERRERA            | 8/11/2025 9:12:12 a.m. |
| OBSERVACIONES      | FELIX MARIO HERRERA            | 8/11/2025 9:12:12 a.m. |
| NOVEDADES          | FELIX MARIO HERRERA            | 8/11/2025 9:12:12 a.m. |
| ACCESORIOS         | FELIX MARIO HERRERA            | 8/11/2025 9:12:12 a.m. |

ACCESORIOS

COLSERAUTO S.A

ORIGINALES

| Accesorio               | Marca | Descripcion | Referencia | Cantidad | Total |
|-------------------------|-------|-------------|------------|----------|-------|
| AIRE ACONDICIONADO      |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| BLOQUEO CENTRAL         |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| CINTURONES DE SEGURIDAD |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| DESEMPAÑADOR            |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| DIRECCION HIDRAULICA    |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| ENCENDEDOR              |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| ESPEJO RETROVISOR       |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| EXPLORADORAS            |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| LLANTAS                 |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| PARLANTES               |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| RELOJ                   |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| TERCER STOP             |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| TWITER                  |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| VIDRIOS ELECTRICOS      |       |             |            | 1        | \$ 0  |

ADICIONALES

| Accesorio             | Marca | Descripcion | Referencia | Cantidad | Total |
|-----------------------|-------|-------------|------------|----------|-------|
| PELICULA DE SEGURIDAD | OTROS |             |            | 1        | \$ 0  |
| RADIO                 | OTROS |             |            | 1        | \$ 0  |
| RINES                 | OTROS |             |            | 4        | \$ 0  |

NOVEDADES

COLSERAUTO S.A

DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

OBSERVACIONES

COLSERAUTO S.A

| Servicio      | Observacion                                                                                                                                                                                                                               | Usuario             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| OBSERVACIONES | NO, VH PRESENTA GOLPES FUERTES, SUMIDOS Y RAYONES. PISOS, EXOSTO Y TREN DELANTERO OXIDADADO, TAPICERÍA ROTA Y MANCHADA. RUIDO ANORMAL, AIRE ACONDICIONADO, ASPERSOR, PLUMILLA NO FUNCIONA, LUZ MEDIA DERECHA MALA, STOP DERECHO FISURADO. | FELIX MARIO HERRERA |

PRUEBA DE VACIO

COLSERAUTO S.A

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| PRUEBA RALENTI               | inHg    |
| PRUEBA ACELERACIÓN CONSTANTE | inHg    |
| PRUEBA ACELERACIÓN A FONDO   | 0- inHg |

COMPRESION DE MOTOR

COLSERAUTO S.A

|            |     |            |     |
|------------|-----|------------|-----|
| CILINDRO 1 | Psi | CILINDRO 5 | Psi |
| CILINDRO 2 | Psi | CILINDRO 6 | Psi |
| CILINDRO 3 | Psi | CILINDRO 7 | Psi |
| CILINDRO 4 | Psi | CILINDRO 8 | Psi |

DINAMOMETRO

COLSERAUTO S.A

Servicio de Dinamometro

PISTA

COLSERAUTO S.A

CONVENCIONES

Deficiente

Acceptable

Optimo

FRENOS

| RUEDAS DELANTERAS | RUEDAS TRASERAS | FRENO DE MANO |
|-------------------|-----------------|---------------|
|                   |                 |               |

SUSPENSIÓN

| EJES DELANTEROS | EJES TRASEROS |
|-----------------|---------------|
|                 |               |

ALINEACIÓN Y LLANTAS

| % VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS |                           |                       |                         | ALINEACION |             |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|-------------|
| Rueda Delantera Derecha      | Rueda Delantera Izquierda | Rueda Trasera Derecha | Rueda Trasera Izquierda | Primer Eje | Segundo Eje |
| <div></div>                  | <div></div>               | <div></div>           | <div></div>             |            |             |