



FECHA: 7/11/2025		PLACA:	GFU919
ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros			
No.INSPECCION: 1632903403		ROMBO: 32	
CENTRO DE INSPECCION: CDA CALI SUR			
ASEGURABLE: NO			

D
A
T
O
S

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2022
TIPO	LOGAN [2] [FL]	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1598
COD. FASEC.	08001200	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	A812UG68502	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	9FB4SREB4NM873884	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	9FB4SREB4NM873884	ORDEN	1497
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	84275		
ENVIADO A	CALLE 9 # 44-82		


ASEGURADORA	AUTO SAS		
SUCURSAL	PRINCIPAL		
INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA	Clave:	
NOMBRE	AUTO SAS		
IDENTIFICACION	9010377188	Edad:	
DIRECCION	CL 15 20 77		
PROFESION	OTROS	Tel:	3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLDA	\$ 48.000.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 48.000.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		

LATONERIA	#####	44%
PINTURA	#####	70%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	97%
TAPICERIA	#####	60%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%
	0% Deficiente 60% Aceptable 90% Optimo 100%	

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

E
S
T
A
D
O

G
E
N
E
R
A
L



Observaciones: NO) BAJO PORCENTAJE EN LATONERIA. GUARDAPOLVO METALICO TRASERO DERECHO Y PORTA STOP DERECHO CON GOLPE FUERTE... TESTIGO MULTIFUNCION ENCENDIDO, DISCOS DE FRENOS CON DESGASTE. 2 RETROVISORES MALOS. TAPAS DE RINES REGULARES. RINES RAYADOS. DESCUADRE EN CONJUNTO DELANTERO Y TRASERO. MANT A SUSPENSIÓN ,EMBRAGUE, DIRECCION Y FRENOS, , SEGURIDAD PASIVA AFECTADA, VEHICULO PRESENTA DESGASTE ANORMAL DE LLANTAS, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SEGURIDAD ACTIVA AFECTADA, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS,

A
C
C
E
S

O R I O S	☒ ORIGINAL ☐ OPCIONAL ☒ NO TIENE															
	RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTE	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	
	DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICION.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIFICACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLOSIONES	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	
	DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
	ABS	ORIGINAL	1	\$ 0												
	AIR BAG	ORIGINAL	2	\$ 0												



FECHA: 7/11/2025 PLACA: GFU919
ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros
No.INSPECCION: 1632903403 ROMBO: 32
CENTRO DE INSPECCION: CDA CALI SUR
ASEGURABLE: NO

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2022
TIPO	LOGAN [2] [FL]	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1598
COD. FASEC.	08001200	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	A812UG68502	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	9FB4SREB4NM873884	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	9FB4SREB4NM873884	ORDEN	1497
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	84275		

ASEGURADORA	AUTO SAS	
SUCURSAL	PRINCIPAL	
INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA	Clave
NOMBRE	AUTO SAS	
IDENTIFICACION	9010377188	Edad
DIRECCION	CL 15 20 77	
PROFESION	OTROS	Tel 3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0	
V/R FASECOLD	\$ 48.000.000	
V/R COLSERAUTO	\$ 48.000.000	
V/R ACCESORIOS		

NO) BAJO PORCENTAJE EN LATONERIA. GUARDAPOLVO METALICO TRASERO DERECHO Y PORTA STOP DERECHO CON GOLPE FUERTE... TESTIGO MULTIFUNCION ENCENDIDO, DISCOS DE FRENOS CON DESGASTE. 2 RETROVISORES MALOS. TAPAS DE RINES REGULARES. RINES RAYADOS. DESCUADRE EN CONJUNTO DELANTERO Y TRASERO. MANT A SUSPENSIÓN ,EMBRAGUE, DIRECCION Y FRENOS, , SEGURIDAD PASIVA AFECTADA, VEHICULO PRESENTA DESGASTE ANORMAL DE LLANTAS, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SEGURIDAD ACTIVA AFECTADA, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS,


F
R
E
N
O
S

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO
0% - 49% Deficiente
50% - 70% Aceptable
71% - 100% Optimo

FRENO DE MANO



0% - 39% Deficiente

RUEDAS TRASERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO
40% - 60% Aceptable
61% - 100% Optimo

S
U
S
P
E
N
S
I
O
N

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION
0% - 39% Deficiente
40% - 60% Aceptable
61% - 100% Optimo


Observaciones:

A
L
I
N
E
A
C
I
O
N

Y

L
L
A
N
T
A
S

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS
0% - 39% Deficiente
40% - 70% Aceptable
71% - 100% Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO
0m a 5m Optimo
5m a 10m Aceptable
10m a (+) Deficiente

Observaciones:

F
O
T
O
S

V
E
H
I
C
U
L
O

MARCA RENAULT

CLASE AUTOMOVIL

TIPO LOGAN [2] [FL]



7/11/2025



7/11/2025



7/11/2025



7/11/2025



7/11/2025



7/11/2025



DATOS

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2022
TIPO	LOGAN [2] [FL]	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1598
COD. FASEC.	08001200	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	A812UG68502	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	9FB4SREB4NM873884	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	9FB4SREB4NM873884	ORDEN	1497
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	84275

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	REGULAR *

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	NA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

PARTES BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas liquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	REGULAR *

FECHA:	7/11/2025	PLACA:	GFU919
--------	-----------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	1632903403	ROMBO:	32
CENTRO DE INSPECCION:	CDA CALI SUR		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	AUTO SAS
IDENTIFICACION	9010377188
DIRECCION	CL 15 20 77
TELEFONO	3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLD	\$ 48.000.000
V/R COLSERAUTO	\$ 48.000.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	REGULAR *
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	REGULAR *
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	MALO
Estado tapicería techo	REGULAR *
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	REGULAR *
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	REGULAR
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO

Estado tubería frenos	BUENO
-----------------------	-------

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	1497		
Fecha de Expedición:	07/11/2025	Hora:	03:46

Aspecto del Vehículo

Placa:	GFU919
Marca:	RENAULT
Línea:	LOGAN [2] [FL]
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carroceria:	AUTO SEDAN
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1598
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	AUTO SAS
Id Solicitante:	9010377188
Fecha Informe:	07/11/2025
Centro de Validación:	CDA CALI SUR
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	9FB4SREB4NM873884
Número de Serie:	9FB4SREB4NM873884
Número de motor:	A812UG68502
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2022

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico



FECHA:	7/11/2025	PLACA:	GFU919
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	1632903403	ROMBO:	32
CENTRO DE INSPECCION:	CDA CALI SUR		
ASEGURABLE:	NO		

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2022
TIPO	LOGAN [2] [FL]	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1598
COD. FASEC.	08001200	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	A812UG68502	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	9FB4SREB4NM873884	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	9FB4SREB4NM873884	ORDEN	1497
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	84275		
ENVIADO A	CALLE 9 # 44-82		

ASEGURADORA	AUTO SAS		
SUCURSAL	PRINCIPAL		
INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA	Clave	
NOMBRE	AUTO SAS		
IDENTIFICACION	9010377188	Edad	
DIRECCION	CL 15 20 77		
PROFESION	OTROS	Tel	3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0	LOS ACCESORIOS Y SUS VALORES AQUI LISTADOS SON ASEGURABLES DEPENDIENDO DE LAS POLITICAS DE LAS COMPAÑIAS	
V/R FASECOLD	\$ 48.000.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 48.000.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		

ACCESORIOS

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	0.00
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	0.00

MAURICIO ALEJANDRO RODRIGUEZ TAPIERO
INSPECTOR:

FIRMA CLIENTE: _____
C.C:

LA INSPECCION REALIZADA AL VEHICULO SERVIRA DE BASE PARA LA ACEPTACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD POR PARTE DE LA ASEGURADORA Y NO IMPLICA COBERTURA INMEDIATA DEL MISMO

COLSERAUTO

2240849

INFORME TÉCNICO

FECHA:

7/11/2025

No. Informe

PLACA:

Ciudad

1632903403

GFU919**CDA CALI SUR**Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad**DATOS**

MARCA	
CLASE	
TIPO	
MODELO	
NACIONALIDAD	2022
COLOR	
CILINDRAJE	BLANCO

NOMBRE	
CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	AUTO SAS
DIRECCIÓN	9010377188
TELÉFONO	CL 15 20 77
	3004929989
Rombo	32

No.MC-TOR

No.SERIE

No.CHASIS

A812UG68502**9FB4SREB4NM873884****9FB4SREB4NM873884****DOCUMENTOS**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10023009665

PLACA: **GFU919** MARCA: **RENAULT** LINEA: **LOGAN** MODELO: **2022**

CILINDRADA CC: **1.598** COLOR: **BLANCO GLACIAL (V)** SERVICIO: **PARTICULAR**

CLASE DE VEHICULO: **AUTOMOVIL** TIPO CARROCERÍA: **SEDAN** COMBUSTIBLE: **GASOLINA** CAPACIDAD Kg/PSJ: **5**

NÚMERO DE MOTOR: **A812UG68502** REG. VIN: **9FB4SREB4NM873884**

NÚMERO DE SERIE: **9FB4SREB4NM873884** REG. NÚMERO DE CHASIS: **9FB4SREB4NM873884** REG. **N**

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): **MORALES FLOREZ JESUS MARIA** IDENTIFICACIÓN: **C.C. 14215719**

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: **BLINDAJE 85** POTENCIA HP: **85**

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: **PV0003202103275** FECHA IMPORT.: **10/04/2021** PUERTAS: **4**

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: **PRENDA - RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO**

FECHA MATRICULA: **26/05/2021** FECHA EXP. UC. TTO: **26/05/2021** FECHA VENCIMIENTO: *********

ORGANISMO DE TRANSITO: **INST DPTAL DE TTO QUINDIO/CIRCASIA**

LT01008665421

CONCEPTO E IMPRONTAS

- MOTOR** Original ☒
Regrabado ☐
Grabado ☐
- SERIAL** Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐
- CHASIS** Original: ☒
Regrabado ☐
Grabado ☐

Fabián Muñoz Angulo
Técnico en Sistemas de Identificación**COLSERAUTO****-9FB4SREB4NM873884-****OBSERVACIONES**

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma

Agente (R)

Técnico en identificación de automotores

Fabián Muñoz Angulo
Técnico en Sistemas de Identificación**COLSERAUTO**

Firma Cliente

CC

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 436109

Fecha Expedición: 7 11 2025 Hora: 4:26 PM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10036251050

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

AUTOMOVIL

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

INST DPTAL DE TTO QUINDIO/CIF

Fecha matrícula

5/26/2021

PLACA

GFU919

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

9FB4SREB4NM873884

Clasificación

AUTOMOVIL

Color

BLANCO GLACIAL (V)

Capacidad total de pasajeros

País de origen

COLOMBIA

Regrabación motor

NO

Número regrabación motor

Tiene prenda

NO

Número VIN

9FB4SREB4NM873884

Marca

RENAULT

Cilindraje

1598

Pasajeros sentados

5

Días matriculados

1626

Regrabación chasis

NO

Número regrabación chasis

Tiene gravamen

NO

Número de motor

A812UG68502

Línea

LOGAN

Carrocería

SEDAN

Capacidad de carga

443

Número de registro

324636651

Regrabación serie

NO

Número regrabación serie

Identificador de carrocería

9

Número de chasis

9FB4SREB4NM873884

Modelo

2022

Número de ejes

2

Peso bruto vehicular

1521

Repotenciado

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación VIN

Identificador de color

13475

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Fecha vencimiento

6/11/2026

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha vigencia

6/12/2025

Fecha expedición

6/11/2025

Número póliza

41880954

Entidad expide Soat

LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS

Fecha vencimiento

5/25/2025

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha vigencia

5/26/2024

Fecha expedición

5/25/2024

Número póliza

408004384358000

Entidad expide Soat

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A

Fecha vencimiento

5/25/2024

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha vigencia

5/26/2023

Fecha expedición

5/25/2023

Número póliza

83386546

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Fecha vencimiento

5/25/2023

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha vigencia

5/26/2022

Fecha expedición

5/25/2022

Número póliza

28799614

Entidad expide Soat

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENT

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

5/25/2021

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Fecha vencimiento

5/25/2022

Fecha vigencia

5/26/2021

Número póliza

909969

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
AUTO S.A.S	NIT	901037718	10/1/2025	
RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMI	NIT	900977629	6/13/2025	10/1/2025
JESUS MARIA MORALES FLOREZ	Cédula Ciudadanía	14215719	5/26/2021	6/13/2025

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
277508439	10/1/2025	AUTORIZADA	INST DPTAL DE TTO QUINDIO/CIF

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO,

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
269460983	6/13/2025	AUTORIZADA	INST DPTAL DE TTO QUINDIO/CIF

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA, TRÁMITE TRASPASO,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

269465461

6/13/2025

RECHAZADA

INST DPTAL DE TTO QUINDIO/CIF

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA, TRÁMITE TRASPASO,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

154754970

5/26/2021

AUTORIZADA

INST DPTAL DE TTO QUINDIO/CIF

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL, TRÁMITE INSCRIPCIÓN ALERTA,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

154763817

5/26/2021

RECHAZADA

INST DPTAL DE TTO QUINDIO/CIF

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL, TRÁMITE INSCRIPCIÓN ALERTA,

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN

CERTIFICADO



COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

No válido para trámites ante aseguradoras ni financieras.

Vehículo

ORDEN

COLSERAUTO S.A

FECHA:	7/11/2025	PLACA	GFU919
COMPAÑÍA	AUTO SAS	ROMBO	32
No. ORDEN	1632903403	CENTRO DE INSPECCIÓN	CDA CALI SUR [CALI]
ASEGURABLE	NO	SUCURSAL	PRINCIPAL
TIPO DE ORDEN	Compañía de Seguros	DIRECCIÓN DE ENVÍO	CALLE 9 # 44-82
VALOR FASECOLDA	\$ 48.000.000	INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA []
VALOR COLSERAUTO	\$ 48.000.000	TIPO DE VEHICULO	
VALOR CLIENTE	\$ 0	DOMICILIO	
VALOR ACCESORIOS	\$ 0	No. RECIBO	0
TIEMPO	992	FORMA DE PAGO	30

ReInspección

REINSPECCIÓN	NO	ASEGURABLE	
OBSERVACIÓN		FECHA	

SOLICITUD DE SERVICIO

No. SOLICITUD	1497	¿QUIEN CREO LA SOLICITUD?	DARIO ZULUAGA
¿CUANDO SE INGRESÓ?	7/11/2025	¿COMO INGRESÓ LA SOLICITUD?	F

CLIENTE

COLSERAUTO S.A

Nombres	AUTO SAS	No. Identificación	NIT NIT: 9010377188
Apellidos		E-mail	
Profesión	OTROS	Dirección	CL 15 20 77
Ciudad	ARMENIA	Teléfono	3004929989
Edad		Fecha Creación	9/08/2024
Sexo	M	Código	1125501

VEHICULO

COLSERAUTO S.A

Placa	GFU919	Clase	AUTOMOVIL
Modelo	2022	Marca	RENAULT
Código Fasecolda	08001200	No. Chasis	9FB4SREB4NM873884
Kilometraje	84275	No. Serie	9FB4SREB4NM873884
Tipo Servicio	PARTICULAR	No. Motor	A812UG68502
Combustible	GASOLINA	Cilindraje	1598
Tipo Caja	MECANICA	Nacionalidad	COL
Color	BLANCO	Tipo carroceria	AUTO SEDAN
Tipo de Pintura	Plana	Empresa Afiliación	
Vigencia Gases (RTM)	1/01/0001	Referencia	LOGAN [2] [FL]
Vigencia SOAT	1/01/0001	Repotenciado (PESADOS)	
		Repotenciado a Modelo (PESADOS)	

INSPECCION VISUAL

COLSERAUTO S.A

			
Deficiente	Aceptable	Optimo	
LATONERIA	44%		
PINTURA	70%		
VIDRIOS	100%		
CHASIS	97%		
TAPICERIA	60%		
FUGAS FLUIDO	100%		
IDENTIFICACIÓN	100%		

SubCategoría	Categoría	Pregunta	Respuesta
CHASIS	ESTADO GENERAL	ESTADO DEL CHASIS	Bueno
	VISTA CHASIS AUTOMOVIL	REF. PISOS DER.	Sumido
		REF. PISOS IZQ.	Sumido
FUGAS FLUIDOS	VISTA INFERIOR	FUGA ACEITE CAJA	No
		FUGA ACEITE CARTER	No
		FUGA ACEITE MOTOR	No
		FUGA COMBUSTIBLE	No
		FUGA DIR. HIDR.	No
		FUGA LIQ. FRENOS	No
		ESTADO DE LATONERIA	Regular
LATONERIA	ESTADO GENERAL	COSTADO	Golpe Fuerte
	VISTA DERECHA	GUARDAFANGO	Rayon
		PUERTA DEL.	Sumido
		PUERTA TRAS.	Sumido
	VISTA FRONTAL	BABERO	NA
		BOMPER	Regular
	VISTA INFERIOR	ESTRIBO DER.	Sumido
		ESTRIBO IZQ.	Malo
	VISTA IZQUIERDA	COSTADO	Golpe Fuerte
		PUERTA DEL.	Golpe Fuerte
	VISTA POSTERIOR	BOMPER	Malo
		PANEL TRASERO	Golpe Fuerte
		PLATON	NA
		TAPA BAUI /COMP.	Regular

NA	ESTADO GENERAL	ANTENA	Manual
		CLASE PINTURA	Plana
		VIDRIOS DEL.	Electricos
		VIDRIOS TRAS.	Manuales
	VISTA DERECHA	LLANTA DEL.	40
		LLANTA TRAS.	10
		RETROVISOR	Malo
	VISTA EXTERIORES	AJUSTE CIERRE BAUL/COMPUERTA	BUENO
		AJUSTE CIERRE CAPOT	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
		FUNCIONAMIENTO DIRECCIONALES	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES ALTAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES BAJAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES EXPLORADORAS	NA
		FUNCIONAMIENTO LUCES FRENOS	NO FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES MEDIAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PARQUEO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PLACA	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES REVERSA	FUNCIONA
	VISTA INFERIOR	ESATDO GUARDAPOLVO CAJA DIRECCIÓN	BUENO
		ESTADO BRAZOS DIRECCION TORULAS	REGULAR
		ESTADO CARTER	BUENO
		ESTADO CAUCHOS SUSPENSION	REGULAR
		ESTADO GUARDAPOLVOS EJES	BUENO
		ESTADO PROTECTORES INFERIORES	REGULAR
		ESTADO TANQUE CATALIZADOR GASES	BUENO
		ESTADO TANQUE SILENCIADOR	BUENO
		ESTADO TIJERAS	BUENO
		ESTADO TUBERIA FRENOS	BUENO
		ESTADO TUBO EXOSTO	BUENO
		FUGA ACEITE CAJA DE TRANSMISION	NA
		FUGA ACEITE CAJA VELOCIDADES	SIN FUGA
		FUGA ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	SIN FUGA
		FUGA ACEITE MOTOR	SIN FUGA
		FUGA LIQUIDO BOMBA DE EMBRAGUE	SIN FUGA
		FUGA LIQUIDO DE FRENOS	SIN FUGA
		FUGAS ACEITE POR AMORTIGUADOR	SIN FUGA
		FUGAS TANQUE COMBUSTIBLE	SIN FUGA
	VISTA INTERIOR	CINTURONES	Retractil
		ENCENDEDOR	Si
		ESTADO CARTERAS PUERTAS	BUENO
		ESTADO TAPICERIA ASIENTOS	MALO
		ESTADO TAPICERIA TECHO	REGULAR
		ESTADO TIMÓN	REGULAR
		FUNCIONAMIENTO ASIENTOS DELANTEROS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO CALEFACCION	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO DESEMPAÑADOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO ENCENDEDOR	NA
		FUNCIONAMIENTO ESPEJOS ELECTRICOS	NA
		FUNCIONAMIENTO INDICADOR GAS-TEMP-ACEITE	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS DELA	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS TRASERO	NA
		FUNCIONAMIENTO LUZ INTERIOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO PITO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO RADIO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO RELOJ	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO SWITCH-FACIL ARRANQUE	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO TACOMETRO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO TECHO CORREDIZO	NA
		FUNCIONAMIENTO VELOCIMETRO	FUNCIONA
		RELOJ	Si
		TAPIZADO CUERO	NA
		TESTIGO ABS	FUNCIONA
		TESTIGO AIR BARG	FUNCIONA
		TESTIGO CHECK ENGINE	FUNCIONA
	VISTA IZQUIERDA	LLANTA DEL.	40
		LLANTA TRAS.	10
		RETROVISOR	Malo
	VISTA MOTOR	ESTADO CABLES INSTALACION DE ALTA	BUENO
		ESTADO CARCAZA CAJA DE VELOCIDADES	BUENO
		ESTADO CORREAS	BUENO
		ESTADO EXTERNO BATERIA	BUENO
		ESTADO FILTRO DE AIRE	NO VERIFICABLE
		ESTADO MANGUERAS RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR A/A	BUENO
		ESTADO SOPORTE CAJA VELOCIDADES	REGULAR
		ESTADO SOPORTE MOTOR	REGULAR
		FUNCIONAMIENTO A/A	FUNCIONA
		NIVEL ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	NIVEL NORMAL
		NIVEL ACEITE MOTOR	NIVEL NORMAL
		NIVEL AGUA LIMPIA VIDRIOS	FUERA DE NIVEL
		NIVEL LIQUIDO DE FRENOS	NIVEL NORMAL
		NIVEL LIQUIDO EMBRAGUE	NA
		NIVEL REFRIGERANTE MOTOR	NIVEL NORMAL
		TENSION CORREAS	REGULAR
		VISCOSIDAD ACEITE MOTOR	NORMAL
	VISTA POSTERIOR	PLUMILLA	NA
		STOP DER.	Rotura Fuerte
	VISTA SUPERIOR	TIPO CABINA	N/A
PINTURA	ESTADO GENERAL	ESTADO PINTURA	Piezas afectada: 6
TAPICERIA		ESTADO TAPICERIA	Regular



MARCACION

COLSERAUTO S.A.

¿Se marcó el vehículo?

No



SERVICIOS

COLSERAUTO S.A.

L.C BASIC

DETALLE DEL SERVICIO

Servicio	Usuario	Fecha Y Hora
RUNT	VERONICA VERA FERNANDEZ	7/11/2025 3:44:42 p.m.
IMPRONTAS	FABIAN MUÑOZ ANGULO	7/11/2025 3:44:42 p.m.

PISTA	MAURICIO ALEJANDRO RODRIGUEZ TAPIERO	7/11/2025 3:44:42 p.m.
PERITAJE COMERCIAL	MAURICIO ALEJANDRO RODRIGUEZ TAPIERO	7/11/2025 3:44:42 p.m.
VISUAL LIVIANOS	MAURICIO ALEJANDRO RODRIGUEZ TAPIERO	7/11/2025 3:44:42 p.m.
OBSERVACIONES	MAURICIO ALEJANDRO RODRIGUEZ TAPIERO	7/11/2025 3:44:42 p.m.
NOVEDADES	MAURICIO ALEJANDRO RODRIGUEZ TAPIERO	7/11/2025 3:44:42 p.m.
ACCESORIOS	MAURICIO ALEJANDRO RODRIGUEZ TAPIERO	7/11/2025 3:44:42 p.m.
FOTOS	DIEGO ALEJANDRO ZULUAGA MOLINA	7/11/2025 3:44:42 p.m.

	ACCESORIOS	COLSERAUTO S.A
---	-------------------	----------------

ORIGINALES

Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
AIRE ACONDICIONADO				1	\$ 0
ALARMA				1	\$ 0
BLOQUEO CENTRAL				1	\$ 0
CINTURONES DE SEGURIDAD				1	\$ 0
COPAS				1	\$ 0
DESEMPAÑADOR				1	\$ 0
DIRECCION HIDRAULICA				1	\$ 0
ESPEJO RETROVISOR				1	\$ 0
LLANTAS				1	\$ 0
PARLANTES				1	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD				1	\$ 0
RADIO CD				1	\$ 0
RELOJ				1	\$ 0
RINES				1	\$ 0
TERCER STOP				1	\$ 0
VIDRIOS ELECTRICOS				1	\$ 0

ADICIONALES

Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
	ORIGINAL	ABS	ORIGINAL	1	\$ 0
	ORIGINAL	AIR BAG	ORIGINAL	2	\$ 0

	NOVEDADES	COLSERAUTO S.A
---	------------------	----------------

SEGURIDAD PASIVA AFECTADA
VEHICULO PRESENTA DESGASTE ANORMAL DE LLANTAS
DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
SEGURIDAD ACTIVA AFECTADA
SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

	OBSERVACIONES	COLSERAUTO S.A
---	----------------------	----------------

Servicio	Observacion	Usuario
OBSERVACIONES	NO) BAJO PORCENTAJE EN LATONERIA. GUARDAPOLVO METALICO TRASERO DERECHO Y PORTA STOP DERECHO CON GOLPE FUERTE... TESTIGO MULTIFUNCION ENCENDIDO, DISCOS DE FRENOS CON DESGASTE. 2 RETROVISORES MALOS. TAPAS DE RINES REGULARES. RINES RAYADOS. DESCUADRE EN CONJUNTO DELANTERO Y TRASERO. MANT A SUSPENSIÓN ,EMBRAGUE, DIRECCION Y FRENOS	MAURICIO ALEJANDRO RODRIGUEZ TAPIERO

	PRUEBA DE VACIO	COLSERAUTO S.A
---	------------------------	----------------

PRUEBA RALENTI	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN CONSTANTE	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN A FONDO	0- inHg

	COMPRESION DE MOTOR	COLSERAUTO S.A
---	----------------------------	----------------

CILINDRO 1	Psi	CILINDRO 5	Psi
CILINDRO 2	Psi	CILINDRO 6	Psi
CILINDRO 3	Psi	CILINDRO 7	Psi
CILINDRO 4	Psi	CILINDRO 8	Psi

	DINAMOMETRO	COLSERAUTO S.A
---	--------------------	----------------

Servicio de Dinamometro

	PISTA	COLSERAUTO S.A
---	--------------	----------------

CONVENCIONES

LSERAUTO S.A.

COLSERAUTO S.A.

COLSERAUTO S.A.

Deficiente

Aceptable

Optimo

FRENOS		
RUEDAS DELANTERAS	RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO

SUSPENSIÓN	
EJES DELANTEROS	EJES TRASEROS

ALINEACIÓN Y LLANTAS				ALINEACION	
% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS				Primer Eje	Segundo Eje
Rueda Delantera Derecha	Rueda Delantera Izquierda	Rueda Trasera Derecha	Rueda Trasera Izquierda		
					