



FECHA: 10/11/2025		PLACA:	LRU132
ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros			
No.INSPECCION: 1632904293		ROMBO: 50	
CENTRO DE INSPECCION: CDA CALI SUR			
ASEGURABLE: NO			

D
A
T
O
S

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2023
TIPO	LOGAN [2] [FL]	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	1598
COD. FASEC.	08001200	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	A812UH17900	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	9FB4SREB4PM450649	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	9FB4SREB4PM450649	ORDEN	1500
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	0		
ENVIADO A	CALLE 9 # 44-82		


ASEGURADORA	AUTO SAS	
SUCURSAL	PRINCIPAL	
INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA	Clave:
NOMBRE	AUTO SAS	
IDENTIFICACION	9010377188	Edad:
DIRECCION	CL 15 20 77	
PROFESION	OTROS	Tel: 3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0	
V/R FASECOLD	\$ 51.200.000	
V/R COLSERAUTO	\$ 51.200.000	
V/R ACCESORIOS	\$ 0	

LATONERIA	#####	61%
PINTURA	#####	60%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	92%
TAPICERIA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%
	0% Deficiente	60% Aceptable
		90% Optimo
		100%

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLD, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

E
S
T
A
D
O

G
E
N
E
R
A
L



Observaciones: VH PRESENTA MALOS ACABADOS EN LATONERÍA Y PINTURA, GOLPES, SUMIDOS Y RAYONES, TAPICERÍA MANCHADA, ESPEJO RETROVISOR DERECHO SUELTO, NO PRESENTA LLANTA DE REPUESTO, BATERÍA, Y PLACA TRASERA. PRESENTA OXIDACIÓN EN PARTES DE MOTOR, TREN DELANTERO, TREN TRASERO. NO SE PUDO DIAGNOSTICAR FUNCIONAMIENTO ELECTRICO, ELECTRONICO Y COMPONENTES MECANICOS POR FALTA DE BATERIA, , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS,

A
C
C
E
S

O R I O S	☒ ORIGINAL ☐ OPCIONAL ☒ NO TIENE															
	RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTE	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗
	DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICION.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLODADORAS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
		PELICULA DE SEGURIDAD	OTROS	1	\$ 0											



FECHA: 10/11/2025 PLACA: LRU132
 ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros
 No.INSPECCION: 1632904293 ROMBO: 50
 CENTRO DE INSPECCION: CDA CALI SUR
 ASEGURABLE: NO

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2023
TIPO	LOGAN [2] [FL]	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	1598
COD. FASEC.	08001200	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	A812UH17900	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	9FB4SREB4PM450649	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	9FB4SREB4PM450649	ORDEN	1500
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	0		

ASEGURADORA	AUTO SAS	
SUCURSAL	PRINCIPAL	
INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA	Clave
NOMBRE	AUTO SAS	
IDENTIFICACION	9010377188	Edad
DIRECCION	CL 15 20 77	
PROFESION	OTROS	Tel 3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0	
V/R FASECOLD	\$ 51.200.000	
V/R COLSERAUTO	\$ 51.200.000	
V/R ACCESORIOS		

VH PRESENTA MALOS ACABADOS EN LATONERÍA Y PINTURA, GOLPES, SUMIDOS Y RAYONES, TAPICERÍA MANCHADA, ESPEJO RETROVISOR DERECHO SUELTO, NO PRESENTA LLANTA DE REPUESTO, BATERÍA, Y PLACA TRASERA. PRESENTA OXIDACIÓN EN PARTES DE MOTOR, TREN DELANTERO, TREN TRASERO. NO SE PUDO DIAGNOSTICAR FUNCIONAMIENTO ELECTRICO, ELECTRONICO Y COMPONENTES MECANICOS POR FALTA DE BATERIA, , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS,


F
R
E
N
O
S

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO
0% - 49% Deficiente
50% - 70% Aceptable
71% - 100% Optimo

FRENO DE MANO



0% - 39% Deficiente

RUEDAS TRASERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO
40% - 60% Aceptable
61% - 100% Optimo

S
U
S
P
E
N
S
I
O
N

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION
0% - 39% Deficiente
40% - 60% Aceptable
61% - 100% Optimo


Observaciones:

A
L
I
N
E
A
C
I
O
N

Y

L
L
A
N
T
A
S

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS
0% - 39% Deficiente
40% - 70% Aceptable
71% - 100% Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO
0m a 5m Optimo
5m a 10m Aceptable
10m a (+) Deficiente

Observaciones:

F
O
T
O
S

V
E
H
I
C
U
L
O

MARCA RENAULT

CLASE AUTOMOVIL

TIPO LOGAN [2] [FL]



10/11/2025



10/11/2025



10/11/2025



10/11/2025



10/11/2025



10/11/2025



DATOS

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2023
TIPO	LOGAN [2] [FL]	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	1598
COD. FASEC.	08001200	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	A812UH17900	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	9FB4SREB4PM450649	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	9FB4SREB4PM450649	ORDEN	1500
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	MALO *
Nivel refrigerante motor	FUERA DE NIVEL *
Nivel liquido de frenos	FUERA DE NIVEL *
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	FUERA DE NIVEL
Funcionamiento A/A	NA
Soporte caja de velocidades	REGULAR *

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	NA
Funcionamiento luces altas	NA
Funcionamiento luces medias	NA
Funcionamiento direccionales	NA
Funcionamiento luces freno	NA
Funcionamiento luces reversa	NA
Funcionamiento luces parqueadero	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	NA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	NA
Funcionamiento calefacción	NA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	NA
Funcionamiento velocímetro	NA
Funcionamiento tacómetro	NA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	NA
Funcionamiento espejos eléctricos	NA
Funcionamiento reloj	NA

PARTES BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas liquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	REGULAR *

FECHA:	10/11/2025	PLACA:	LRU132
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	1632904293	ROMBO:	50
CENTRO DE INSPECCION:	CDA CALI SUR		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	AUTO SAS
IDENTIFICACION	9010377188
DIRECCION	CL 15 20 77
TELEFONO	3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDIA	\$ 51.200.000
V/R COLSERAUTO	\$ 51.200.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	MALO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	REGULAR *
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	NA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	NA
Funcionamiento asientos delanteros	NA
Estado tapiceria asientos	REGULAR *
Estado tapiceria techo	REGULAR *
Estado carteras puertas	REGULAR *
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	NA
Funcionamiento techo corridiso	NA
Testigo ABS	NA
Testigo Air Barg	NA
Testigo check Engine	NA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	REGULAR
Estado tijeras	REGULAR *
Estado guardapolvos ejes	REGULAR *
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	NA
Estado guarda polvo caja direccion	REGULAR *

Estado tubería frenos	REGULAR *
-----------------------	-----------



MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2023
TIPO	LOGAN [2] [FL]	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	1598
COD. FASEC.	08001200	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	A812UH17900	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	9FB4SREB4PM450649	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	9FB4SREB4PM450649	ORDEN	1500
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	0		
ENVIADO A	CALLE 9 # 44-82		

FECHA:	10/11/2025	PLACA:	LRU132
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	1632904293	ROMBO:	50
CENTRO DE INSPECCION:	CDA CALI SUR		
ASEGURABLE:	NO		

ASEGURADORA	AUTO SAS		
SUCURSAL	PRINCIPAL		
INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA	Clave	
NOMBRE	AUTO SAS		
IDENTIFICACION	9010377188	Edad	
DIRECCION	CL 15 20 77		
PROFESION	OTROS	Tel	3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0	LOS ACCESORIOS Y SUS VALORES AQUI LISTADOS SON ASEGURABLES DEPENDIENDO DE LAS POLITICAS DE LAS COMPAÑIAS	
V/R FASECOLD	\$ 51.200.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 51.200.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		

ACCESORIOS

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OTROS	1	0.00

FELIX MARIO HERRERA

FIRMA CLIENTE: _____

INSPECTOR:

C.C:

LA INSPECCION REALIZADA AL VEHICULO SERVIRA DE BASE PARA LA ACEPTACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD POR PARTE DE LA ASEGURADORA Y NO IMPLICA COBERTURA INMEDIATA DEL MISMO

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	1500		
Fecha de Expedición:	10/11/2025	Hora:	03:54

Aspecto del Vehículo

Placa:	LRU132
Marca:	RENAULT
Línea:	LOGAN [2] [FL]
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carroceria:	AUTO SEDAN
Color:	GRIS
Cilindraje (cc):	1598
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	AUTO SAS
Id Solicitante:	9010377188
Fecha Informe:	10/11/2025
Centro de Validación:	CDA CALI SUR
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	9FB4SREB4PM450649
Número de Serie:	9FB4SREB4PM450649
Número de motor:	A812UH17900
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2023

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

COLSERAUTO**INFORME TÉCNICO**

2240956

FECHA:

10/11/2025

No. Informe

Ciudad

1632904293

PLACA:

LRU132

CDA CALI SUR

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL

Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	
CLASE	RENAULT
TIPO	AUTOMOVIL
MODELO	LOGAN [2] [FL]
NACIONALIDAD	2023
COLOR	COL
CILINDRAJE	GRIS

NOMBRE

CÉDULA DE CIUDADANÍA (NIT)

AUTO SAS

DIRECCIÓN

9010377188

TELÉFONO

CL 15 20 77

3004929989

Rumbo

50

No.MOTOR

No.SERIE

No.CHASIS

A812UH17900

9FB4SREB4PM450649

9FB4SREB4PM450649

DOCUMENTOS



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No.

10034420630

PLACA

LRU132

MARCA

RENAULT

LINEA

LOGAN

AÑO

2023

CILINDRADA CC

1.598

COLOR

GRIS CASSIOPEE

SERVICIO

PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO

AUTOMOVIL

TIPO CARROCERÍA

SEDAN

COMBUSTIBLE

GASOLINA

CAPACIDAD KG

5

NÚMERO DE MOTOR

A812UH17900

REG

N

VIN

9FB4SREB4PM450649

NÚMERO DE SERIE

9FB4SREB4PM450649

REG

N

NÚMERO DE CHASIS

9FB4SREB4PM450649

KEY

N

PROPIETARIO (APELLIDO(S) Y NOMBRE(S))
AUTO S A S

IDENTIFICACIÓN

AUT. 001037728

DISTRIBUCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE

POTENCIA HP

85

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

PV0003202204755

FE

I

FECHA IMPORT

02/11/2022

PUERTAS

4

IMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRÍCULA

17/11/2022

FECHA EXP. LIC. TIO

26/05/2025

FECHA VENCIMIENTO

DISTRIBUCIÓN DE TRÁNSITO

STRIA MCPAL TToYTE PUERTO COLOMBIA



LT-07003833131

MOTOR

Original ☒Regrabado ☐Grabado ☐

SERIAL

Original ☐Regrabado ☐Grabado ☐

CHASIS

Original ☒Regrabado ☐Grabado ☐Fabián Muñoz Angulo
Técnico en Sistemas de Identificación

COLSERAUTO

9FB4SREB4PM450649-

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

OBSERVACIONES

Fabián Muñoz Angulo
Técnico en Sistemas de Identificación

COLSERAUTO

Firma

Firma Cliente

Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

CC

Bogotá Morata: Calle 90A # 59C - 75 / PBX: 3572 345 2770 / FAX: 3572 275 8888 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 88 - 47 / PBX: 3572 312 2000 - Bogotá Americano: Calle 57 # 4550 - Bogotá Puente Aranda: Calle 17 # 62-62 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 55 # 88 - 33 Barrio El Prado / PBX: 3572 308 5440 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 82 - 42 / PBX: 3572 307 954 00-12 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 29 # 51A - 100 Bucaramanga Camioneta / PBX: 3577 5543 2000 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km. 2 Autopista Cardín-Bucaramanga Car. 331 470 8300 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 40 # 25 - 37 Av. Los Indignos / PBX: 3506 225 9376 - 3506 300 8464 Car. 370 395 4710 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 30 # 35 - 33 OSO Mangrén S.A. / PBX: 3574 262 4813 - Cali Florid: Av. 5 Norte # 60N - 75 / PBX: 3572 340 2770 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / PBX: 3572 312 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: No. 87 Libertador # 2 - 100 Car. 2303240320 - Cartagena: Car. 8 # 24 240 Car. 35 995599

RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 436627

Fecha Expedición: 10 11 2025 Hora: 4:20 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10034420680

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

AUTOMOVIL

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA MCPAL TToYTE PUERTO

Fecha matrícula

11/17/2022

PLACA

LRU132

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

9FB4SREB4PM450649

Clasificación

AUTOMOVIL

Color

GRIS CASSIOPEE

Capacidad total de pasajeros

País de origen

COLOMBIA

Regrabación motor

NO

Número regrabación motor

Tiene prenda

NO

Número VIN

9FB4SREB4PM450649

Marca

RENAULT

Cilindraje

1598

Pasajeros sentados

5

Días matriculados

1089

Regrabación chasis

NO

Número regrabación chasis

Tiene gravamen

NO

Número de motor

A812UH17900

Línea

LOGAN

Carrocería

SEDAN

Capacidad de carga

443

Número de registro

486727837

Regrabación serie

NO

Número regrabación serie

Identificador de carrocería

9

Número de chasis

9FB4SREB4PM450649

Modelo

2023

Número de ejes

2

Peso bruto vehicular

1521

Repotenciado

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación VIN

Identificador de color

1829

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS S A

Fecha vencimiento

5/16/2026

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha vigencia

5/17/2025

Fecha expedición

5/16/2025

Número póliza

91413634

Entidad expide Soat

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A

Fecha vencimiento

12/7/2024

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha vigencia

12/8/2023

Fecha expedición

12/7/2023

Número póliza

890106854220100

Entidad expide Soat

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A

Fecha vencimiento

11/16/2023

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha vigencia

11/17/2022

Fecha expedición

11/16/2022

Número póliza

151010533600100

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

AUTO S.A.S

RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMI

Tipo de documento

NIT

NIT

Número de documento

901037718

900977629

Fecha inicio (Propiedad)

5/26/2025

6/6/2024

Fecha fin (Propiedad)

5/26/2025

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

JOHN EDUARDO VASQUEZ PERTUZ

Cédula Ciudadanía

8507916

11/17/2022

6/6/2024

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

267949713

5/26/2025

AUTORIZADA

STRIA MCPAL TToYTTE PUERTO

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

267949330

5/26/2025

RECHAZADA

STRIA MCPAL TToYTTE PUERTO

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

267941475

5/26/2025

RECHAZADA

STRIA MCPAL TToYTTE PUERTO

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

267948860

5/26/2025

RECHAZADA

STRIA MCPAL TToYTTE PUERTO

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Número de solicitud

267945769

Fecha de registro

5/26/2025

Estado de solicitud

RECHAZADA

Entidad

STRIA MCPAL TTOYTTE PUERTO

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN

CERTIFICADO



COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

No válido para trámites ante aseguradoras ni financieras.

Vehículo



ORDEN

COLSERAUTO S.A

FECHA:	10/11/2025	PLACA	LRU132
COMPAÑÍA	AUTO SAS	ROMBO	50
No. ORDEN	1632904293	CENTRO DE INSPECCIÓN	CDA CALI SUR [CALI]
ASEGURABLE	NO	SUCURSAL	PRINCIPAL
TIPO DE ORDEN	Compañía de Seguros	DIRECCIÓN DE ENVÍO	CALLE 9 # 44-82
VALOR FASECOLDA	\$ 51.200.000	INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA []
VALOR COLSERAUTO	\$ 51.200.000	TIPO DE VEHICULO	
VALOR CLIENTE	\$ 0	DOMICILIO	
VALOR ACCESORIOS	\$ 0	No. RECIBO	0
TIEMPO	1087	FORMA DE PAGO	30

ReInspección

REINSPECCIÓN	NO	ASEGURABLE	
OBSERVACIÓN		FECHA	

SOLICITUD DE SERVICIO

No. SOLICITUD	1500	¿QUIEN CREO LA SOLICITUD?	DARIO ZULUAGA
¿CUANDO SE INGRESÓ?	10/11/2025	¿COMO INGRESÓ LA SOLICITUD?	F



CLIENTE

COLSERAUTO S.A

Nombres	AUTO SAS	No. Identificación	NIT NIT: 9010377188
Apellidos		E-mail	
Profesión	OTROS	Dirección	CL 15 20 77
Ciudad	ARMENIA	Teléfono	3004929989
Edad		Fecha Creación	9/08/2024
Sexo	M	Código	1125501



VEHICULO

COLSERAUTO S.A

Placa	LRU132	Clase	AUTOMOVIL
Modelo	2023	Marca	RENAULT
Código Fasecolda	08001200	No. Chasis	9FB4SREB4PM450649
Kilometraje	0	No. Serie	9FB4SREB4PM450649
Tipo Servicio	PARTICULAR	No. Motor	A812UH17900
Combustible	GASOLINA	Cilindraje	1598
Tipo Caja	MECANICA	Nacionalidad	COL
Color	GRIS	Tipo carroceria	AUTO SEDAN
Tipo de Pintura	Metalizada	Empresa Afiliación	
Vigencia Gases (RTM)	1/01/0001	Referencia	LOGAN [2] [FL]
Vigencia SOAT	1/01/0001	Repotenciado (PESADOS)	
		Repotenciado a Modelo (PESADOS)	



INSPECCION VISUAL

COLSERAUTO S.A

Deficiente	Aceptable	Optimo	
LATONERIA	61%		
PINTURA	60%		
VIDRIOS	100%		
CHASIS	92%		
TAPICERIA	100%		
FUGAS FLUIDO	100%		
IDENTIFICACIÓN	100%		

SubCategoría	Categoría	Pregunta	Respuesta
CHASIS	ESTADO GENERAL	ESTADO DEL CHASIS	Bueno
	VISTA CHASIS AUTOMOVIL	PUNTA CHASIS TRAS. IZQ.	Sumido
FUGAS FLUIDOS	VISTA INFERIOR	FUGA ACEITE CAJA	No
		FUGA ACEITE CARTER	No
		FUGA ACEITE MOTOR	No
		FUGA COMBUSTIBLE	No
		FUGA DIR. HIDR.	No
		FUGA LIQ. FRENSOS	No
LATONERIA	VISTA DERECHA	COSTADO	Arreglo Malo
		GUARDAFANGO	Golpe Fuerte
		PUERTA DEL.	Arreglo Malo
		PUERTA TRAS.	Arreglo Malo
	VISTA FRONTAL	BABERO	NA
		BOMPER	Arreglo Regular
		CAPOT	Regular
	VISTA INFERIOR	ESTRIBO DER.	Golpe Fuerte
	VISTA IZQUIERDA	COSTADO	Arreglo Malo
		GUARDAFANGO	Arreglo Malo
		PUERTA DEL.	Arreglo Malo
		PUERTA TRAS.	Arreglo Regular
	VISTA POSTERIOR	BOMPER	Golpe Fuerte
		PANEL TRASERO	Sumido
		PLATON	NA
		TAPA BAUL /COMP.	Golpe Medio

		INFERIOR/COMPLETO	Seguro Motor
NA	VISTA SUPERIOR	CAPOTA	Sumido
	ESTADO GENERAL	ANTENA	Manual
		CLASE PINTURA	Plana
		VIDRIOS DEL.	Electricos
		VIDRIOS TRAS.	Electricos
	VISTA DERECHA	BOCELES	NA
		LLANTA DEL.	30
		LLANTA TRAS.	70
		RETROVISOR	Malo
		RIN DEL.	Rayon
		RIN TRAS.	Rayon
		TAPIZADO PUERTA DEL.	Regular
		TAPIZADO PUERTA TRAS.	Regular
	VISTA EXTERIORES	AJUSTE CIERRE BAUL/COMPUERTA	BUENO
		AJUSTE CIERRE CAPOT	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
		FUNCIONAMIENTO DIRECCIONALES	NA
		FUNCIONAMIENTO LUCES ALTAS	NA
		FUNCIONAMIENTO LUCES BAJAS	NA
		FUNCIONAMIENTO LUCES EXPLORADORAS	NA
		FUNCIONAMIENTO LUCES FRENOS	NA
		FUNCIONAMIENTO LUCES MEDIAS	NA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PARQUEO	NA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PLACA	NA
		FUNCIONAMIENTO LUCES REVERSA	NA
	VISTA INFERIOR	ESATDO GUARDAPOLVO CAJA DIRECCIÓN	REGULAR
		ESTADO BRAZOS DIRECCION TORULAS	REGULAR
		ESTADO CARTER	BUENO
		ESTADO CAUCHOS SUSPENSION	REGULAR
		ESTADO GUARDAPOLVOS EJES	REGULAR
		ESTADO PROTECTORES INFERIORES	NA
		ESTADO TANQUE CATALIZADOR GASES	BUENO
		ESTADO TANQUE SILENCIADOR	BUENO
		ESTADO TIJERA DER.	Regular
		ESTADO TIJERA IZQ.	Regular
		ESTADO TIJERAS	REGULAR
		ESTADO TUBERIA FRENOS	REGULAR
		ESTADO TUBO EXOSTO	BUENO
		FUGA ACEITE CAJA DE TRANSMISION	SIN FUGA
		FUGA ACEITE CAJA VELOCIDADES	SIN FUGA
		FUGA ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	SIN FUGA
		FUGA ACEITE MOTOR	SIN FUGA
		FUGA LIQUIDO BOMBA DE EMBRAGUE	SIN FUGA
		FUGA LIQUIDO DE FRENOS	SIN FUGA
		FUGAS ACEITE POR AMORTIGUADOR	SIN FUGA
		FUGAS TANQUE COMBUSTIBLE	SIN FUGA
	VISTA INTERIOR	ASIENTOS DEL.	Regular
		ASIENTOS TRA.	Regular
		CINTURONES	Retractil
		ENCENDEDOR	Si
		ESTADO CARTERAS PUERTAS	REGULAR
		ESTADO TAPICERIA ASIENTOS	REGULAR
		ESTADO TAPICERIA TECHO	REGULAR
		ESTADO TIMÓN	BUENO
		FUNCIONAMIENTO ASIENTOS DELANTEROS	NA
		FUNCIONAMIENTO CALEFACCION	NA
		FUNCIONAMIENTO DESEMPAÑADOR	NA
		FUNCIONAMIENTO ENCENDEDOR	NA
		FUNCIONAMIENTO ESPEJOS ELECTRICOS	NA
		FUNCIONAMIENTO INDICADOR GAS-TEMP-ACEITE	NA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS DELA	NA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS TRASERO	NA
		FUNCIONAMIENTO LUZ INTERIOR	NA
		FUNCIONAMIENTO PITO	NA
		FUNCIONAMIENTO RADIO	NA
		FUNCIONAMIENTO RELOJ	NA
		FUNCIONAMIENTO SWITCH-FACIL ARRANQUE	NA
		FUNCIONAMIENTO TACOMETRO	NA
		FUNCIONAMIENTO TECHO CORREDIZO	NA
		FUNCIONAMIENTO VELOCIMETRO	NA
		RELOJ	Si
		TAPIZADO CUERO	NA
		TAPIZADO TECHO	Regular
		TESTIGO ABS	NA
		TESTIGO AIR BARG	NA
		TESTIGO CHECK ENGINE	NA
	VISTA IZQUIERDA	BOCELES	NA
		LLANTA DEL.	30
		LLANTA TRAS.	70
		LUZ DIR.	NA
		LUZ FAROLA	NA
		LUZ MEDIA	NA
		RIN DEL.	Rayon
		RIN TRAS.	Rayon
		TAPIZADO PUERTA DEL.	Regular
		TAPIZADO PUERTA TRAS.	Regular
	VISTA MOTOR	ESTADO CABLES INSTALACION DE ALTA	BUENO
		ESTADO CARCAZA CAJA DE VELOCIDADES	BUENO
		ESTADO CORREAS	BUENO
		ESTADO EXTERNO BATERIA	MALO
		ESTADO FILTRO DE AIRE	NO VERIFICABLE
		ESTADO MANGUERAS RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR A/A	BUENO
		ESTADO SOPORTE CAJA VELOCIDADES	REGULAR
		ESTADO SOPORTE MOTOR	REGULAR
		FUNCIONAMIENTO A/A	NA
		NIVEL ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	NIVEL NORMAL
		NIVEL ACEITE MOTOR	FUERA DE NIVEL
		NIVEL AGUA LIMPIA VIDRIOS	FUERA DE NIVEL
		NIVEL LIQUIDO DE FRENOS	FUERA DE NIVEL
		NIVEL LIQUIDO EMBRAGUE	NIVEL NORMAL
		NIVEL REFRIGERANTE MOTOR	FUERA DE NIVEL
		TENSTON CORREAS	BUENO

		VISCOSIDAD ACEITE MOTOR	MALO
	VISTA POSTERIOR	LUZ REVERSA	NA
		LUZ STOP DER.	NA
		LUZ STOP IZQ.	NA
		PLUMILLA	NA
		STOP IZQ.	Rotura Fuerte
	VISTA SUPERIOR	TIPO CABINA	N/A
PINTURA	ESTADO GENERAL	ESTADO PINTURA	Piezas afectada: 7 a 8



MARCACION

COLSERAUTO S.A

¿Se marcó el vehículo?

No



SERVICIOS

COLSERAUTO S.A

L.C BASIC

DETALLE DEL SERVICIO

Servicio	Usuario	Fecha Y Hora
FOTOS	KEVIN ESTEBAN MOSCOSO MEDINA	10/11/2025 3:53:28 p.m.
PISTA	FELIX MARIO HERRERA	10/11/2025 3:53:28 p.m.
PERITAJE COMERCIAL	FELIX MARIO HERRERA	10/11/2025 3:53:28 p.m.
VISUAL LIVIANOS	FELIX MARIO HERRERA	10/11/2025 3:53:28 p.m.
OBSERVACIONES	FELIX MARIO HERRERA	10/11/2025 3:53:28 p.m.
NOVEDADES	FELIX MARIO HERRERA	10/11/2025 3:53:28 p.m.
ACCESORIOS	FELIX MARIO HERRERA	10/11/2025 3:53:28 p.m.
IMPRONTAS	EMELY VANESSA CANTOÑI	10/11/2025 3:53:28 p.m.
RUNT	EMELY VANESSA CANTOÑI	10/11/2025 3:53:28 p.m.



ACCESORIOS

COLSERAUTO S.A

ORIGINALES

Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
AIRE ACONDICIONADO				1	\$ 0
BLOQUEO CENTRAL				1	\$ 0
CINTURONES DE SEGURIDAD				1	\$ 0
COPAS				1	\$ 0
DESEMPAÑADOR				1	\$ 0
DIRECCION HIDRAULICA				1	\$ 0
ENCENDEDOR				1	\$ 0
ESPEJO RETROVISOR				1	\$ 0
ESPEJOS ELECTRICOS				1	\$ 0
LLANTAS				1	\$ 0
PARLANTES				1	\$ 0
RADIO				1	\$ 0
RADIO CD				1	\$ 0
RELOJ				1	\$ 0
RINES				1	\$ 0
TERCER STOP				1	\$ 0
TWITER				1	\$ 0
VIDRIOS ELECTRICOS				1	\$ 0

ADICIONALES

Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
PELICULA DE SEGURIDAD	OTROS			1	\$ 0



NOVEDADES

COLSERAUTO S.A

DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

OBSERVACIONES

COLSERAUTO S.A

Servicio	Observacion	Usuario
OBSERVACIONES	VH PRESENTA MALOS ACABADOS EN LATONERÍA Y PINTURA, GOLPES, SUMIDOS Y RAYONES, TAPICERÍA MANCHADA, ESPEJO RETROVISOR DERECHO SUELTO, NO PRESENTA LLANTA DE RÉPUESTO, BATERÍA, Y PLACA TRASERA. PRESENTA OXIDACIÓN EN PARTES DE MOTOR, TREN DELANTERO, TREN TRASERO. NO SE PUDO DIAGNOSTICAR FUNCIONAMIENTO ELECTRICICO, ELECTRONICO Y COMPONENTES MECANICOS POR FALTA DE BATERIA	FELIX MARIO HERRERA



PRUEBA DE VACIO

COLSERAUTO S.A

PRUEBA RALENTI	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN CONSTANTE	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN A FONDO	0- inHg



COMPRESION DE MOTOR

COLSERAUTO S.A

CILINDRO 1	Psi	CILINDRO 5	Psi
CILINDRO 2	Psi	CILINDRO 6	Psi
CILINDRO 3	Psi	CILINDRO 7	Psi
CILINDRO 4	Psi	CILINDRO 8	Psi



DINAMOMETRO

COLSERAUTO S.A

Servicio de Dinamometro



PISTA

COLSERAUTO S.A

CONVENCIONES

Deficiente Aceptable Optimo

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS	RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO
-------------------	-----------------	---------------

SUSPENSIÓN

EJES DELANTEROS	EJES TRASEROS
-----------------	---------------

ALINEACIÓN Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS				ALINEACION	
Rueda Delantera Derecha	Rueda Delantera Izquierda	Rueda Trasera Derecha	Rueda Trasera Izquierda	Primer Eje	Segundo Eje
Deficiente	Deficiente	Aceptable	Optimo		