



|                                    |                     |        |        |
|------------------------------------|---------------------|--------|--------|
| FECHA:                             | 10/11/2025          | PLACA: | JLO621 |
| ATENDIDO PARA:                     | Compañía de Seguros |        |        |
| No.INSPECCION:                     | 1632904301          | ROMBO: | 51     |
| CENTRO DE INSPECCION: CDA CALI SUR |                     |        |        |
| ASEGURABLE: NO                     |                     |        |        |

D  
A  
T  
O  
S


|             |                   |              |            |
|-------------|-------------------|--------------|------------|
| MARCA       | RENAULT           | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | AUTOMOVIL         | MODELO       | 2020       |
| TIPO        | SANDERO [2]       | CARROCERIA   | AUTO 5P    |
| COLOR       | ROJO              | CILINDRAJE   | 1598       |
| COD. FASEC. | 08001178          | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | A812UF86262       | NACIONALIDAD | COL        |
| No. CHASIS  | 9FB5SREB4LM278037 | TIPO CAJA    | AUTOMATICA |
| No. SERIAL  | 9FB5SREB4LM278037 | ORDEN        | 1501       |
| SERVICIO    | PARTICULAR        |              |            |
| KILOMETRAJE | 0                 |              |            |
| ENVIADO A   | CALLE 9 # 44-82   |              |            |

|                |               |                 |
|----------------|---------------|-----------------|
| ASEGURADORA    | AUTO SAS      |                 |
| SUCURSAL       | PRINCIPAL     |                 |
| INTERMEDIARIO  | DARIOZULUAGA  | Clave:          |
| NOMBRE         | AUTO SAS      |                 |
| IDENTIFICACION | 9010377188    | Edad:           |
| DIRECCION      | CL 15 20 77   |                 |
| PROFESION      | OTROS         | Tel: 3004929989 |
| V/R CLIENTE    | \$ 0          |                 |
| V/R FASECOLDA  | \$ 49.300.000 |                 |
| V/R COLSERAUTO | \$ 49.300.000 |                 |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0          |                 |

|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| LATONERIA      | #####         | 65%           |
| PINTURA        | #####         | 60%           |
| VIDRIOS        | #####         | 100%          |
| CHASIS         | #####         | 100%          |
| TAPICERIA      | #####         | 100%          |
| FUGAS FLUIDOS  | #####         | 82%           |
| IDENTIFICACION | #####         | 100%          |
|                | 0% Deficiente | 60% Aceptable |
|                |               | 90% Optimo    |
|                |               | 100%          |

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

E  
S  
T  
A  
D  
O  
  
G  
E  
N  
E  
R  
A  
L



Observaciones: VH PRESENTA MALOS ACABADOS EN LATONERÍA Y PINTURA, PINTURA DETERIORADA. TAPICERÍA MANCHADA, NO PRESENTA LLANTA DE REPUESTO, EMPAQUE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA, TAPA RIN TRASERA DERECHA, MANGUERA FILTRO AIRE, COMANDO VIDRIOS ELECTRICOS, ANTENA, ENCENDEDOR Y PLACA TRASERA. PRESENTA OXIDACIÓN EN TREN DELANTERO, TREN TRASERO. NO SE PUDO DIAGNOSTICAR FUNCIONAMIENTO ELECTRICO, ELECTRONICO Y COMPONENTES MECANICOS POR BATERIA MALA, , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS,

A  
C  
C  
E  
S

O  
R  
I  
O  
S

| ✓ ORIGINAL   ● OPCIONAL   ✗ NO TIENE |                       |                  |                     |          |             |       |              |             |        |                  |              |          |        |       |                    |   |                         |   |              |   |                    |   |                    |   |                  |   |                 |   |           |   |                    |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|----------|-------------|-------|--------------|-------------|--------|------------------|--------------|----------|--------|-------|--------------------|---|-------------------------|---|--------------|---|--------------------|---|--------------------|---|------------------|---|-----------------|---|-----------|---|--------------------|
|                                      | RADIO                 |                  | RADIO CON UNIDAD CD |          | EQUALIZADOR |       | CAJA DE CD'S |             | PLANTA |                  | PARLANTES    |          | TWITER |       | VIDRIOS ELECTRICOS |   | PELICULA DE SEGURIDAD   |   | DESEMPANADOR |   | ESPEJO RETROVISOR  |   | ESPEJOS ELECTRICOS |   | PLUMILLA TRASERA |   | BLOQUEO CENTRAL |   | 3er. STOP |   | DIRECCION ASISTIDA |
| ✓                                    |                       | ✓                |                     | ✗        |             | ✗     |              | ✗           |        | ✓                |              | ✓        |        | ✗     |                    | ● |                         | ✗ |              | ✓ |                    | ✗ |                    | ✓ |                  | ✓ |                 | ✓ |           | ✗ |                    |
|                                      | DIRECCION HIDRAULICA  |                  | AIRE ACONDICION.    |          | LLANTAS     |       | COPAS        |             | RINES  |                  | AMPLIACIONES |          | ALARMA |       | RELOJ              |   | CINTURONES DE SEGURIDAD |   | ENCENDEDOR   |   | TAPICERIA DE CUERO |   | EXPLODADORAS       |   | PORTA EQUIPAJE   |   | TECHO CORREDIZO |   | SPOILER   |   | OTROS              |
| ✓                                    |                       | ✓                |                     | ✓        |             | ✓     |              | ✓           |        | ✗                |              | ✗        |        | ✓     |                    | ✓ |                         | ✓ |              | ✗ |                    | ✗ |                    | ✗ |                  | ✗ |                 | ✗ |           | ✗ |                    |
|                                      | DESCRIPCION           | MARCA REFERENCIA |                     | CANTIDAD |             | VALOR |              | DESCRIPCION |        | MARCA REFERENCIA |              | CANTIDAD |        | VALOR |                    |   |                         |   |              |   |                    |   |                    |   |                  |   |                 |   |           |   |                    |
|                                      | PELICULA DE SEGURIDAD | OTROS            |                     | 1        |             | \$ 0  |              |             |        |                  |              |          |        |       |                    |   |                         |   |              |   |                    |   |                    |   |                  |   |                 |   |           |   |                    |



FECHA: 10/11/2025 PLACA: JLO621  
 ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros  
 No.INSPECCION: 1632904301 ROMBO: 51  
 CENTRO DE INSPECCION: CDA CALI SUR  
 ASEGURABLE: NO

|             |                   |              |            |
|-------------|-------------------|--------------|------------|
| MARCA       | RENAULT           | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | AUTOMOVIL         | MODELO       | 2020       |
| TIPO        | SANDERO [2]       | CARROCERIA   | AUTO 5P    |
| COLOR       | ROJO              | CILINDRAJE   | 1598       |
| COD. FASEC. | 08001178          | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | A812UF86262       | NACIONALIDAD | COL        |
| No. CHASIS  | 9FB5SREB4LM278037 | TIPO CAJA    | AUTOMATICA |
| No. SERIAL  | 9FB5SREB4LM278037 | ORDEN        | 1501       |
| SERVICIO    | PARTICULAR        |              |            |
| KILOMETRAJE | 0                 |              |            |

|                |               |                |
|----------------|---------------|----------------|
| ASEGURADORA    | AUTO SAS      |                |
| SUCURSAL       | PRINCIPAL     |                |
| INTERMEDIARIO  | DARIOZULUAGA  | Clave          |
| NOMBRE         | AUTO SAS      |                |
| IDENTIFICACION | 9010377188    | Edad           |
| DIRECCION      | CL 15 20 77   |                |
| PROFESION      | OTROS         | Tel 3004929989 |
| V/R CLIENTE    | \$ 0          |                |
| V/R FASECOLD   | \$ 49.300.000 |                |
| V/R COLSERAUTO | \$ 49.300.000 |                |
| V/R ACCESORIOS |               |                |

**VH PRESENTA MALOS ACABADOS EN LATONERÍA Y PINTURA, PINTURA DETERIORADA. TAPICERÍA MANCHADA, NO PRESENTA LLANTA DE REPUESTO, EMPAQUE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA, TAPA RIN TRASERA DERECHA, MANGUERA FILTRO AIRE, COMANDO VIDRIOS ELECTRICOS, ANTENA, ENCENDEDOR Y PLACA TRASERA. PRESENTA OXIDACIÓN EN TREN DELANTERO, TREN TRASERO. NO SE PUDO DIAGNOSTICAR FUNCIONAMIENTO ELECTRICO, ELECTRONICO Y COMPONENTES MECANICOS POR BATERIA MALA, , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS,**


F  
R  
E  
N  
O  
S

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO  
0% - 49% Deficiente    50% - 70% Aceptable    71% - 100% Optimo

FRENO DE MANO



0% - 39% Deficiente

RUEDAS TRASERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO  
40% - 60% Aceptable    61% - 100% Optimo


S  
U  
S  
P  
E  
N  
S  
I  
O  
N

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION  
0% - 39% Deficiente    40% - 60% Aceptable    61% - 100% Optimo

Observaciones:

A  
L  
I  
N  
E  
A  
C  
I  
O  
N  
  
Y  
  
L  
L  
A  
N  
T  
A  
S

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS  
0% - 39% Deficiente    40% - 70% Aceptable    71% - 100% Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO  
0m a 5m Optimo    5m a 10m Aceptable    10m a (+) Deficiente

Observaciones:

F  
O  
T  
O  
S  
  
V  
E  
H  
I  
C  
U  
L  
O

MARCA RENAULT

CLASE AUTOMOVIL

TIPO SANDERO [2]



10/11/2025



10/11/2025



10/11/2025



10/11/2025



10/11/2025



10/11/2025



DATOS

|             |                   |              |            |
|-------------|-------------------|--------------|------------|
| MARCA       | RENAULT           | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | AUTOMOVIL         | MODELO       | 2020       |
| TIPO        | SANDERO [2]       | CARROCERIA   | AUTO 5P    |
| COLOR       | ROJO              | CILINDRAJE   | 1598       |
| COD. FASEC. | 08001178          | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | A812UF86262       | NACIONALIDAD | COL        |
| No. CHASIS  | 9FB5SREB4LM278037 | TIPO CAJA    | AUTOMATICA |
| No. SERIAL  | 9FB5SREB4LM278037 | ORDEN        | 1501       |
| SERVICIO    | PARTICULAR        | KILOMETRAJE  | 0          |

MOTOR

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| ITEM                              | RESPUESTA        |
| Viscosidad aceite motor           | MALO *           |
| Nivel refrigerante motor          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel liquido de frenos           | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel agua limpiavidrios          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel aceite dirección hidráulica | FUERA DE NIVEL   |
| Nivel liquido embrague            | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel aceite motor                | FUERA DE NIVEL   |
| Funcionamiento A/A                | NA               |
| Soporte caja de velocidades       | REGULAR *        |

EXTERIORES

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| ITEM                             | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces bajas       | NA        |
| Funcionamiento luces altas       | NA        |
| Funcionamiento luces medias      | NA        |
| Funcionamiento direccionales     | NA        |
| Funcionamiento luces freno       | NA        |
| Funcionamiento luces reversa     | NA        |
| Funcionamiento luces parqueadero | NA        |

INTERIOR

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                              | RESPUESTA |
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | NA        |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | NA        |
| Funcionamiento luz interior                       | NA        |
| Funcionamiento calefacción                        | NA        |
| Funcionamiento encendedor                         | NA        |
| Funcionamiento radio                              | NA        |
| Funcionamiento velocímetro                        | NA        |
| Funcionamiento tacómetro                          | NA        |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | NA        |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | NA        |
| Funcionamiento reloj                              | NA        |

PARTES BAJA

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| ITEM                              | RESPUESTA      |
| Fuga aceite motor                 | FUGA SIN GOTEÓ |
| Fuga aceite caja de velocidades   | FUGA SIN GOTEÓ |
| Fuga aceite caja de transmisión   | SIN FUGA       |
| Fuga liquido de frenos            | SIN FUGA       |
| Fugas aceite dirección hidráulica | FUGA SIN GOTEÓ |
| Fugas liquido bomba embrague      | SIN FUGA       |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA       |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA       |
| Estado brazos direccion rotulas   | REGULAR *      |

|        |            |        |        |
|--------|------------|--------|--------|
| FECHA: | 10/11/2025 | PLACA: | JLO621 |
|--------|------------|--------|--------|

ATENDIDO PARA:

|                       |              |        |    |
|-----------------------|--------------|--------|----|
| Compañía de Seguros   |              |        |    |
| No.INSPECCION:        | 1632904301   | ROMBO: | 51 |
| CENTRO DE INSPECCION: | CDA CALI SUR |        |    |
| ASEGURABLE:           | No Aplica    |        |    |

|                |               |
|----------------|---------------|
| NOMBRE         | AUTO SAS      |
| IDENTIFICACION | 9010377188    |
| DIRECCION      | CL 15 20 77   |
| TELEFONO       | 3004929989    |
| V/R CLIENTE    | \$ 0          |
| V/R FASECOLDIA | \$ 49.300.000 |
| V/R COLSERAUTO | \$ 49.300.000 |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0          |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ITEM                               | RESPUESTA      |
| Estado mangeras radiador           | BUENO          |
| Estado correas                     | REGULAR *      |
| Tensión Correas                    | REGULAR *      |
| Estado filtro de aire              | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta  | BUENO          |
| Estado externo bateria             | MALO           |
| Estado radiador                    | BUENO          |
| Estado radiador A/A                | BUENO          |
| Estado soporte motor               | REGULAR *      |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                     | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces placa               | NA        |
| ajuste cierre puerta delantera derecha   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | BUENO     |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;     | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO     |
| Ajuste cierre capot                      | BUENO     |
| Funcionamiento luces exploradoras        | NA        |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                        | RESPUESTA |
| Funcionamiento pito                         | NA        |
| Funcionamiento asientos delanteros          | NA        |
| Estado tapiceria asientos                   | REGULAR * |
| Estado tapiceria techo                      | REGULAR * |
| Estado carteras puertas                     | REGULAR * |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | NA        |
| Estado timon                                | BUENO     |
| Funcionamiento desempañador                 | NA        |
| Funcionamiento techo corridiso              | NA        |
| Testigo ABS                                 | NA        |
| Testigo Air Barg                            | NA        |
| Testigo check Engine                        | NA        |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| ITEM                               | RESPUESTA |
| Estado tanque silenciador          | BUENO     |
| Estado tubo exhosto                | BUENO     |
| Estado tanque catalizador de gases | BUENO     |
| Estado cauchos suspension          | REGULAR   |
| Estado tijeras                     | REGULAR * |
| Estado guardapolvos ejes           | REGULAR * |
| Estado carter                      | BUENO     |
| Estado protectores inferiores      | BUENO     |
| Estado guarda polvo caja direccion | REGULAR * |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Estado tubería frenos | BUENO |
|-----------------------|-------|



|             |                   |              |            |
|-------------|-------------------|--------------|------------|
| MARCA       | RENAULT           | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | AUTOMOVIL         | MODELO       | 2020       |
| TIPO        | SANDERO [2]       | CARROCERIA   | AUTO 5P    |
| COLOR       | ROJO              | CILINDRAJE   | 1598       |
| COD. FASEC. | 08001178          | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | A812UF86262       | NACIONALIDAD | COL        |
| No. CHASIS  | 9FB5SREB4LM278037 | TIPO CAJA    | AUTOMATICA |
| No. SERIAL  | 9FB5SREB4LM278037 | ORDEN        | 1501       |
| SERVICIO    | PARTICULAR        |              |            |
| KILOMETRAJE | 0                 |              |            |
| ENVIADO A   | CALLE 9 # 44-82   |              |            |

|                       |                     |        |        |
|-----------------------|---------------------|--------|--------|
| FECHA:                | 10/11/2025          | PLACA: | JL0621 |
| ATENDIDO PARA:        | Compañía de Seguros |        |        |
| No.INSPECCION:        | 1632904301          | ROMBO: | 51     |
| CENTRO DE INSPECCION: | CDA CALI SUR        |        |        |
| ASEGURABLE:           | NO                  |        |        |

|                |               |                                                                                                          |            |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ASEGURADORA    | AUTO SAS      |                                                                                                          |            |
| SUCURSAL       | PRINCIPAL     |                                                                                                          |            |
| INTERMEDIARIO  | DARIOZULUAGA  | Clave                                                                                                    |            |
| NOMBRE         | AUTO SAS      |                                                                                                          |            |
| IDENTIFICACION | 9010377188    | Edad                                                                                                     |            |
| DIRECCION      | CL 15 20 77   |                                                                                                          |            |
| PROFESION      | OTROS         | Tel                                                                                                      | 3004929989 |
| V/R CLIENTE    | \$ 0          | LOS ACCESORIOS Y SUS VALORES AQUI LISTADOS SON ASEGURABLES DEPENDIENDO DE LAS POLITICAS DE LAS COMPAÑIAS |            |
| V/R FASECOLD   | \$ 49.300.000 |                                                                                                          |            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 49.300.000 |                                                                                                          |            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0          |                                                                                                          |            |

**ACCESORIOS**

| DESCRIPCION           | MARCA REFERENCIA | CANTIDAD | VALOR |
|-----------------------|------------------|----------|-------|
| PELICULA DE SEGURIDAD | OTROS            | 1        | 0.00  |

FELIX MARIO HERRERA

INSPECTOR:

FIRMA CLIENTE: \_\_\_\_\_

C.C:

LA INSPECCION REALIZADA AL VEHICULO SERVIRA DE BASE PARA LA ACEPTACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD POR PARTE DE LA ASEGURADORA Y NO IMPLICA COBERTURA INMEDIATA DEL MISMO

**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

|                             |            |              |       |
|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| <b>N° SOLICITUD:</b>        | 1501       |              |       |
| <b>Fecha de Expedición:</b> | 10/11/2025 | <b>Hora:</b> | 04:00 |

**Aspecto del Vehículo**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| <b>Placa:</b>            | JLO621      |
| <b>Marca:</b>            | RENAULT     |
| <b>Línea:</b>            | SANDERO [2] |
| <b>Clase:</b>            | AUTOMOVIL   |
| <b>Tipo Carroceria:</b>  | AUTO 5P     |
| <b>Color:</b>            | ROJO        |
| <b>Cilindraje (cc):</b>  | 1598        |
| <b>Tipo Combustible:</b> | GASOLINA    |

**Aspectos Generales**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| <b>Solicitante:</b>          | AUTO SAS     |
| <b>Id Solicitante:</b>       | 9010377188   |
| <b>Fecha Informe:</b>        | 10/11/2025   |
| <b>Centro de Validación:</b> | CDA CALI SUR |
| <b>Ciudad de Expedición:</b> | CALI         |

**Información de identificación del vehículo**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Número de Chasis:</b> | 9FB5SREB4LM278037 |
| <b>Número de Serie:</b>  | 9FB5SREB4LM278037 |
| <b>Número de motor:</b>  | A812UF86262       |
| <b>Tipo de servicio:</b> | PARTICULAR        |
| <b>Modelo:</b>           | 2020              |

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

| <b>CODIGO</b> | <b>NOVEDAD</b>                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 218           | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |
| 52            | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |

**Observaciones Generales**

REGISTRA ACCIDENTE DE TRÁNSITO CON HERIDOS DEL 22/08/2021 . SE SUGIERE SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN.



Responsable Central de Control Técnico





**COLSERAUTO****INFORME TÉCNICO**

2240955

FECHA:

10/11/2025

No. Informe

Ciudad

1632904301

PLACA:

JLO621

CDA CALI SUR

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL  
Este contiene sistemas de seguridad

**DATOS**

|              |             |
|--------------|-------------|
| MARCA        |             |
| CLASE        | RENAULT     |
| TIPO         | AUTOMOVIL   |
| MODELO       | SANDERO (2) |
| NACIONALIDAD | 2020        |
| COLOR        | COL         |
| CILINDRAJE   | ROJO        |

NOMBRE

CEDULA DE CIUDADANIA (NIT)

AUTO SAS

DIRECCIÓN

9010377188

TELÉFONO

CL 15 20 77

3004929989

Rancho

51

No.MOTOR

No.SERIE

No.CHASIS

A812UF86262

9FB5SREB4LM278037

9FB5SREB4LM278037

**DOCUMENTOS**

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10033799022

|                                      |                 |                   |                |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| PLACA                                | MARCA           | LÍNEA             | MODELO         |
| JLO621                               | RENAULT         | SANDERO           | 2020           |
| CILINDRADA CC                        | COLOR           | SERVICIO          |                |
| 1.598                                | ROJO FUEGO      | PARTICULAR        |                |
| CLASE DE VEHÍCULO                    | TIPO CARROCERÍA | COMBUSTIBLE       | CAPACIDAD N°/L |
| AUTOMOVIL                            | HATCH BACK      | GASOLINA          | 5              |
| NÚMERO DE MOTOR                      | REG             | VIN               |                |
| A812UF86262                          | N               | 9FB5SREB4LM278037 |                |
| NÚMERO DE SERIE                      | REG             | NÚMERO DE CHASIS  |                |
| 9FB5SREB4LM278037                    | N               | 9FB5SREB4LM278037 |                |
| PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) | IDENTIFICACIÓN  |                   |                |
| AUTO S.A.S                           |                 |                   |                |

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: BLINDAJE: 85 POTENCIA HP: 85

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: SE: FECHA IMPORT: PUERTAS

PV0003201902412 I 25/11/2019 5

FECHA MATRICULA: 27/02/2020 FECHA EXP. LIC. TTD: 28/01/2025 FECHA VENCIMIENTO: \*\*\*\*\*

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ

LT03008281114


**CONCEPTO E IMPRONTAS**

**MOTOR** Original ☒  
Regrabado ☐  
Grabado ☐

**SERIAL** Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐

**CHASIS** Original ☒  
Regrabado ☐  
Grabado ☐

Fabían Muñoz Angulo  
Técnico en Sistemas de Identificación

**OBSERVACIONES**

ESTÉ CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Fabían Muñoz Angulo  
Técnico en Sistemas de Identificación

|                                                                                            |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Firma</b> _____<br><b>Agente (R)</b><br><b>Técnico en identificación de automotores</b> | <b>Firma Cliente</b> _____<br><b>C.C.</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.  
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

**Bogotá Morato:** Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puente Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D - 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Rm 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel: 313 395 4716 - **Medellín Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 - 11 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 604 - 15 / PBX: (572) 345 1191 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - **Cucuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av El Libertador # 2 - 100 Cel: 300 314 073 - **Cúcuta:** Carrera 50 # 39 - 11 CDA Hangares S.A. Cel: 313 395 4716

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 436629

Fecha Expedición: 10 11 2025 Hora: 4:22 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

## LICENCIA DE TRÁNSITO

### Número licencia tránsito

10033799022

### Tipo de servicio

Particular

### Clase vehículo

AUTOMOVIL

### Estado del vehículo

ACTIVO

### Organismo tránsito

SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

### Fecha matrícula

2/27/2020

### PLACA

JLO621

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

### Número de serie

9FB5SREB4LM278037

### Clasificación

AUTOMOVIL

### Color

ROJO FUEGO

### Capacidad total de pasajeros

### País de origen

COLOMBIA

### Regrabación motor

NO

### Número regrabación motor

### Tiene prenda

NO

### Número VIN

9FB5SREB4LM278037

### Marca

RENAULT

### Cilindraje

1598

### Pasajeros sentados

5

### Días matriculados

2083

### Regrabación chasis

NO

### Número regrabación chasis

### Tiene gravamen

NO

### Número de motor

A812UF86262

### Línea

SANDERO

### Carrocería

HATCH BACK

### Capacidad de carga

443

### Número de registro

271288969

### Regrabación serie

NO

### Número regrabación serie

### Identificador de carrocería

77

### Número de chasis

9FB5SREB4LM278037

### Modelo

2020

### Número de ejes

2

### Peso bruto vehicular

1514

### Repotenciado

NO

### Regrabación VIN

NO

### Número regrabación VIN

### Identificador de color

27

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

## REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

## SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

1/23/2025

Fecha vencimiento

1/23/2026

Fecha vigencia

1/24/2025

Número póliza

90405903

Entidad expide Soat

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

4/29/2023

Fecha vencimiento

4/29/2024

Fecha vigencia

4/30/2023

Número póliza

85569062

Entidad expide Soat

HDI SEGUROS COLOMBIA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

4/29/2022

Fecha vencimiento

4/29/2023

Fecha vigencia

4/30/2022

Número póliza

1851293

Entidad expide Soat

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

3/30/2021

Fecha vencimiento

3/30/2022

Fecha vigencia

3/31/2021

Número póliza

80628253

Entidad expide Soat

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

2/26/2020

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| Fecha vencimiento | Fecha vigencia | Número póliza  |
| 2/26/2021         | 2/27/2020      | 13286900032320 |

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

| Nombre                                   | Tipo de documento | Número de documento | Fecha inicio (Propiedad) | Fecha fin (Propiedad) |
|------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| AUTO S.A.S                               | NIT               | 901037718           | 1/28/2025                |                       |
| RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMI | NIT               | 900977629           | 2/29/2024                | 1/28/2025             |
| LAIDY HERALDINE MENESES MATEUS           | Cédula Ciudadanía | 1018463222          | 2/27/2020                | 2/29/2024             |

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad                     |
|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| 259808923           | 1/28/2025         | AUTORIZADA          | SECRETARIA DISTRITAL DE MOV |

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO,

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad                     |
|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| 259585680           | 1/24/2025         | RECHAZADA           | SECRETARIA DISTRITAL DE MOV |

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

231408555

2/29/2024

AUTORIZADA

SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA, TRÁMITE TRASPASO,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

160447988

9/8/2021

APROBADA

SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

138204919

2/27/2020

AUTORIZADA

SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL, TRÁMITE INSCRIPCIÓN ALERTA,

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN

CERTIFICADO



COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

No válido para trámites ante aseguradoras ni financieras.

Vehículo

ORDEN

COLSERAUTO S.A

|                  |                     |                      |                       |
|------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| FECHA:           | 10/11/2025          | PLACA                | JL0621                |
| COMPAÑÍA         | AUTO SAS            | ROMBO                | 51                    |
| No. ORDEN        | 1632904301          | CENTRO DE INSPECCIÓN | CDA CALI SUR [ CALI ] |
| ASEGURABLE       | NO                  | SUCURSAL             | PRINCIPAL             |
| TIPO DE ORDEN    | Compañía de Seguros | DIRECCIÓN DE ENVÍO   | CALLE 9 # 44-82       |
| VALOR FASECOLDA  | \$ 49.300.000       | INTERMEDIARIO        | DARIOZULUAGA [ ]      |
| VALOR COLSERAUTO | \$ 49.300.000       | TIPO DE VEHICULO     |                       |
| VALOR CLIENTE    | \$ 0                | DOMICILIO            |                       |
| VALOR ACCESORIOS | \$ 0                | No. RECIBO           | 0                     |
| TIEMPO           | 1082                | FORMA DE PAGO        | 30                    |

ReInspección

|              |    |            |  |
|--------------|----|------------|--|
| REINSPECCIÓN | NO | ASEGURABLE |  |
| OBSERVACIÓN  |    | FECHA      |  |

SOLICITUD DE SERVICIO

|                     |            |                             |               |
|---------------------|------------|-----------------------------|---------------|
| No. SOLICITUD       | 1501       | ¿QUIEN CREO LA SOLICITUD?   | DARIO ZULUAGA |
| ¿CUANDO SE INGRESÓ? | 10/11/2025 | ¿COMO INGRESÓ LA SOLICITUD? | F             |

CLIENTE

COLSERAUTO S.A

|           |          |                    |                     |
|-----------|----------|--------------------|---------------------|
| Nombres   | AUTO SAS | No. Identificación | NIT NIT: 9010377188 |
| Apellidos |          | E-mail             |                     |
| Profesión | OTROS    | Dirección          | CL 15 20 77         |
| Ciudad    | ARMENIA  | Teléfono           | 3004929989          |
| Edad      |          | Fecha Creación     | 9/08/2024           |
| Sexo      | M        | Código             | 1125501             |

VEHICULO

COLSERAUTO S.A

|                      |            |                                 |                   |
|----------------------|------------|---------------------------------|-------------------|
| Placa                | JL0621     | Clase                           | AUTOMOVIL         |
| Modelo               | 2020       | Marca                           | RENAULT           |
| Código Fasecolda     | 08001178   | No. Chasis                      | 9FB55REB4LM278037 |
| Kilometraje          | 0          | No. Serie                       | 9FB55REB4LM278037 |
| Tipo Servicio        | PARTICULAR | No. Motor                       | A812UF86262       |
| Combustible          | GASOLINA   | Cilindraje                      | 1598              |
| Tipo Caja            | AUTOMATICA | Nacionalidad                    | COL               |
| Color                | ROJO       | Tipo carrocería                 | AUTO 5P           |
| Tipo de Pintura      | Metalizada | Empresa Afiliación              |                   |
| Vigencia Gases (RTM) | 1/01/0001  | Referencia                      | SANDERO [2]       |
| Vigencia SOAT        | 1/01/0001  | Repotenciado (PESADOS)          |                   |
|                      |            | Repotenciado a Modelo (PESADOS) |                   |

INSPECCION VISUAL

COLSERAUTO S.A

|                |           |        |   |
|----------------|-----------|--------|---|
|                | ☹️        | 😊      | 😊 |
| Deficiente     | Aceptable | Optimo |   |
| LATONERIA      | 65%       |        |   |
| PINTURA        | 60%       |        |   |
| VIDRIOS        | 100%      | 😊      |   |
| CHASIS         | 100%      | 😊      |   |
| TAPICERIA      | 100%      | 😊      |   |
| FUGAS FLUIDO   | 82%       |        |   |
| IDENTIFICACIÓN | 100%      | 😊      |   |

| SubCategoria  | Categoria       | Pregunta          | Respuesta       |
|---------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| CHASIS        | ESTADO GENERAL  | ESTADO DEL CHASIS | Bueno           |
| FUGAS FLUIDOS | VISTA INFERIOR  | FUGA ACEITE CAJA  | Si              |
|               |                 | FUGA ACEITE CATER | Si              |
|               |                 | FUGA ACEITE MOTOR | Si              |
|               |                 | FUGA COMBUSTIBLE  | No              |
|               |                 | FUGA DIR. HIDR.   | Si              |
|               |                 | FUGA LIQ. FRENOS  | No              |
| LATONERIA     | VISTA DERECHA   | COSTADO           | Arreglo Malo    |
|               |                 | GUARDAFANGO       | Arreglo Malo    |
|               |                 | PUERTA DEL.       | Arreglo Malo    |
|               |                 | PUERTA TRAS.      | Golpe Medio     |
|               | VISTA FRONTAL   | BABERO            | NA              |
|               |                 | BOMPER            | Arreglo Regular |
|               |                 | CAPOT             | Malo            |
|               |                 | FRONTAL           | Golpe Fuerte    |
|               | VISTA INFERIOR  | ESTRIBO DER.      | Golpe Medio     |
|               | VISTA IZQUIERDA | COSTADO           | Sumido          |
|               |                 | GUARDAFANGO       | Arreglo Regular |
|               |                 | PUERTA DEL.       | Sumido          |
|               |                 | PUERTA TRAS.      | Sumido          |
|               | VISTA POSTERIOR | BOMPER            | Rayon           |
|               |                 | PLATON            | NA              |
|               |                 | TAPA BAUL/COMP.   | Sumido          |
|               | VISTA SUPERIOR  | CAPOTA            | Regular         |
| NA            | ESTADO GENERAL  | ANTENA            | Manual          |

|  |                  |                                          |                |
|--|------------------|------------------------------------------|----------------|
|  |                  | CLASE PINTURA                            | Plana          |
|  |                  | VIDRIOS DEL.                             | Electricos     |
|  |                  | VIDRIOS TRAS.                            | Electricos     |
|  | VISTA DERECHA    | BOCELES                                  | NA             |
|  |                  | LLANTA DEL.                              | 20             |
|  |                  | LLANTA TRAS.                             | 70             |
|  |                  | LUZ DIR.                                 | NA             |
|  |                  | LUZ FAROLA                               | NA             |
|  |                  | LUZ MEDIA                                | NA             |
|  |                  | RIN DEL.                                 | Rayon          |
|  |                  | RIN TRAS.                                | Rayon          |
|  | VISTA EXTERIORES | AJUSTE CIERRE BAUL/COMPUERTA             | BUENO          |
|  |                  | AJUSTE CIERRE CAPOT                      | BUENO          |
|  |                  | AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA DERECHA   | BUENO          |
|  |                  | AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | BUENO          |
|  |                  | AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA DERECHA     | BUENO          |
|  |                  | AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA IZQUIERDA   | BUENO          |
|  |                  | FUNCIONAMIENTO DIRECCIONALES             | NA             |
|  |                  | FUNCIONAMIENTO LUCES ALTAS               | NA             |
|  |                  | FUNCIONAMIENTO LUCES BAJAS               | NA             |
|  |                  | FUNCIONAMIENTO LUCES EXPLORADORAS        | NA             |
|  |                  | FUNCIONAMIENTO LUCES FRENOS              | NA             |
|  |                  | FUNCIONAMIENTO LUCES MEDIAS              | NA             |
|  |                  | FUNCIONAMIENTO LUCES PARQUEO             | NA             |
|  |                  | FUNCIONAMIENTO LUCES PLACA               | NA             |
|  |                  | FUNCIONAMIENTO LUCES REVERSA             | NA             |
|  | VISTA INFERIOR   | ESATDO GUARDAPOLVO CAJA DIRECCIÓN        | REGULAR        |
|  |                  | ESTADO BRAZOS DIRECCION TORULAS          | REGULAR        |
|  |                  | ESTADO CARTER                            | BUENO          |
|  |                  | ESTADO CAUCHOS SUSPENSION                | REGULAR        |
|  |                  | ESTADO GUARDAPOLVOS EJES                 | REGULAR        |
|  |                  | ESTADO PROTECTORES INFERIORES            | BUENO          |
|  |                  | ESTADO TANQUE CATALIZADOR GASES          | BUENO          |
|  |                  | ESTADO TANQUE SILENCIADOR                | BUENO          |
|  |                  | ESTADO TIJERAS                           | REGULAR        |
|  |                  | ESTADO TUBERIA FRENOS                    | BUENO          |
|  |                  | ESTADO TUBO EXOSTO                       | BUENO          |
|  |                  | FUGA ACEITE CAJA DE TRANSMISION          | SIN FUGA       |
|  |                  | FUGA ACEITE CAJA VELOCIDADES             | FUGA SIN GOTEO |
|  |                  | FUGA ACEITE DIRECCION HIDRAULICA         | FUGA SIN GOTEO |
|  |                  | FUGA ACEITE MOTOR                        | FUGA SIN GOTEO |
|  |                  | FUGA LIQUIDO BOMBA DE EMBRAGUE           | SIN FUGA       |
|  |                  | FUGA LIQUIDO DE FRENOS                   | SIN FUGA       |
|  |                  | FUGAS ACEITE POR AMORTIGUADOR            | SIN FUGA       |
|  |                  | FUGAS TANQUE COMBUSTIBLE                 | SIN FUGA       |
|  | VISTA INTERIOR   | ASIENTOS DEL.                            | Regular        |
|  |                  | ASIENTOS TRA.                            | Regular        |
|  |                  | CINTURONES                               | Retractil      |
|  |                  | CONSOLA RADIO                            | NA             |
|  |                  | ENCENDEDOR                               | No             |
|  |                  | ESTADO CARTERAS PUERTAS                  | REGULAR        |
|  |                  | ESTADO TAPICERIA ASIENTOS                | REGULAR        |
|  |                  | ESTADO TAPICERIA TECHO                   | REGULAR        |
|  |                  | ESTADO TIMÓN                             | BUENO          |
|  |                  | FUNCIONAMIENTO ASIENTOS DELANTEROS       | NA             |
|  |                  | FUNCIONAMIENTO CALEFACCION               | NA             |
|  |                  | FUNCIONAMIENTO DESEMPAÑADOR              | NA             |
|  |                  | FUNCIONAMIENTO ENCENDEDOR                | NA             |
|  |                  | FUNCIONAMIENTO ESPEJOS ELECTRICOS        | NA             |
|  |                  | FUNCIONAMIENTO INDICADOR GAS-TEMP-ACEITE | NA             |
|  |                  | FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS DELA         | NA             |
|  |                  | FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS TRASERO      | NA             |
|  |                  | FUNCIONAMIENTO LUZ INTERIOR              | NA             |
|  |                  | FUNCIONAMIENTO PITO                      | NA             |
|  |                  | FUNCIONAMIENTO RADIO                     | NA             |
|  |                  | FUNCIONAMIENTO RELOJ                     | NA             |
|  |                  | FUNCIONAMIENTO SWITCH-FACIL ARRANQUE     | NA             |
|  |                  | FUNCIONAMIENTO TACOMETRO                 | NA             |
|  |                  | FUNCIONAMIENTO TECHO CORREDIZO           | NA             |
|  |                  | FUNCIONAMIENTO VELOCIMETRO               | NA             |
|  |                  | RELOJ                                    | Si             |
|  |                  | TAPIZADO CUERO                           | NA             |
|  |                  | TAPIZADO PISO                            | Regular        |
|  |                  | TAPIZADO TECHO                           | Regular        |
|  |                  | TESTIGO ABS                              | NA             |
|  |                  | TESTIGO AIR BARG                         | NA             |
|  |                  | TESTIGO CHECK ENGINE                     | NA             |
|  | VISTA IZQUIERDA  | BOCELES                                  | NA             |
|  |                  | LLANTA DEL.                              | 20             |
|  |                  | LLANTA TRAS.                             | 70             |
|  |                  | LUZ DIR.                                 | NA             |
|  |                  | LUZ FAROLA                               | NA             |
|  |                  | LUZ MEDIA                                | NA             |
|  |                  | RIN DEL.                                 | NA             |
|  |                  | RIN TRAS.                                | Rayon          |
|  |                  | TAPIZADO PUERTA DEL.                     | Regular        |
|  |                  | TAPIZADO PUERTA TRAS.                    | Regular        |
|  | VISTA MOTOR      | ESTADO CABLES INSTALACION DE ALTA        | BUENO          |
|  |                  | ESTADO CARCAZA CAJA DE VELOCIDADES       | BUENO          |
|  |                  | ESTADO CORREAS                           | REGULAR        |
|  |                  | ESTADO EXTERNO BATERIA                   | MALO           |
|  |                  | ESTADO FILTRO DE AIRE                    | NO VERIFICABLE |
|  |                  | ESTADO MANGUERAS RADIADOR                | BUENO          |
|  |                  | ESTADO RADIADOR                          | BUENO          |
|  |                  | ESTADO RADIADOR A/A                      | BUENO          |
|  |                  | ESTADO SOPORTE CAJA VELOCIDADES          | REGULAR        |
|  |                  | ESTADO SOPORTE MOTOR                     | REGULAR        |
|  |                  | FUNCIONAMIENTO A/A                       | NA             |
|  |                  | NIVEL ACEITE DIRECCION HIDRAULICA        | FUERA DE NIVEL |
|  |                  | NIVEL ACEITE MOTOR                       | FUERA DE NIVEL |
|  |                  | NIVEL AGUA LIMPIA VIDRIOS                | FUERA DE NIVEL |
|  |                  | NIVEL LIQUIDO DE FRENOS                  | FUERA DE NIVEL |
|  |                  | NIVEL LIQUIDO EMBRAGUE                   | FUERA DE NIVEL |
|  |                  | NIVEL REFRIGERANTE MOTOR                 | FUERA DE NIVEL |
|  |                  | TENSION CORREAS                          | REGULAR        |
|  |                  | VISCOSIDAD ACEITE MOTOR                  | MALO           |
|  | VISTA POSTERIOR  | LUZ REVERSA                              | NA             |

|         |                |                |                        |
|---------|----------------|----------------|------------------------|
|         |                | LUZ STOP DER.  | NA                     |
|         |                | LUZ STOP IZQ.  | NA                     |
|         |                | PLUMILLA       | NA                     |
|         |                | STOP DER.      | Rotura Fuerte          |
|         |                | STOP IZQ.      | Rayado                 |
|         | VISTA SUPERIOR | TIPO CABINA    | N/A                    |
| PINTURA | ESTADO GENERAL | ESTADO PINTURA | Piezas afectada: 7 a 8 |



MARCACION

COLSERAUTO S.A

¿Se marcó el vehículo? No



SERVICIOS

COLSERAUTO S.A

L.C BASIC

DETALLE DEL SERVICIO

| Servicio           | Usuario                      | Fecha Y Hora            |
|--------------------|------------------------------|-------------------------|
| FOTOS              | KEVIN ESTEBAN MOSCOSO MEDINA | 10/11/2025 3:59:22 p.m. |
| PISTA              | FELIX MARIO HERRERA          | 10/11/2025 3:59:22 p.m. |
| PERITAJE COMERCIAL | FELIX MARIO HERRERA          | 10/11/2025 3:59:22 p.m. |
| VISUAL LIVIANOS    | FELIX MARIO HERRERA          | 10/11/2025 3:59:22 p.m. |
| OBSERVACIONES      | FELIX MARIO HERRERA          | 10/11/2025 3:59:22 p.m. |
| NOVEDADES          | FELIX MARIO HERRERA          | 10/11/2025 3:59:22 p.m. |
| ACCESORIOS         | FELIX MARIO HERRERA          | 10/11/2025 3:59:22 p.m. |
| IMPRONTAS          | EMELY VANESSA CANTOÑI        | 10/11/2025 3:59:22 p.m. |
| RUNT               | EMELY VANESSA CANTOÑI        | 10/11/2025 3:59:22 p.m. |



ACCESORIOS

COLSERAUTO S.A

ORIGINALES

| Accesorio               | Marca | Descripcion | Referencia | Cantidad | Total |
|-------------------------|-------|-------------|------------|----------|-------|
| AIRE ACONDICIONADO      |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| BLOQUEO CENTRAL         |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| CINTURONES DE SEGURIDAD |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| COPAS                   |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| DIRECCION HIDRAULICA    |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| ENCENDEDOR              |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| ESPEJO RETROVISOR       |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| LLANTAS                 |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| PARLANTES               |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| PLUMILLA TRASERA        |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| RADIO                   |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| RADIO CD                |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| RELOJ                   |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| RINES                   |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| TERCER STOP             |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| TWITER                  |       |             |            | 1        | \$ 0  |

ADICIONALES

| Accesorio             | Marca | Descripcion | Referencia | Cantidad | Total |
|-----------------------|-------|-------------|------------|----------|-------|
| PELICULA DE SEGURIDAD | OTROS |             |            | 1        | \$ 0  |



NOVEDADES

COLSERAUTO S.A

DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS  
SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS



OBSERVACIONES

COLSERAUTO S.A

| Servicio      | Observacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Usuario             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| OBSERVACIONES | VH PRESENTA MALOS ACABADOS EN LATONERÍA Y PINTURA, PINTURA DETERIORADA. TAPICERÍA MANCHADA, NO PRESENTA LLANTA DE REPUESTO, EMPAQUE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA, TAPA RIN TRASERA DERECHA, MANGUERA FILTRO AIRE, COMANDO VIDRIOS ELECTRICOS, ANTENA, ENCENDEDOR Y PLACA TRASERA. PRESENTA OXIDACIÓN EN TREN DELANTERO, TREN TRASERO. NO SE PUDO DIAGNOSTICAR FUNCIONAMIENTO ELECTRICO, ELECTRONICO Y COMPONENTES MECANICOS POR BATERIA MALA | FELIX MARIO HERRERA |



PRUEBA DE VACIO

COLSERAUTO S.A

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| PRUEBA RALENTI               | inHg    |
| PRUEBA ACELERACIÓN CONSTANTE | inHg    |
| PRUEBA ACELERACIÓN A FONDO   | 0- inHg |



COMPRESION DE MOTOR

COLSERAUTO S.A

|            |     |            |     |
|------------|-----|------------|-----|
| CILINDRO 1 | Psi | CILINDRO 5 | Psi |
| CILINDRO 2 | Psi | CILINDRO 6 | Psi |
| CILINDRO 3 | Psi | CILINDRO 7 | Psi |
| CILINDRO 4 | Psi | CILINDRO 8 | Psi |



DINAMOMETRO

COLSERAUTO S.A

Servicio de Dinamometro



PISTA

COLSERAUTO S.A

CONVENCIONES



Deficiente

Aceptable

Optimo

FRENOS

|                   |                 |               |
|-------------------|-----------------|---------------|
| RUEDAS DELANTERAS | RUEDAS TRASERAS | FRENO DE MANO |
|-------------------|-----------------|---------------|

SUSPENSIÓN

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| EJES DELANTEROS | EJES TRASEROS |
|-----------------|---------------|

ALINEACIÓN Y LLANTAS

| % VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS |                           |                       |                         | ALINEACION |             |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|-------------|
| Rueda Delantera Derecha      | Rueda Delantera Izquierda | Rueda Trasera Derecha | Rueda Trasera Izquierda | Primer Eje | Segundo Eje |
| ☹️                           | ☹️                        | 😊                     | 😊                       |            |             |