



FECHA: 7/11/2025	PLACA: LLK692
ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros	
No.INSPECCION: 1632903150	ROMBO: 16
CENTRO DE INSPECCION: CDA CALI SUR	
ASEGURABLE: NO	

D
A
T
O
S

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2023
TIPO	SANDERO [2] [FL]	CARROCERIA	AUTO 5P
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	1598
COD. FASEC.	08001205	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	A812UH16296	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	9FB5SREB4PM428924	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	9FB5SREB4PM428924	ORDEN	1491
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	87593		
ENVIADO A	CALLE 9 # 44-82		


ASEGURADORA	AUTO SAS	
SUCURSAL	PRINCIPAL	
INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA	Clave:
NOMBRE	AUTO SAS	
IDENTIFICACION	9010377188	Edad:
DIRECCION	CL 15 20 77	
PROFESION	OTROS	Tel: 3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0	
V/R FASECOLD	\$ 52.100.000	
V/R COLSERAUTO	\$ 52.100.000	
V/R ACCESORIOS	\$ 0	

LATONERIA	#####	82%
PINTURA	#####	80%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	84%
TAPICERIA	#####	85%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%
	0% Deficiente	60% Aceptable
		90% Optimo
		100%

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLD, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

E
S
T
A
D
O

G
E
N
E
R
A
L



Observaciones: ASEGURABLE NO, CAUSAL DE RECHAZO: BOMPER DELANTERO MALO, PERFORACIONES EN PISO BAUL POR ADAPTACION A GAS;;, PRESENTA REPARACIONES PUNTUALES MALAS, RAYONES Y SUMIDOS VARIOS, COCUYO RETROVISOR ROTO, COPAS DE RINES REGULARES, TAPICERIA MANCHADA, VEHICULO CON ADAPTACION A GAS, REJILLA DE AIRE EN MAL ESTADO, REALIZAR MANTENIMIENTO A SISTEMA DE SUSPENSION, FRENOS Y DIRECCION., , SEGURIDAD PASIVA AFECTADA, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, VEHICULO PRESENTA MALAS REPARACIONES EFECTUADAS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS,

A
C
C
E
S

O
R
I
O
S

✓ ORIGINAL ● OPCIONAL ✗ NO TIENE															
															
RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
															
DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICION.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIAONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORAS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
SISTEMA A GAS NATURAL	OPCIONAL SOLICITAR FACTURAS	1	\$ 0



FECHA: 7/11/2025

PLACA:

LLK692

ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros

No.INSPECCION: 1632903150

ROMBO:

16

CENTRO DE INSPECCION: CDA CALI SUR

ASEGURABLE: NO

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2023
TIPO	SANDERO [2] [FL]	CARROCERIA	AUTO 5P
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	1598
COD. FASEC.	08001205	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	A812UH16296	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	9FB5SREB4PM428924	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	9FB5SREB4PM428924	ORDEN	1491
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	87593		

ASEGURADORA	AUTO SAS	
SUCURSAL	PRINCIPAL	
INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA	Clave
NOMBRE	AUTO SAS	
IDENTIFICACION	9010377188	Edad
DIRECCION	CL 15 20 77	
PROFESION	OTROS	Tel 3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0	
V/R FASECOLD	\$ 52.100.000	
V/R COLSERAUTO	\$ 52.100.000	
V/R ACCESORIOS		

ASEGURABLE NO, CAUSAL DE RECHAZO: BOMPER DELANTERO MALO, PERFORACIONES EN PISO BAUL POR ADAPTACION A GAS;;;, PRESENTA REPARACIONES PUNTUALES MALAS, RAYONES Y SUMIDOS VARIOS, COCUYO RETROVISOR ROTO, COPAS DE RINES REGULARES, TAPICERIA MANCHADA, VEHICULO CON ADAPTACION A GAS, REJILLA DE AIRE EN MAL ESTADO, REALIZAR MANTENIMIENTO A SISTEMA DE SUSPENSION, FRENOS Y DIRECCION., , SEGURIDAD PASIVA AFECTADA, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, VEHICULO PRESENTA MALAS REPARACIONES EFECTUADAS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS,



DATOS

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2023
TIPO	SANDERO [2] [FL]	CARROCERIA	AUTO 5P
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	1598
COD. FASEC.	08001205	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	A812UH16296	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	9FB5SREB4PM428924	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	9FB5SREB4PM428924	ORDEN	1491
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	87593

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	NO FUNCIONA *
Soporte caja de velocidades	REGULAR *

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	NA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

PARTES BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	FUGA SIN GOTEÓ
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas liquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	REGULAR *

FECHA:	7/11/2025	PLACA:	LLK692
--------	-----------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	1632903150	ROMBO:	16
CENTRO DE INSPECCION:	CDA CALI SUR		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	AUTO SAS
IDENTIFICACION	9010377188
DIRECCION	CL 15 20 77
TELEFONO	3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLD	\$ 52.100.000
V/R COLSERAUTO	\$ 52.100.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	BUENO
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	REGULAR *
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	REGULAR
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	REGULAR *
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	REGULAR *

Estado tubería frenos	BUENO
-----------------------	-------


F
R
E
N
O
S

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO
0% - 49% Deficiente 50% - 70% Aceptable 71% - 100% Optimo

FRENO DE MANO



0% - 39% Deficiente

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO
40% - 60% Aceptable

RUEDAS TRASERAS



61% - 100% Optimo

S
U
S
P
E
N
S
I
O
N

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION
0% - 39% Deficiente 40% - 60% Aceptable 61% - 100% Optimo

Observaciones:


A
L
I
N
E
A
C
I
O
N

Y

L
L
A
N
T
A
S

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS

0% - 39% Deficiente 40% - 70% Aceptable 71% - 100% Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO
0m a 5m Optimo 5m a 10m Aceptable 10m a (+) Deficiente

Observaciones:

F
O
T
O
S

V
E
H
I
C
U
L
O

MARCA RENAULT

CLASE AUTOMOVIL

TIPO SANDERO [2] [FL]



7/11/2025



7/11/2025



7/11/2025



7/11/2025



7/11/2025



7/11/2025



FECHA:	7/11/2025	PLACA:		LLK692
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	1632903150	ROMBO:	16	
CENTRO DE INSPECCION:	CDA CALI SUR			
ASEGURABLE:	NO			

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2023
TIPO	SANDERO [2] [FL]	CARROCERIA	AUTO 5P
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	1598
COD. FASEC.	08001205	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	A812UH16296	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	9FB5SREB4PM428924	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	9FB5SREB4PM428924	ORDEN	1491
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	87593		
ENVIADO A	CALLE 9 # 44-82		

ASEGURADORA	AUTO SAS		
SUCURSAL	PRINCIPAL		
INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA	Clave	
NOMBRE	AUTO SAS		
IDENTIFICACION	9010377188	Edad	
DIRECCION	CL 15 20 77		
PROFESION	OTROS	Tel	3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0	LOS ACCESORIOS Y SUS VALORES AQUI LISTADOS SON ASEGURABLES DEPENDIENDO DE LAS POLITICAS DE LAS COMPAÑIAS	
V/R FASECOLD	\$ 52.100.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 52.100.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		

ACCESORIOS

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	0.00
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	0.00
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	1	0.00
SISTEMA A GAS NATURAL	OPCIONAL SOLICITAR FACTURAS	1	0.00

MICHAEL RICHARD ESCOBAR PEÑA
INSPECTOR:

FIRMA CLIENTE: _____
C.C:

LA INSPECCION REALIZADA AL VEHICULO SERVIRA DE BASE PARA LA ACEPTACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD POR PARTE DE LA ASEGURADORA Y NO IMPLICA COBERTURA INMEDIATA DEL MISMO

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	1491		
Fecha de Expedición:	07/11/2025	Hora:	10:44

Aspecto del Vehículo

Placa:	LLK692
Marca:	RENAULT
Línea:	SANDERO [2] [FL]
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carroceria:	AUTO 5P
Color:	GRIS
Cilindraje (cc):	1598
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	AUTO SAS
Id Solicitante:	9010377188
Fecha Informe:	07/11/2025
Centro de Validación:	CDA CALI SUR
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	9FB5SREB4PM428924
Número de Serie:	9FB5SREB4PM428924
Número de motor:	A812UH16296
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2023

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

COLSERAUTO**INFORME TÉCNICO**

2240833

FECHA:

7/11/2025

No. Informe

PLACA:

LLK692

Ciudad

1632903150

CDA CALI SUR

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	
CLASE	
TIPO	
MODELO	
NACIONALIDAD	2023
COLOR	GRIS
CILINDRAJE	

NOMBRE

CÉDULA DE CIUDADANÍA (NIT)

AUTO SAS

DIRECCIÓN

9010377188

TELÉFONO

CL 15 20 77

Rombo

3004929989

16

No.MOTOR

No.SERIE

No.CHASIS

A812UH16296

9FB5SREB4PM428924

9FB5SREB4PM428924

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Licencia de Tránsito No. 10033621335

PLACA: LLK692 MARCA: RENAULT LÍNEA: SANDERO MODELO: 2023
CILINDRADA CC: 1.598 COLOR: GRIS CASSIOPEE SERVICIO: PARTICULAR
CLASE DE VEHÍCULO: AUTOMÓVIL TIPO CARROCERÍA: HATCH BACK COMBUSTIBLE: GASOLINA CAPACIDAD: 5
NÚMERO DE MOTOR: A812UH16296 REG. VIN: 9FB5SREB4PM428924
NÚMERO DE SERIE: 9FB5SREB4PM428924 REG. NÚMERO DE CHASIS: 9FB5SREB4PM428924
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): AUTO SAS IDENTIFICACIÓN: NIT- 901037718

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: BLINDAJE: 85 POTENCIA HP: 85
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: PV0003202204606 FECHA IMPORT: 12/09/2022 PUERTAS: 4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: *****
FECHA MATRICULA: 08/11/2022 FECHA EXP. LIC. TTO: 28/12/2024 FECHA VENCIMIENTO: *****
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA MCPAL TTO CALI

LT06005523838

CONCEPTO E IMPRONTAS

- MOTOR** Original ☒
Regrabado ☐
Grabado ☐
SERIAL Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐
CHASIS Original ☒
Regrabado ☐
Grabado ☐

Fabián Muñoz Angulo
Técnico en Sistemas de Identificación

COLSERAUTO

K7MA812
UH16296

9FB5SREB4PM428924-

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Fabián Muñoz Angulo
Técnico en Sistemas de Identificación

COLSERAUTO

Firma

Agente (R)

Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente

CC

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:**
Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puente**

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 435920

Fecha Expedición: 7 11 2025 Hora: 10:48 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10033621335

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

AUTOMOVIL

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA MCPAL TTO CALI

Fecha matrícula

11/8/2022

PLACA

LLK692

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

9FB5SREB4PM428924

Clasificación

AUTOMOVIL

Color

GRIS CASSIOPEE

Capacidad total de pasajeros

País de origen

COLOMBIA

Regrabación motor

NO

Número regrabación motor

Tiene prenda

NO

Número VIN

9FB5SREB4PM428924

Marca

RENAULT

Cilindraje

1598

Pasajeros sentados

5

Días matriculados

1095

Regrabación chasis

NO

Número regrabación chasis

Tiene gravamen

NO

Número de motor

A812UH16296

Línea

SANDERO

Carrocería

HATCH BACK

Capacidad de carga

443

Número de registro

475048003

Regrabación serie

NO

Número regrabación serie

Identificador de carrocería

77

Número de chasis

9FB5SREB4PM428924

Modelo

2023

Número de ejes

2

Peso bruto vehicular

1515

Repotenciado

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación VIN

Identificador de color

1829

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS S A

Fecha vencimiento

12/19/2025

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha vigencia

12/20/2024

Fecha expedición

12/19/2024

Número póliza

90128234

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Fecha vencimiento

11/4/2024

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha vigencia

11/5/2023

Fecha expedición

11/2/2023

Número póliza

36792299

Entidad expide Soat

MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA

Fecha vencimiento

11/4/2023

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha vigencia

11/5/2022

Fecha expedición

11/4/2022

Número póliza

9201122030910

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

AUTO S.A.S

Tipo de documento

NIT

Número de documento

901037718

Fecha inicio (Propiedad)

12/28/2024

Fecha fin (Propiedad)

RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMI

NIT

900977629

7/5/2024

12/28/2024

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

LISETH KARINA CABRERA MUÑOZ

Cédula Ciudadanía:

1007401370

11/8/2022

7/5/2024

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

257447906

12/23/2024

AUTORIZADA

STRIA MCPAL TTO CALI

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

241337613

7/5/2024

AUTORIZADA

STRIA MCPAL TTO CALI

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA, TRÁMITE TRASPASO,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

198665235

11/5/2022

AUTORIZADA

STRIA MCPAL TTO CALI

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL, TRÁMITE INSCRIPCIÓN ALERTA,

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN

CERTIFICADO



COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

No válido para trámites ante aseguradoras ni financieras.

Vehículo

ORDEN

COLSERAUTO S.A

FECHA:	7/11/2025	PLACA	LLK692
COMPAÑÍA	AUTO SAS	ROMBO	16
No. ORDEN	1632903150	CENTRO DE INSPECCIÓN	CDA CALI SUR [CALI]
ASEGURABLE	NO	SUCURSAL	PRINCIPAL
TIPO DE ORDEN	Compañía de Seguros	DIRECCIÓN DE ENVÍO	CALLE 9 # 44-82
VALOR FASECOLDADA	\$ 52.100.000	INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA []
VALOR COLSERAUTO	\$ 52.100.000	TIPO DE VEHICULO	
VALOR CLIENTE	\$ 0	DOMICILIO	
VALOR ACCESORIOS	\$ 0	No. RECIBO	0
TIEMPO	199	FORMA DE PAGO	30

ReInspección

REINSPECCIÓN	NO	ASEGURABLE	
OBSERVACIÓN		FECHA	

SOLICITUD DE SERVICIO

No. SOLICITUD	1491	¿QUIEN CREO LA SOLICITUD?	DARIO ZULUAGA
¿CUANDO SE INGRESÓ?	6/11/2025	¿COMO INGRESÓ LA SOLICITUD?	F

CLIENTE

COLSERAUTO S.A

Nombres	AUTO SAS	No. Identificación	NIT NIT: 9010377188
Apellidos		E-mail	
Profesión	OTROS	Dirección	CL 15 20 77
Ciudad	ARMENIA	Teléfono	3004929989
Edad		Fecha Creación	9/08/2024
Sexo	M	Código	1125501

VEHICULO

COLSERAUTO S.A

Placa	LLK692	Clase	AUTOMOVIL
Modelo	2023	Marca	RENAULT
Código Fasecolda	08001205	No. Chasis	9FB5SREB4PM428924
Kilometraje	87593	No. Serie	9FB5SREB4PM428924
Tipo Servicio	PARTICULAR	No. Motor	A812UH16296
Combustible	GASOLINA	Cilindraje	1598
Tipo Caja	MECANICA	Nacionalidad	COL
Color	GRIS	Tipo carroceria	AUTO 5P
Tipo de Pintura	Metalizada	Empresa Afiliación	
Vigencia Gases (RTM)	1/01/0001	Referencia	SANDERO [2] [FL]
Vigencia SOAT	1/01/0001	Repotenciado (PESADOS)	
		Repotenciado a Modelo (PESADOS)	

INSPECCION VISUAL

COLSERAUTO S.A

			
Deficiente	Aceptable	Optimo	
LATONERIA	82%		
PINTURA	80%		
VIDRIOS	100%		
CHASIS	84%		
TAPICERIA	85%		
FUGAS FLUIDO	100%		
IDENTIFICACIÓN	100%		

SubCategoria	Categoria	Pregunta	Respuesta
CHASIS	ESTADO GENERAL	ESTADO DEL CHASIS	Bueno
	VISTA CHASIS AUTOMOVIL	PISO BAUL	Regular
		REF. PISOS DER.	Golpe Medio
FUGAS FLUIDOS	VISTA INFERIOR	REF. PISOS IZQ.	Golpe Medio
		FUGA ACEITE CAJA	No
		FUGA ACEITE CARTER	No
		FUGA ACEITE MOTOR	No
		FUGA COMBUSTIBLE	No
		FUGA DIR. HIDR.	No
		FUGA LIQ. FRENOS	No
LATONERIA	VISTA DERECHA	COSTADO	Golpe Medio
		GUARDAFANGO	Rayon
		PUERTA DEL.	Rayon
	VISTA FRONTAL	PUERTA TRAS.	Rayon
		BABERO	NA
		BOMPER	Malo
		CAPOT	Malo
	VISTA INFERIOR	ESTRIBO IZQ.	Golpe Medio
		COSTADO	Rayon
	VISTA IZQUIERDA	GUARDAFANGO	Sumido
		PUERTA DEL.	Rayon
		PUERTA TRAS.	Rayon

	VISTA POSTERIOR	BOMPER	Rayon
		PANEL TRASERO	Sumido
		PLATON	NA
NA	ESTADO GENERAL	ANTENA	Manual
		CLASE PINTURA	Plana
		VIDRIOS DEL.	Electricos
		VIDRIOS TRAS.	Electricos
	VISTA DERECHA	LLANTA DEL.	90
		LLANTA TRAS.	90
		RETROVISOR	Rayon
	VISTA EXTERIORES	AJUSTE CIERRE BAUL/COMPUERTA	BUENO
		AJUSTE CIERRE CAPOT	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
		FUNCIONAMIENTO DIRECCIONALES	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES ALTAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES BAJAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES EXPLORADORAS	NA
		FUNCIONAMIENTO LUCES FRENOS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES MEDIAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PARQUEO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PLACA	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES REVERSA	FUNCIONA
	VISTA INFERIOR	ESATDO GUARDAPOLVO CAJA DIRECCIÓN	REGULAR
		ESTADO BRAZOS DIRECCION TORULAS	REGULAR
		ESTADO CARTER	BUENO
		ESTADO CAUCHOS SUSPENSION	REGULAR
		ESTADO GUARDAPOLVOS EJES	REGULAR
		ESTADO PROTECTORES INFERIORES	REGULAR
		ESTADO TANQUE CATALIZADOR GASES	BUENO
		ESTADO TANQUE SILENCIADOR	BUENO
		ESTADO TIJERAS	BUENO
		ESTADO TUBERIA FRENOS	BUENO
		ESTADO TUBO EXOSTO	BUENO
		FUGA ACEITE CAJA DE TRANSMISION	NA
		FUGA ACEITE CAJA VELOCIDADES	SIN FUGA
		FUGA ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	SIN FUGA
		FUGA ACEITE MOTOR	FUGA SIN GOTEO
		FUGA LIQUIDO BOMBA DE EMBRAGUE	SIN FUGA
		FUGA LIQUIDO DE FRENOS	SIN FUGA
		FUGAS ACEITE POR AMORTIGUADOR	SIN FUGA
		FUGAS TANQUE COMBUSTIBLE	SIN FUGA
	VISTA INTERIOR	CINTURONES	Retractil
		ENCENDEDOR	Si
		ESTADO CARTERAS PUERTAS	BUENO
		ESTADO TAPICERIA ASIENTOS	BUENO
		ESTADO TAPICERIA TECHO	BUENO
		ESTADO TIMÓN	BUENO
		FUNCIONAMIENTO ASIENTOS DELANTEROS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO CALEFACCION	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO DESEMPAÑADOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO ENCENDEDOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO ESPEJOS ELECTRICOS	NA
		FUNCIONAMIENTO INDICADOR GAS-TEMP-ACEITE	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS DELA	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS TRASERO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUZ INTERIOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO PITO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO RADIO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO RELOJ	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO SWITCH-FACIL ARRANQUE	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO TACOMETRO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO TECHO CORREDIZO	NA
		FUNCIONAMIENTO VELOCIMETRO	FUNCIONA
		RELOJ	Si
		TAPIZADO CUERO	NA
		TESTIGO ABS	FUNCIONA
		TESTIGO AIR BARG	FUNCIONA
		TESTIGO CHECK ENGINE	FUNCIONA
	VISTA IZQUIERDA	LLANTA DEL.	90
		LLANTA TRAS.	90
	VISTA MOTOR	ESTADO CABLES INSTALACION DE ALTA	BUENO
		ESTADO CARCAZA CAJA DE VELOCIDADES	BUENO
		ESTADO CORREAS	BUENO
		ESTADO EXTERNO BATERIA	BUENO
		ESTADO FILTRO DE AIRE	BUENO
		ESTADO MANGUERAS RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR A/A	BUENO
		ESTADO SOPORTE CAJA VELOCIDADES	REGULAR
		ESTADO SOPORTE MOTOR	REGULAR
		FUNCIONAMIENTO A/A	NO FUNCIONA
		NIVEL ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	NIVEL NORMAL
		NIVEL ACEITE MOTOR	NIVEL NORMAL
		NIVEL AGUA LIMPIA VIDRIOS	NIVEL NORMAL
		NIVEL LIQUIDO DE FRENOS	NIVEL NORMAL
		NIVEL LIQUIDO EMBRAGUE	NA
		NIVEL REFRIGERANTE MOTOR	NIVEL NORMAL
		TENSION CORREAS	BUENO
		VISCOSIDAD ACEITE MOTOR	NORMAL
	VISTA SUPERIOR	CABINA	NA
		TIPO CABINA	N/A
PINTURA	ESTADO GENERAL	ESTADO PINTURA	Piezas afectada: 4
TAPICERIA		ESTADO TAPICERIA	ACEPTABLE



MARCACION

COLSERAUTO S.A.

¿Se marcó el vehículo?

No



SERVICIOS

COLSERAUTO S.A.

L.C BASIC

DETALLE DEL SERVICIO

Servicio

Usuario

Fecha Y Hora

IMPRONTAS

FABIAN MUÑOZ ANGULO

7/11/2025 10:38:34 a.m.

FOTOS	DIEGO ALEJANDRO ZULUAGA MOLINA	7/11/2025 10:38:34 a.m.
RUNT	ISABEL CRISTINA ZUÑIGA PARRA	7/11/2025 10:38:34 a.m.
PISTA	MICHAEL RICHARD ESCOBAR PEÑA	7/11/2025 10:38:34 a.m.
PERITAJE COMERCIAL	MICHAEL RICHARD ESCOBAR PEÑA	7/11/2025 10:38:34 a.m.
VISUAL LIVIANOS	MICHAEL RICHARD ESCOBAR PEÑA	7/11/2025 10:38:34 a.m.
OBSERVACIONES	MICHAEL RICHARD ESCOBAR PEÑA	7/11/2025 10:38:34 a.m.
NOVEDADES	MICHAEL RICHARD ESCOBAR PEÑA	7/11/2025 10:38:34 a.m.
ACCESORIOS	MICHAEL RICHARD ESCOBAR PEÑA	7/11/2025 10:38:34 a.m.



ACCESORIOS

COLSERAUTO S.A

ORIGINALES

Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
AIRE ACONDICIONADO				1	\$ 0
ALARMA				1	\$ 0
BLOQUEO CENTRAL				1	\$ 0
CINTURONES DE SEGURIDAD				1	\$ 0
COPAS				1	\$ 0
DESEMPAÑADOR				1	\$ 0
DIRECCION HIDRAULICA				1	\$ 0
ENCENDEDOR				1	\$ 0
ESPEJO RETROVISOR				1	\$ 0
ESPEJOS ELECTRICOS				1	\$ 0
LLANTAS				1	\$ 0
OTROS				1	\$ 0
PARLANTES				1	\$ 0
PLUMILLA TRASERA				1	\$ 0
RADIO CD				1	\$ 0
RELOJ				1	\$ 0
RINES				1	\$ 0
SPOILER				1	\$ 0
TERCER STOP				1	\$ 0
VIDRIOS ELECTRICOS				1	\$ 0

ADICIONALES

Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
	ORIGINAL	AIR BAG	ORIGINAL	1	\$ 0
	ORIGINAL	ABS	ORIGINAL	1	\$ 0
	OPCIONAL	SISTEMA A GAS NATURAL	SOLICITAR FACTURAS	1	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL			1	\$ 0



NOVEDADES

COLSERAUTO S.A

SEGURIDAD PASIVA AFECTADA
DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
VEHICULO PRESENTA MALAS REPARACIONES EFECTUADAS
SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS



OBSERVACIONES

COLSERAUTO S.A

Servicio	Observacion	Usuario
OBSERVACIONES	ASEGURABLE NO, CAUSAL DE RECHAZO: BOMPER DELANTERO MALO, PERFORACIONES EN PISO BAUL POR ADAPTACION A GAS;;, PRESENTA REPARACIONES PUNTUALES MALAS, RAYONES Y SUMIDOS VARIOS, COCUYO RETROVISOR ROTO, COPAS DE RINES REGULARES, TAPICERIA MANCHADA, VEHICULO CON ADAPTACION A GAS, REJILLA DE AIRE EN MAL ESTADO, REALIZAR MANTENIMIENTO A SISTEMA DE SUSPENSION, FRENOS Y DIRECCION.	MICHAEL RICHARD ESCOBAR PEÑA



PRUEBA DE VACIO

COLSERAUTO S.A

PRUEBA RALENTI	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN CONSTANTE	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN A FONDO	0- inHg



COMPRESION DE MOTOR

COLSERAUTO S.A

CILINDRO 1	Psi	CILINDRO 5	Psi
CILINDRO 2	Psi	CILINDRO 6	Psi
CILINDRO 3	Psi	CILINDRO 7	Psi
CILINDRO 4	Psi	CILINDRO 8	Psi



DINAMOMETRO

COLSERAUTO S.A

Servicio de Dinamometro



PISTA

COLSERAUTO S.A

CONVENCIONES			
Deficiente	Aceptable	Optimo	

FRENOS			
RUEDAS DELANTERAS		RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO

RUEDAS DELANTERAS	RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO
SUSPENSIÓN		

EJES DELANTEROS		EJES TRASEROS	
-----------------	--	---------------	--

Rueda Delantera Derecha	Rueda Delantera Izquierda	Rueda Trasera Derecha	Rueda Trasera Izquierda
			

Primer Eje	Segundo Eje
------------	-------------