

COPIA DE INTERNET


No. DE SERVICIO
P013207010248

N° INSPECCION	4789210	TURNO	1	
FECHA	8-Nov-2025			
CENTRO INSPECCION	DOMICILIOS CALI SUR			
SOLICITADO POR	AUTO S.A.S. - CREDITO .			
SERVICIO SOLICITADO	COMBO PLATA LIVIANO			
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLD A	12301006	
VALOR AUTOMÁS	\$ 17.400.000	VALOR FASECOLD A	\$ 17.400.000	
VALOR ACCESORIOS	\$ 170.000			
RESULTADO	VEHICULO FUERA DE ESTANDAR			

NOVEDADES DE RECHAZO : ; NO ASEGURABLE POR POLITICAS DE LA COMPAÑIA; POLITICAS DE ACEPTACION; VEHÍCULO NO ENCIENDE NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; SE EVIDENCIA ABSORVEDOR IMPACTO DELANTERO CON DEFORMACION FUERTE E INICIOS DE OXIDACION ACEITE MOTOR EN MAL ESTADO LIQUIDOS REFRIGERANTE BAJO NO SE LOGRA DICTAMINAR PARTES BAJAS POR ESPAC GOLPES FUERTES EN ESTRUCTURA NO SE DICTAMINA PIEZAS ELECTRICAS NI FUNCIONAMINETOS DE LAS MIDMAS POR QUE VEHICULO NO ENCIENDEPUERTOS DEL COSTADO IZQUIERDO NO ABREN A PORTA PLACA DELANTERA RINEA GOLPEADOS INTERIOR PRESENTA ALTO DESGASTE OXIDACION EN PARTES BAJAS ; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION



REVISIÓN VISUAL



 Malo 0% - 59 % **Aceptable 60% - 89%** **Bueno 90% - 100%**

ESTRUCTURA - CHASIS

 85,40 %

60	ESTRIBO DERECHO	DEF. FUERTE
61	ESTRIBO IZQUIERDO	DEF. MEDIA
62	PUNTA CHASIS DEL DER	SUMIDO
63	PUNTA CHASIS DEL IZQ	SUMIDO

CARROCERIA - EXTERIOR

 **86,40%**

1	BOMPER DELANTERO	DEF. FUERTE
2	BOMPER TRASERO	DEF. MEDIA
6	COSTADO IZQUIERDO	SUMIDO
9	FRONTAL SUPERIOR	SUMIDO
17	PUERTA DEL IQZ.	SUMIDO
18	PUERTA DELANTERA DER	SUMIDO
19	PUERTA TRASERA DER.	SUMIDO
20	PUERTA TRASERA IQZ.	DEF. MEDIA
24	RETROVISOR DER.	DEF. FUERTE

👍 > 60%

 59% - 11%

 < 10%

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
			
60%	60%	60%	60%

FUGA DE FLUIDOS



100,00%

PINTURA



00,00%

No. Servicio: P013207010248

Contenido del servicio

Pag. 1
Certificado de
peritaie

Pag. 2
Accesorios,Fotos e
Improntas

Pag. 3
Revisión punto a
punto

Pag. 4
clausula de
limitacion de
responsabilidades
neritaie 1 de 2

Pag. 5
clausula de
limitacion de
responsabilidades
neritaie 2 de 2

Pag. 6
Certificado de
laboratorio técnico

Pag. 7
improntas,
documentos y
clausulas de
limitación de

**ESTE DOCUMENTO ES VALIDO UNICAMENTE EN ORIGINAL.
ESTE CONTIENE SISTEMAS DE SEGURIDAD**

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE
SUS PAGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL



Un **sello** de **confianza** para su **vehículo**



ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
PELÍCULA DE SEGURIDAD	GENÉRICO GENÉRICO	1	170000

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
ACCESORIOS	ACCESORIOS ORIGINALES PARA EL MO	1	0




FOTOS



LICENCIA DE TRANSITO



IMPRONTAS



No. Servicio			Contenido del servicio			
Pag. 1 Certificado de peritaje	Pag. 2 Accesorios,Fotos e Improntas	Pag. 3 Revisión punto a punto	Pag. 4 clausula de limitacion de responsabilidades peritaje 1 de 2	Pag. 5 clausula de limitacion de responsabilidades peritaje 2 de 2	Pag. 6 Certificado de laboratorio técnico automotor	Pag. 7 improntas, documentos y clausulas de limitación de

WILFREDO VANEGAS AGUDELO
C.C. 1144188121

AUTO SAS - CONTADO .
C.C. 901037718

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL

www.automas.com.co
servicioalcliente@automas.com.co

Linea Nacional: 018000111982
PBX: (1) 6263583



Un sello de confianza para su vehículo

COPIA DE INTERNET

MJT553

CLASE AUTOMOVIL
MARCA GEELY
TIPO LC PANDA MT 1300CC
CARROCERIA HATCH BACK
MODELO 2014
NACIONALIDAD CHINA
N° MOTOR MR479Q CBL402021

COMBUSTIBLE GASOLINA
TIPO PINTURA METALIZADA
SERVICIO PARTICULAR
KILOMETRAJE 1
COLOR PLATA LUNA
N° CHASIS LB3712255EH010124
N° SERIAL LB3712255EH010124

N° INSPECCION 4789210
FECHA 8-Nov-2025
CENTRO INSPECCION DOMICILIOS CALI SUR
SOLICITADO POR AUTO S.A.S. - CREDITO .
SERVICIO SOLICITADO COMBO PLATA LIVIANO

TURNO 1

OBSERVACIONES:



Fugas de Fluidos

- ACEITE COMPRESOR A/A NO
- AMORTIGUADORES NO
- BOMBA EMBRAGUE NO
- TRANSMISION/DIFERENCIAL NO APLICA



Niveles de Fluidos

- ACEITE MOTOR BAJO
- DIRECCION HIDRAULICA BAJO
- EMBRAGUE HIDRAULICO BAJO
- LAVAPARABRISAS BAJO
- LIQUIDO DE FRENOS BAJO
- REFRIGERANTE BAJO



Tapicería

- ALFOMBRA PISO REGULAR
- BANDEJA PORTAOBJETOS REGULAR
- CARTERAS PUERTAS REGULAR
- CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- CONSOLA CENTRAL BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- GUANTERA BUENO
- MILLARE BUENO
- PARASOLES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS MALO
- TAPICERIA TECHO REGULAR



Accesorios Motor

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL MALO
- CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- CORREA ACCESORIOS MALO
- RADIADOR REGULAR



Equipo Eléctrico

- AIRE ACONDICIONADO REGULAR
- BLOQUEO CENTRAL BUENO
- CALEFACCION REGULAR
- ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS REGULAR
- ESPEJOS ELECTRICOS REGULAR
- INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- LIMPIABRISAS TRASERO REGULAR
- PITO BUENO
- RADIO REGULAR
- RELOJ BUENO
- TACOMETRO BUENO



Luces

- ALTAS BUENO
- ANTINEBLA BUENO
- BAJAS BUENO
- COCUYOS BUENO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS BUENO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA BUENO
- REVERSO BUENO



Partes Bajas

- BUJES ESTABILIZADORA MALO
- BUJES TIJERAS MALO
- CATALIZADOR BUENO
- CRUCETAS NO APLICA
- CUNA MOTOR BUENO
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL MALO
- GUARDAPOLVOS EJES MALO
- PROTECTORES INF. NO APLICA
- SILENCIADOR BUENO
- TIJERAS BUENO
- TUBO EXHOSTO BUENO



WILFREDO VANEGAS AGUDELO
C.C. 1144188121

AUTO SAS - CONTADO .
C.C. 901037718

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

MuéveteTranquilo

Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA,
FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: noviembre 08, 2025 NP - PC
RAD: 4789210

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: AUTOMOVIL
MARCA: GEELY
LÍNEA: LC PANDA MT 1300C
TIPO: PARTICULAR
MODELO: 2.014
COLOR: PLATA LUNA
PLACAS: MJT553
MOTOR: MR479Q CBL402021
SERIE: LB37122S5EH010124
CHASIS: LB37122S5EH010124

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: AUTO SAS - CONTADO
C.C. No. 901037718 DE
DIRECCIÓN RESIDENCIA: CALI
TEL: 3114162780

INFORMACIÓN:

- El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICION a la fecha.
- Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTROS
LA FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO
REPORTAN ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO
TRADICIÓN, FACTURA DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: AUTO S.A.S. - CREDITO.

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada anula este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

MOTOR

SERIAL

CHASIS

 DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.



FIRMA INSPECTOR: _____

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: _____

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo



FECHA EXPEDICIÓN
08/11/2025 12:55:21

MJT553

Ficha Técnica

MARCA VEHÍCULO	GEELY
CLASE VEHÍCULO	AUTOMOVIL
LÍNEA VEHÍCULO	LC 1.3
CILINDRAJE	1.342
COLOR	PLATA LUNA
AÑO MODELO	2014
COMBUSTIBLE	GASOLINA
TIPO CARROCERÍA	HATCH BACK

# EJES	2
# CHASIS	LB37122S5EH010124
#SERIE	LB37122S5EH010124
# VIN	LB37122S5EH010124
#MOTOR	MR479Q CBL402021
CAPACIDAD DE CARGA	0
PESO BRUTO VEHICULAR	1395
IMPORTANDO O NACIONAL	IMPORTADO

Documentos del vehículo

LICENCIA DE TRÁNSITO

CIUDAD REGISTRO	# LICENCIA DE TRÁNSITO	FECHA EXPEDICIÓN	ORGANISMO TRÁNSITO
POPAYAN	10033044150	23/10/2024	STRIA TTOyTTE MCPAL POPAYAN

SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PÓLIZA SOAT	39133744	FECHA VENCIMIENTO	02/05/2025
FECHA EXPEDICIÓN	02/05/2024	ENTIDAD QUE EXPIDE	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
FECHA INICIO VIGENCIA	03/05/2024	ESTADO SOAT	NO VIGENTE

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

FECHA EXPEDICIÓN	24/04/2024	CENTRO DE REVISIÓN	MEGASERVICE SOFT S.A.S.
FECHA VENCIMIENTO	24/04/2025	ESTADO RTM	NO VIGENTE

Estado del Vehículo ante el RUNT

FECHA DE MATRICULA INICIAL	22/07/2013
ESTADO DE MATRICULA	ACTIVO
TRASLADOS DE MATRICULA	NO REPORTADO
TIPO DE SERVICIO	Particular
CAMBIOS TIPO DE SERVICIO	NO REPORTADO
FECHA ULTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO	NO REPORTADO

CAMBIOS DE COLOR HISTORICA	NO REPORTADO
FECHA DE ULTIMO CAMBIO DE COLOR	NO REPORTADO
COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO	NO REPORTADO
CAMBIOS DE BLINDAJE	NO REPORTADO
FECHA DE ULTIMO BLINDAJE/DESBLINDAJE	NO REPORTADO
REPOTENCIADO	NO

Novedades Vehículo

TIENE GRAVÁMENES	NO
TIENE PRENDA	NO
NOMBRE PRENDARIO	0
REGRABADO # MOTOR	NO
REGRABADO # CHASIS	NO
REGRABADO # SERIE	NO
REGRABADO # VIN	NO

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD	NO
# DOCUMENTO PROCESO	---
ENTIDAD JURÍDICA	
TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE	0
# IDENTIFICACIÓN DEMANDANTE	0
FECHA EXPEDICIÓN	---
FECHA RADICACIÓN	---

Historico de Propietarios

PROPIETARIO ACTUAL

NOMBRES / EMPRESAS	AUTO S.A.S	TIPO DE PROPIETARIO:	JURIDICO
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	N	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901037718
FECHA INICIO DE PROPIEDAD:	0	ESTADO:	ACTIVO

Nombre Propietario	No. Documento	Tipo Propietario	Fecha Inicio Propiedad	Fecha Fin Propiedad	Estado
RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	900977629	JURIDICO	31/05/2024	23/10/2024	INACTIVO
RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	900977629	JURIDICO	31/05/2024	23/10/2024	INACTIVO
ERWIN MICHELL REYES PEÑARANDA	1094347470	NATURAL	02/02/2017	31/05/2024	INACTIVO
ERWIN MICHELL REYES PEÑARANDA	1094347470	NATURAL	02/02/2017	31/05/2024	INACTIVO
ALBERTO PINTO CORTES	18144236	NATURAL	04/08/2014	02/02/2017	INACTIVO
ALBERTO PINTO CORTES	18144236	NATURAL	04/08/2014	02/02/2017	INACTIVO
ASTRID LILIANA GUTIERREZ RODRIGUEZ	34541889	NATURAL	22/07/2013	04/08/2014	INACTIVO
ASTRID LILIANA GUTIERREZ RODRIGUEZ	34541889	NATURAL	22/07/2013	04/08/2014	INACTIVO

Nota: La información presentada en este documento se basa en datos proporcionados por Certificar, RUNT y otras fuentes.

EN MI CAUDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO. FIRMA CLIENTE:

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



Muévete Tranquilo