



FECHA: 7/11/2025		PLACA:	RKN695
ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros			
No.INSPECCION: 1632902979		ROMBO: 4	
CENTRO DE INSPECCION: CDA CALI SUR			
ASEGURABLE: NO			

D
A
T
O
S

MARCA	KIA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2012
TIPO	CERATO FORTE	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	1591
COD. FASEC.	04601120	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	G4FCBH341998	NACIONALIDAD	KOR
No. CHASIS	KNAFW411BC5428330	TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	KNAFW411BC5428330	ORDEN	1487
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	165242		
ENVIADO A	CALLE 9 # 44-82		


ASEGURADORA	AUTO SAS		
SUCURSAL	PRINCIPAL		
INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA	Clave:	
NOMBRE	AUTO SAS		
IDENTIFICACION	9010377188	Edad:	
DIRECCION	CL 15 20 77		
PROFESION	OTROS	Tel:	3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLDA	\$ 39.800.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 39.800.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 250.000		

LATONERIA	#####	55%
PINTURA	#####	60%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	75%
TAPICERIA	#####	85%
FUGAS FLUIDOS	#####	93%
IDENTIFICACION	#####	100%
	0% Deficiente	60% Aceptable
		90% Optimo
		100%

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

E
S
T
A
D
O

G
E
N
E
R
A
L



Observaciones: KM, 165242, ASEGURABLE NO, MOTIVO DE RECHAZO, BAJO PORCENTAJE EN LÁMINA Y PINTURA, PUNTA DELANTERA DERECHA, PANEL TRASERO ARREGLO REGULAR, CUNA Y REFUERZOS PISO CON GOLPE FUERTE) VH PRESENTA RETOQUES DE PINTURA, SUMIDOS Y RAYONES EN GENERAL, TIMÓN, POMO Y SILLAS CON DESGASTE, TAPIZ TECHO SUCIO, STOP IZQ CON FILTRACIÓN, CONSOLA CENTRAL REGULAR, SIN RADIO, MANDOS A/A NO FUNCIONAN, TAPA BAÚL, CAPOT Y BÓMPER CON DESCUADRE, GUARDA POLVO METÁLICO DERECHO GOLPE MEDIO, ELEVA VIDRIOS TRASEROS NO FUNCIONAN, PANORÁMIC, , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA PRESENTA GOLPES DE PIEDRAS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ,

A
C
C
E
S
O

O
R
I
O
S

					✓ ORIGINAL ● OPCIONAL ✗ NO TIENE																										
	RADIO		RADIO CON UNIDAD CD		EQUALIZADOR		CAJA DE CD'S		PLANTA		PARLANTE		TWITER		VIDRIOS ELECTRICOS		PELICULA DE SEGURIDAD		DESEMPAÑADOR		ESPEJO RETROVISOR		ESPEJOS ELECTRICOS		PLUMILLA TRASERA		BLOQUEO CENTRAL		3er. STOP		DIRECCION ASISTIDA
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
	DIRECCION HIDRAULICA		AIRE ACONDICION.		LLANTAS		COPAS		RINES		AMPLIFICACIONES		ALARMA		RELOJ		CINTURONES DE SEGURIDAD		ENCENDEDOR		TAPICERIA DE CUERO		EXPLOSIONES		PORTA EQUIPAJE		TECHO CORREDIZO		SPOILER		OTROS
✓	✓	●	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCION					MARCA REFERENCIA					CANTIDAD	VALOR															
	LLANTAS	OTROS 215/55R17	4	\$ 0																											
	AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0																											
	SENSOR DE REVERSA	OTROS NA	1	\$ 250.000																											



FECHA: 7/11/2025

PLACA:

RKN695

ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros

No.INSPECCION: 1632902979

ROMBO:

4

CENTRO DE INSPECCION: CDA CALI SUR

ASEGURABLE: NO

MARCA	KIA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2012
TIPO	CERATO FORTE	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	1591
COD. FASEC.	04601120	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	G4FCBH341998	NACIONALIDAD	KOR
No. CHASIS	KNAFW411BC5428330	TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	KNAFW411BC5428330	ORDEN	1487
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	165242		

ASEGURADORA	AUTO SAS	
SUCURSAL	PRINCIPAL	
INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA	Clave
NOMBRE	AUTO SAS	
IDENTIFICACION	9010377188	Edad
DIRECCION	CL 15 20 77	
PROFESION	OTROS	Tel 3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0	
V/R FASECOLD	\$ 39.800.000	
V/R COLSERAUTO	\$ 39.800.000	
V/R ACCESORIOS		

KM, 165242, ASEGURABLE NO, MOTIVO DE RECHAZO, BAJO PORCENTAJE EN LÁMINA Y PINTURA, PUNTA DELANTERA DERECHA, PANEL TRASERO ARREGLO REGULAR, CUNA Y REFUERZOS PISO CON GOLPE FUERTE) VH PRESENTA RETOQUES DE PINTURA, SUMIDOS Y RAYONES EN GENERAL, TIMÓN, POMO Y SILLAS CON DESGASTE, TAPIZ TECHO SUCIO, STOP IZQ CON FILTRACIÓN, CONSOLA CENTRAL REGULAR, SIN RADIO, MANDOS A/A NO FUNCIONAN, TAPA BAÚL, CAPOT Y BÓMPER CON DESCUADRE, GUARDA POLVO METÁLICO DERECHO GOLPE MEDIO, ELEVA VIDRIOS TRASEROS NO FUNCIONAN, PANORÁMIC, , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA PRESENTA GOLPES DE PIEDRAS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ,


F
R
E
N
O
S

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO
0% - 49% Deficiente
50% - 70% Aceptable
71% - 100% Optimo

FRENO DE MANO



0% - 39% Deficiente

RUEDAS TRASERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO
40% - 60% Aceptable
61% - 100% Optimo

S
U
S
P
E
N
S
I
O
N

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION
0% - 39% Deficiente
40% - 60% Aceptable
61% - 100% Optimo

Observaciones:


A
L
I
N
E
A
C
I
O
N

Y

L
L
A
N
T
A
S

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS

0% - 39% Deficiente
40% - 70% Aceptable
71% - 100% Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO
0m a 5m Optimo
5m a 10m Aceptable
10m a (+) Deficiente

Observaciones:

F
O
T
O
S

V
E
H
I
C
U
L
O

MARCA KIA

CLASE AUTOMOVIL

TIPO CERATO FORTE



7/11/2025



7/11/2025



7/11/2025



7/11/2025



7/11/2025



7/11/2025



FECHA:	7/11/2025	PLACA:		RKN695
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	1632902979	ROMBO:	4	
CENTRO DE INSPECCION:	CDA CALI SUR			
ASEGURABLE:	NO			

MARCA	KIA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2012
TIPO	CERATO FORTE	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	1591
COD. FASEC.	04601120	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	G4FCBH341998	NACIONALIDAD	KOR
No. CHASIS	KNAFW411BC5428330	TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	KNAFW411BC5428330	ORDEN	1487
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	165242		
ENVIADO A	CALLE 9 # 44-82		

ASEGURADORA	AUTO SAS		
SUCURSAL	PRINCIPAL		
INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA	Clave	
NOMBRE	AUTO SAS		
IDENTIFICACION	9010377188	Edad	
DIRECCION	CL 15 20 77		
PROFESION	OTROS	Tel	3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLD	\$ 39.800.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 39.800.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 250.000		
LOS ACCESORIOS Y SUS VALORES AQUI LISTADOS SON ASEGURABLES DEPENDIENDO DE LAS POLITICAS DE LAS COMPAÑIAS			

ACCESORIOS

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
LLANTAS	OTROS 215/55R17	4	0.00
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	1	0.00
SENSOR DE REVERSA	OTROS NA	1	250000.00

MICHAEL RICHARD ESCOBAR PEÑA

INSPECTOR:

FIRMA CLIENTE: _____

C.C:

LA INSPECCION REALIZADA AL VEHICULO SERVIRA DE BASE PARA LA ACEPTACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD POR PARTE DE LA ASEGURADORA Y NO IMPLICA COBERTURA INMEDIATA DEL MISMO



DATOS

MARCA	KIA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2012
TIPO	CERATO FORTE	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	1591
COD. FASEC.	04601120	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	G4FCBH341998	NACIONALIDAD	KOR
No. CHASIS	KNAFW411BC5428330	TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	KNAFW411BC5428330	ORDEN	1487
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	165242

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	NO FUNCIONA *
Soporte caja de velocidades	REGULAR *

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces altas	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces medias	NO FUNCIONA *
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	NO FUNCIONA *
Funcionamiento calefacción	NO FUNCIONA *
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	NA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

PARTES BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	FUGA CONTINUA *
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas liquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	REGULAR *

FECHA:	7/11/2025	PLACA:	RKN695
--------	-----------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	1632902979	ROMBO:	4
CENTRO DE INSPECCION:		CDA CALI SUR	
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	AUTO SAS
IDENTIFICACION	9010377188
DIRECCION	CL 15 20 77
TELEFONO	3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLD	\$ 39.800.000
V/R COLSERAUTO	\$ 39.800.000
V/R ACCESORIOS	\$ 250.000

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	REGULAR *
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	REGULAR *
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	NO FUNCIONA *
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NO FUNCIONA *

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	REGULAR
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO

Estado tubería frenos	BUENO
-----------------------	-------

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	1487		
Fecha de Expedición:	07/11/2025	Hora:	09:12

Aspecto del Vehículo

Placa:	RKN695
Marca:	KIA
Línea:	CERATO FORTE
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carroceria:	AUTO SEDAN
Color:	GRIS
Cilindraje (cc):	1591
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	AUTO SAS
Id Solicitante:	9010377188
Fecha Informe:	07/11/2025
Centro de Validación:	CDA CALI SUR
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	KNAFW411BC5428330
Número de Serie:	KNAFW411BC5428330
Número de motor:	G4FCBH341998
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2012

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN

CERTIFICADO



COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

No válido para trámites ante aseguradoras ni financieras.

Vehículo



ORDEN

COLSERAUTO S.A

FECHA:	7/11/2025	PLACA	RKN695
COMPAÑÍA	AUTO SAS	ROMBO	4
No. ORDEN	1632902979	CENTRO DE INSPECCIÓN	CDA CALI SUR [CALI]
ASEGURABLE	NO	SUCURSAL	PRINCIPAL
TIPO DE ORDEN	Compañía de Seguros	DIRECCIÓN DE ENVÍO	CALLE 9 # 44-82
VALOR FASECOLDA	\$ 39.800.000	INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA []
VALOR COLSERAUTO	\$ 39.800.000	TIPO DE VEHICULO	
VALOR CLIENTE	\$ 0	DOMICILIO	
VALOR ACCESORIOS	\$ 250.000	No. RECIBO	0
TIEMPO	115	FORMA DE PAGO	30

ReInspección

REINSPECCIÓN	NO	ASEGURABLE	
OBSERVACIÓN		FECHA	

SOLICITUD DE SERVICIO

No. SOLICITUD	1487	¿QUIEN CREO LA SOLICITUD?	DARIO ZULUAGA
¿CUANDO SE INGRESÓ?	6/11/2025	¿COMO INGRESÓ LA SOLICITUD?	F



CLIENTE

COLSERAUTO S.A

Nombres	AUTO SAS	No. Identificación	NIT NIT: 9010377188
Apellidos		E-mail	
Profesión	OTROS	Dirección	CL 15 20 77
Ciudad	ARMENIA	Teléfono	3004929989
Edad		Fecha Creación	9/08/2024
Sexo	M	Código	1125501



VEHICULO

COLSERAUTO S.A

Placa	RKN695	Clase	AUTOMOVIL
Modelo	2012	Marca	KIA
Código Fasecolda	04601120	No. Chasis	KNAFW411BC5428330
Kilometraje	165242	No. Serie	KNAFW411BC5428330
Tipo Servicio	PARTICULAR	No. Motor	G4FCBH341998
Combustible	GASOLINA	Cilindraje	1591
Tipo Caja	AUTOMATICA	Nacionalidad	KOR
Color	GRIS	Tipo carrocería	AUTO SEDAN
Tipo de Pintura	Metalizada	Empresa Afiliación	
Vigencia Gases (RTM)	1/01/0001	Referencia	CERATO FORTE
Vigencia SOAT	1/01/0001	Repotenciado (PESADOS)	
		Repotenciado a Modelo (PESADOS)	



INSPECCION VISUAL

COLSERAUTO S.A

Deficiente	Aceptable	Optimo	
LATONERIA	55%		
PINTURA	60%		
VIDRIOS	100%		
CHASIS	75%		
TAPICERIA	85%		
FUGAS FLUIDO	93%		
IDENTIFICACIÓN	100%		

SubCategoria	Categoria	Pregunta	Respuesta
CHASIS	ESTADO GENERAL	ESTADO DEL CHASIS	Bueno
	VISTA CHASIS AUTOMOVIL	PUNTA CHASIS DEL. DER.	Arreglo Regular
		REF. PISOS DER.	Golpe Fuerte
FUGAS FLUIDOS	VISTA INFERIOR	REF. PISOS IZQ.	Golpe Fuerte
		FUGA ACEITE CAJA	No
		FUGA ACEITE CARTER	No
		FUGA ACEITE MOTOR	Si
		FUGA COMBUSTIBLE	No
		FUGA DIR. HIDR.	No
		FUGA LIQ. FRENOS	No
LATONERIA	VISTA DERECHA	COSTADO	Arreglo Regular
		GUARDAFANGO	Arreglo Regular
		PUERTA DEL.	Arreglo Malo
	VISTA FRONTAL	PUERTA TRAS.	Arreglo Regular
		BABERO	NA
		BOMPER	Arreglo Regular
	VISTA INFERIOR	CAPOT	Arreglo Malo
		G. POLVO DER.	Golpe Medio
		ESTRIBO DER.	Arreglo Regular
		ESTRIBO IZQ.	Sumido
	VISTA IZQUIERDA	COSTADO	Arreglo Regular
		GUARDAFANGO	Arrenlo Malo

		PUERTA DEL.	Arreglo Regular
		PUERTA TRAS.	Arreglo Regular
	VISTA POSTERIOR	BOMPER	Regular
		PANEL TRASERO	Arreglo Regular
		PLATON	NA
		TAPA BAUL/COMP.	Arreglo Bueno
	VISTA SUPERIOR	CAPOTA	Arreglo Regular
NA	ESTADO GENERAL	ANTENA	Manual
		CLASE PINTURA	Metalizada
		VIDRIOS DEL.	Electricos
		VIDRIOS TRAS.	Electricos
	VISTA DERECHA	BOCELES	NA
		LLANTA DEL.	10
		LLANTA TRAS.	20
	VISTA EXTERIORES	AJUSTE CIERRE BAUL/COMPUERTA	BUENO
		AJUSTE CIERRE CAPOT	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
		FUNCIONAMIENTO DIRECCIONALES	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES ALTAS	NO FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES BAJAS	NO FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES EXPLORADORAS	NO FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES FRENOS	NO FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES MEDIAS	NO FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PARQUEO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PLACA	NO FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES REVERSA	FUNCIONA
	VISTA INFERIOR	CUNA MOTOR	Golpe Fuerte
		ESATDO GUARDAPOLVO CAJA DIRECCIÓN	BUENO
		ESTADO BRAZOS DIRECCION TORULAS	REGULAR
		ESTADO CARTER	BUENO
		ESTADO CAUCHOS SUSPENSION	REGULAR
		ESTADO GUARDAPOLVOS EJES	BUENO
		ESTADO PROTECTORES INFERIORES	BUENO
		ESTADO TANQUE CATALIZADOR GASES	BUENO
		ESTADO TANQUE SILENCIADOR	BUENO
		ESTADO TIJERAS	BUENO
		ESTADO TUBERIA FRENOS	BUENO
		ESTADO TUBO EXOSTO	BUENO
		FUGA ACEITE CAJA DE TRANSMISION	NA
		FUGA ACEITE CAJA VELOCIDADES	SIN FUGA
		FUGA ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	SIN FUGA
		FUGA ACEITE MOTOR	FUGA CONTINUA
		FUGA LIQUIDO BOMBA DE EMBRAGUE	NA
		FUGA LIQUIDO DE FRENOS	SIN FUGA
		FUGAS ACEITE POR AMORTIGUADOR	SIN FUGA
		FUGAS TANQUE COMBUSTIBLE	SIN FUGA
	VISTA INTERIOR	CINTURONES	Retractil
		ENCENDEDOR	NA
		ESTADO CARTERAS PUERTAS	BUENO
		ESTADO TAPICERIA ASIENTOS	BUENO
		ESTADO TAPICERIA TECHO	BUENO
		ESTADO TIMÓN	BUENO
		FUNCIONAMIENTO ASIENTOS DELANTEROS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO CALEFACCION	NO FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO DESEMPAÑADOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO ENCENDEDOR	NA
		FUNCIONAMIENTO ESPEJOS ELECTRICOS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO INDICADOR GAS-TEMP-ACEITE	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS DELA	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS TRASERO	NA
		FUNCIONAMIENTO LUZ INTERIOR	NO FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO PITO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO RADIO	NA
		FUNCIONAMIENTO RELOJ	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO SWITCH-FACIL ARRANQUE	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO TACOMETRO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO TECHO CORREDIZO	NA
		FUNCIONAMIENTO VELOCIMETRO	FUNCIONA
		RELOJ	Si
		TESTIGO ABS	FUNCIONA
		TESTIGO AIR BARG	FUNCIONA
		TESTIGO CHECK ENGINE	FUNCIONA
	VISTA IZQUIERDA	BOCELES	NA
		LLANTA DEL.	10
		LLANTA TRAS.	20
	VISTA MOTOR	ESTADO CABLES INSTALACION DE ALTA	NA
		ESTADO CARCAZA CAJA DE VELOCIDADES	BUENO
		ESTADO CORREAS	REGULAR
		ESTADO EXTERNO BATERIA	BUENO
		ESTADO FILTRO DE AIRE	NO VERIFICABLE
		ESTADO MANGUERAS RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR A/A	BUENO
		ESTADO SOPORTE CAJA VELOCIDADES	REGULAR
		ESTADO SOPORTE MOTOR	REGULAR
		FUNCIONAMIENTO A/A	NO FUNCIONA
		NIVEL ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	NIVEL NORMAL
		NIVEL ACEITE MOTOR	NIVEL NORMAL
		NIVEL AGUA LIMPIA VIDRIOS	FUERA DE NIVEL
		NIVEL LIQUIDO DE FRENOS	NIVEL NORMAL
		NIVEL LIQUIDO EMBRAGUE	NA
		NIVEL REFRIGERANTE MOTOR	NIVEL NORMAL
		TENSION CORREAS	BUENO
		VISCOSIDAD ACEITE MOTOR	NORMAL
	VISTA POSTERIOR	PLUMILLA	NA
		STOP IZQ.	Rayado
	VISTA SUPERIOR	TIPO CABINA	N/A
PINTURA	ESTADO GENERAL	ESTADO PINTURA	Piezas afectada: 7 a 8
TAPICERIA		ESTADO TAPICERIA	ACEPTABLE



SERVICIOS

COLSERAUTO S.A

L.C BASIC

DETALLE DEL SERVICIO

Servicio	Usuario	Fecha Y Hora
IMPRONTAS	FABIAN MUÑOZ ANGULO	7/11/2025 9:12:21 a.m.
FOTOS	DIEGO ALEJANDRO ZULUAGA MOLINA	7/11/2025 9:12:21 a.m.
RUNT	ISABEL CRISTINA ZUÑIGA PARRA	7/11/2025 9:12:21 a.m.
PISTA	MICHAEL RICHARD ESCOBAR PEÑA	7/11/2025 9:12:21 a.m.
PERITAJE COMERCIAL	MICHAEL RICHARD ESCOBAR PEÑA	7/11/2025 9:12:21 a.m.
VISUAL LIVIANOS	MICHAEL RICHARD ESCOBAR PEÑA	7/11/2025 9:12:21 a.m.
OBSERVACIONES	MICHAEL RICHARD ESCOBAR PEÑA	7/11/2025 9:12:21 a.m.
NOVEDADES	MICHAEL RICHARD ESCOBAR PEÑA	7/11/2025 9:12:21 a.m.
ACCESORIOS	MICHAEL RICHARD ESCOBAR PEÑA	7/11/2025 9:12:21 a.m.



ACCESORIOS

COLSERAUTO S.A

ORIGINALES

Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
AIRE ACONDICIONADO				1	\$ 0
ALARMA				1	\$ 0
BLOQUEO CENTRAL				1	\$ 0
CINTURONES DE SEGURIDAD				1	\$ 0
DESEMPAÑADOR				1	\$ 0
DIRECCION HIDRAULICA				1	\$ 0
ESPEJO RETROVISOR				1	\$ 0
ESPEJOS ELECTRICOS				1	\$ 0
EXPLORADORAS				1	\$ 0
PARLANTES				1	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD				1	\$ 0
RELOJ				1	\$ 0
RINES				1	\$ 0
TAPICERIA DE CUERO				1	\$ 0
TERCER STOP				1	\$ 0
VIDRIOS ELECTRICOS				1	\$ 0

ADICIONALES

Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
	ORIGINAL	AIR BAG	ORIGINAL	1	\$ 0
	OTROS	SENSOR DE REVERSA	NA	1	\$ 250.000
LLANTAS	OTROS		215/55R17	4	\$ 0



NOVEDADES

COLSERAUTO S.A

DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

PINTURA PRESENTA IMPUREZAS

PINTURA PRESENTA GOLPES DE PIEDRAS

SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ



OBSERVACIONES

COLSERAUTO S.A

Servicio	Observacion	Usuario
OBSERVACIONES	KM, 165242, ASEGURABLE NO, MOTIVO DE RECHAZO, BAJO PORCENTAJE EN LÁMINA Y PINTURA, PUNTA DELANTERA DERECHA, PANEL TRASERO ARREGLO REGULAR, CUNA Y REFUERZOS PISO CON GOLPE FUERTE) VH PRESENTA RETOQUES DE PINTURA, SUMIDOS Y RAYONES EN GENERAL, TIMÓN, POMO Y SILLAS CON DESGASTE, TAPIZ TECHO SUCIO, STOP IZQ CON FILTRACIÓN, CONSOLA CENTRAL REGULAR, SIN RADIO, MANDOS A/A NO FUNCIONAN, TAPA BAÚL, CAPOT Y BÓMPER CON DESCUADRE, GUARDA POLVO METÁLICO DERECHO GOLPE MEDIO, ELEVA VIDRIOS TRASEROS NO FUNCIONAN, PANORÁMIC	MICHAEL RICHARD ESCOBAR PEÑA



PRUEBA DE VACIO

COLSERAUTO S.A

PRUEBA RALENTI	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN CONSTANTE	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN A FONDO	0- inHg



COMPRESION DE MOTOR

COLSERAUTO S.A

CILINDRO 1	Psi	CILINDRO 5	Psi
CILINDRO 2	Psi	CILINDRO 6	Psi
CILINDRO 3	Psi	CILINDRO 7	Psi
CILINDRO 4	Psi	CILINDRO 8	Psi



DINAMOMETRO

COLSERAUTO S.A

Servicio de Dinamometro



PISTA

COLSERAUTO S.A

CONVENCIONES



Deficiente

Aceptable

Optimo

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS	RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO
-------------------	-----------------	---------------

SUSPENSIÓN

EJES DELANTEROS	EJES TRASEROS
-----------------	---------------

ALINEACIÓN Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS				ALINEACION	
Rueda Delantera Derecha	Rueda Delantera Izquierda	Rueda Trasera Derecha	Rueda Trasera Izquierda	Primer Eje	Segundo Eje

COLSERAUTO**INFORME TÉCNICO**

2240818

FECHA:

7/11/2025

No. Informe

PLACA:

7/11/2025

Ciudad

1632902979

RKN695

CDA CALI SUR

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL

Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	
CLASE	
TIPO	KIA
MODELO	AUTOMOVIL
NACIONALIDAD	CERATO FORTE
COLOR	2012
CILINDRAJE	KOR
	GRIS

NOMBRE	
CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	AUTO SAS
DIRECCIÓN	9010377188
TELÉFONO	CL 15 20 77
	3004929989
Rombo	4

No.MOTOR

No.SERIE

No.CHASIS

G4FCBH341998

KNAFW411BC5428330

KNAFW411BC5428330

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10035013991

PLACA: RKN695 MARCA: KIA LINEA: GERATO FORTE SX MODELO: 2012

CILINDRADA CC: 1.591 COLOR: GRIS SERVICIO: PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO: AUTOMOVIL TIPO CARROCERIA: SEDAN COMBUSTIBLE: GASOLINA CAPACIDAD XYPUL: 5

NÚMERO DE MOTOR: G4FCBH341998 REG. VIN: N KNAFW411BC5428330

NÚMERO DE SERIE: N KNAFW411BC5428330 REG. NÚMERO DE CHASIS: N KNAFW411BC5428330

PROPIETARIO(A) APELLIDOS Y NOMBRES: AUTO SAS IDENTIFICACIÓN: NIT 901037718

REGISTRO DE MOVILIDAD

NÚMERO: 127 POTENCIA HP: 127

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 352011000062109 FE. FECHA IMPORT. PUERTAS: 02/05/2011 4

REGISTRO A LA PROPIEDAD

FECHA MATRICULA: 13/07/2011 FECHA EXP. LIC. TTD: 26/02/2025

ORGANISMO DE TRÁNSITO: SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ

IDENTIFICACIÓN: LT03008501569

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR Original ☒
Regrabado ☐
Grabado ☐

SERIAL Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐

CHASIS Original ☒
Regrabado ☐
Grabado ☐

Fabián Muñoz Angulo
Técnico en Sistemas de Identificación**COLSERAUTO**G4FC
BH341998

KNAFW411BC5428330

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma
Agente (R)
Técnico en identificación de automotoresFabián Muñoz Angulo
Técnico en Sistemas de IdentificaciónFirma Cliente
CC



Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 435847

Fecha Expedición: 7 11 2025 Hora: 9:15 AM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10035013991

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

AUTOMOVIL

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Fecha matrícula

7/13/2011

PLACA

RKN695

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

Número VIN

KNAFW411BC5428330

Número de motor

G4FCBH341998

Número de chasis

KNAFW411BC5428330

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

KIA

Línea

CERATO FORTE SX

Modelo

2012

Color

GRIS

Cilindraje

1591

Carrocería

SEDAN

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

5

Capacidad de carga

Peso bruto vehicular

1720

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

5230

Número de registro

14035471

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

9

Identificador de color

28

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO	5/16/2024	5/16/2025	NO
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO	5/3/2023	5/3/2024	NO
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO	3/31/2022	3/31/2023	NO
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO	8/2/2020	8/2/2021	NO
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO	8/1/2019	8/1/2020	NO

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE	5/16/2024
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
5/16/2025	5/17/2024	14289409116210

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	4/28/2023
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
4/28/2024	4/29/2023	33489233

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	NO VIGENTE	3/11/2022
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
3/11/2023	3/12/2022	82866973

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Entidad expide Soat

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A

Fecha vencimiento

10/24/2021

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha vigencia

10/25/2020

Fecha expedición

10/24/2020

Número póliza

154010339490100

Entidad expide Soat

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha vencimiento

10/8/2020

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha vigencia

10/9/2019

Fecha expedición

10/8/2019

Número póliza

14484400002480

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
AUTO S.A.S	NIT	901037718	2/26/2025	
RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMI	NIT	900977629	9/10/2024	2/26/2025
KEVIN ALEXANDER CARABALI LEON	Cédula Ciudadaní	1143972084	12/15/2020	9/10/2024
JAVIER ALONSO BALANTA GONZALEZ	Cédula Ciudadaní	10559214	4/21/2014	12/15/2020
EMILIANO GUARNIZO BONILLA	Cédula Ciudadaní	16692775	3/16/2013	4/21/2014
CARLOS IVAN BETANCOURTH	Cédula Ciudadaní	16729371	7/13/2011	3/16/2013

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

VEHÍCULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

261997263

2/26/2025

AUTORIZADA

SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

248893969

9/10/2024

AUTORIZADA

SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA, TRÁMITE TRASPASO,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

239968009

6/21/2024

REGISTRADA

SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

237284675

5/16/2024

APROBADA

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

208704253

5/3/2023

APROBADA

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica,