



FECHA: 7/11/2025	PLACA:	IIQ625
ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros		
No.INSPECCION: 1632903030	ROMBO: 7	
CENTRO DE INSPECCION: CDA CALI SUR		
ASEGURABLE: NO		

D
A
T
O
S

MARCA	KIA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2016
TIPO	PICANTO ION R	CARROCERIA	AUTO 5P
COLOR	NEGRO	CILINDRAJE	998
COD. FASEC.	04601198	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	G3LAFP051192	NACIONALIDAD	KOR
No. CHASIS	KNABE511AGT063350	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	KNABE511AGT063350	ORDEN	1489
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	142927		
ENVIADO A	CALLE 9 # 44-82		


ASEGURADORA	AUTO SAS	
SUCURSAL	PRINCIPAL	
INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA	Clave:
NOMBRE	AUTO SAS	
IDENTIFICACION	9010377188	Edad:
DIRECCION	CL 15 20 77	
PROFESION	OTROS	Tel: 3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0	
V/R FASECOLD	\$ 30.400.000	
V/R COLSERAUTO	\$ 30.400.000	
V/R ACCESORIOS	\$ 1.000.000	

LATONERIA	#####	59%
PINTURA	#####	50%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	97%
TAPICERIA	#####	60%
FUGAS FLUIDOS	#####	93%
IDENTIFICACION	#####	100%
	0% Deficiente	60% Aceptable
		90% Optimo
		100%

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLD, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

E
S
T
A
D
O

G
E
N
E
R
A
L



Observaciones: NO).. BAJO PORCENTAJE EN LAMINA Y PINTURA. MANIJA PUERTA TRASERA IZQ MALA. RINES RAYADOS. NO PORTA GUARNECIDOS DE SILLA DERECHAS. NO PORTA SENSORES DE REVERSA. NO PORTA LUZ PLACA. REFUERZO DE BOMPER TRASERO FISURADO. FOCOS DE OXIDACIÓN EN PARTE BAJA. NO PORTA CORREAS DE ACCESORIOS DE MOTOR. NO PORTA ALTERNADOR. MANT A SUSPENSIÓN,DIRECCIÓN,EMBRAGUE Y FRENOS. FAROS MALOS, , VEHICULO PRESENTA DESGASTE ANORMAL DE LLANTAS, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, VEHICULO PRESENTA MALAS REPARACIONES EFECTUADAS, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, PRESENTA RUIDO AL GIRAR DIRECCION, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS,

A
C
C
E
S

O
R
I
O
S

✓ ORIGINAL ● OPCIONAL ✗ NO TIENE																																
	RADIO		RADIO CON UNIDAD CD		EQUALIZADOR		CAJA DE CD'S		PLANTA		PARLANTES		TWITER		VIDRIOS ELECTRICOS		PELICULA DE SEGURIDAD		DESEMPANADOR		ESPEJO RETROVISOR		ESPEJOS ELECTRICOS		PLUMILLA TRASERA		BLOQUEO CENTRAL		3er. STOP		DIRECCION ASISTIDA	
✗		✓		✗		✗		✗		✓		✗		✓		✓		✓		✓		✗		✗		✓		✓		✗		
	DIRECCION HIDRAULICA		AIRE ACONDICION.		LLANTAS		COPAS		RINES		AMPLIACIONES		ALARMA		RELOJ		CINTURONES DE SEGURIDAD		ENCENDEDOR		TAPICERIA DE CUERO		EXPLODADORAS		PORTA EQUIPAJE		TECHO CORREDIZO		SPOILER		OTROS	
✗		✓		✓		✗		●		✗		✓		✓		✓		✗		✗		✓		✗		✗		✗		✗		
	DESCRIPCION		MARCA REFERENCIA		CANTIDAD		VALOR		DESCRIPCION		MARCA REFERENCIA		CANTIDAD		VALOR		DESCRIPCION		MARCA REFERENCIA		CANTIDAD		VALOR		DESCRIPCION		MARCA REFERENCIA		CANTIDAD		VALOR	
	RINES		OPCIONAL 14		4		\$ 1.000.000																									



FECHA: 7/11/2025

PLACA:

IIQ625

ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros

No.INSPECCION: 1632903030

ROMBO:

7

CENTRO DE INSPECCION: CDA CALI SUR

ASEGURABLE: NO

MARCA	KIA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2016
TIPO	PICANTO ION R	CARROCERIA	AUTO 5P
COLOR	NEGRO	CILINDRAJE	998
COD. FASEC.	04601198	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	G3LAFP051192	NACIONALIDAD	KOR
No. CHASIS	KNABE511AGT063350	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	KNABE511AGT063350	ORDEN	1489
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	142927		

ASEGURADORA	AUTO SAS	
SUCURSAL	PRINCIPAL	
INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA	Clave
NOMBRE	AUTO SAS	
IDENTIFICACION	9010377188	Edad
DIRECCION	CL 15 20 77	
PROFESION	OTROS	Tel 3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0	
V/R FASECOLD	\$ 30.400.000	
V/R COLSERAUTO	\$ 30.400.000	
V/R ACCESORIOS		

NO).. BAJO PORCENTAJE EN LAMINA Y PINTURA. MANIJA PUERTA TRASERA IZQ MALA. RINES RAYADOS. NO PORTA GUARNECIDOS DE SILLA DERECHAS. NO PORTA SENSORES DE REVERSA, NO PORTA LUZ PLACA. REFUERZO DE BOMPER TRASERO FISURADO. FOCOS DE OXIDACIÓN EN PARTE BAJA. NO PORTA CORREAS DE ACCESORIOS DE MOTOR. NO PORTA ALTERNADOR. MANT A SUSPENSIÓN,DIRECCIÓN,EMBRAGUE Y FRENOS. FAROS MALOS, , VEHICULO PRESENTA DESGASTE ANORMAL DE LLANTAS, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, VEHICULO PRESENTA MALAS REPARACIONES EFECTUADAS, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, PRESENTA RUIDO AL GIRAR DIRECCION, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS,


F
R
E
N
O
S

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO
0% - 49% Deficiente 50% - 70% Aceptable 71% - 100% Optimo

FRENO DE MANO



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO
0% - 39% Deficiente 40% - 60% Aceptable 61% - 100% Optimo

RUEDAS TRASERAS



S
U
S
P
E
N
S
I
O
N

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION
0% - 39% Deficiente 40% - 60% Aceptable 61% - 100% Optimo

Observaciones:


A
L
I
N
E
A
C
I
O
N

Y

L
L
A
N
T
A
S

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS

0% - 39% Deficiente 40% - 70% Aceptable 71% - 100% Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO
0m a 5m Optimo 5m a 10m Aceptable 10m a (+) Deficiente

Observaciones:

F
O
T
O
S

V
E
H
I
C
U
L
O

MARCA KIA

CLASE AUTOMOVIL

TIPO PICANTO ION R



7/11/2025



7/11/2025



7/11/2025



7/11/2025



7/11/2025



7/11/2025



DATOS

MARCA	KIA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2016
TIPO	PICANTO ION R	CARROCERIA	AUTO 5P
COLOR	NEGRO	CILINDRAJE	998
COD. FASEC.	04601198	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	G3LAFP051192	NACIONALIDAD	KOR
No. CHASIS	KNABE511AGT063350	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	KNABE511AGT063350	ORDEN	1489
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	142927

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	NO FUNCIONA *
Soporte caja de velocidades	REGULAR *

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	NO FUNCIONA *
Funcionamiento direccionales	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces freno	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces reversa	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces parqueadero	NO FUNCIONA *

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	NO FUNCIONA *
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	NA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

PARTES BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	FUGA SIN GOTEÓ
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas liquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	REGULAR *

FECHA:	7/11/2025	PLACA:	IIQ625
--------	-----------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	1632903030	ROMBO:	7
CENTRO DE INSPECCION:	CDA CALI SUR		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	AUTO SAS
IDENTIFICACION	9010377188
DIRECCION	CL 15 20 77
TELEFONO	3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLD	\$ 30.400.000
V/R COLSERAUTO	\$ 30.400.000
V/R ACCESORIOS	\$ 1.000.000

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NA
Tensión Correas	NA
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	REGULAR *
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	REGULAR *
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	NO FUNCIONA *
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	REGULAR *
Estado tapicería techo	REGULAR *
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	REGULAR *
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	NA
Testigo Air Barg	NA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	REGULAR
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	REGULAR *
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	MALO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO

Estado tubería frenos	BUENO
-----------------------	-------

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	1489		
Fecha de Expedición:	07/11/2025	Hora:	09:57

Aspecto del Vehículo

Placa:	IIQ625
Marca:	KIA
Línea:	PICANTO ION R
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carroceria:	AUTO 5P
Color:	NEGRO
Cilindraje (cc):	998
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	AUTO SAS
Id Solicitante:	9010377188
Fecha Informe:	07/11/2025
Centro de Validación:	CDA CALI SUR
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	KNABE511AGT063350
Número de Serie:	KNABE511AGT063350
Número de motor:	G3LAFP051192
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2016

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico



MARCA	KIA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2016
TIPO	PICANTO ION R	CARROCERIA	AUTO 5P
COLOR	NEGRO	CILINDRAJE	998
COD. FASEC.	04601198	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	G3LAFP051192	NACIONALIDAD	KOR
No. CHASIS	KNABE511AGT063350	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	KNABE511AGT063350	ORDEN	1489
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	142927		
ENVIADO A	CALLE 9 # 44-82		

FECHA:	7/11/2025	PLACA:		IIQ625
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	1632903030	ROMBO:	7	
CENTRO DE INSPECCION:	CDA CALI SUR			
ASEGURABLE:	NO			

ASEGURADORA	AUTO SAS		
SUCURSAL	PRINCIPAL		
INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA	Clave	
NOMBRE	AUTO SAS		
IDENTIFICACION	9010377188	Edad	
DIRECCION	CL 15 20 77		
PROFESION	OTROS	Tel	3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLD	\$ 30.400.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 30.400.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 1.000.000		
LOS ACCESORIOS Y SUS VALORES AQUI LISTADOS SON ASEGURABLES DEPENDIENDO DE LAS POLITICAS DE LAS COMPAÑIAS			

ACCESORIOS

DESCRIPCION RINES	MARCA REFERENCIA OPCIONAL 14	CANTIDAD	VALOR
		4	1000000.00

MAURICIO ALEJANDRO RODRIGUEZ TAPIERO

INSPECTOR:

FIRMA CLIENTE: _____

C.C:

LA INSPECCION REALIZADA AL VEHICULO SERVIRA DE BASE PARA LA ACEPTACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD POR PARTE DE LA ASEGURADORA Y NO IMPLICA COBERTURA INMEDIATA DEL MISMO

COLSERAUTO**INFORME TÉCNICO**

2240821

FECHA:

7/11/2025

No. Informe

PLACA:

7/11/2025

Ciudad

1632903030

IIQ625

CDA CALI SUR

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad**DATOS**

MARCA	
CLASE	
TIPO	KIA
MODELO	AUTOMOVIL
NACIONALIDAD	PICANTO ION R
COLOR	2016
CILINDRAJE	KOR
	NEGRO

NOMBRE

CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)

AUTO SAS

DIRECCIÓN

9010377188

TELÉFONO

CL 15 20 77

Rumbo

7

No.MOTOR

No.SERIE

No.CHASIS

G3LAFP051192

KNABE511AGT063350

KNABE511AGT063350

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10027032602

PLACA IIQ625 MARCA KIA LINEA PICANTO LX MODELO 2016

CILINDRADA CC 998 COLOR NEGRO SERVICIO PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO AUTOMOVIL TIPO CARROCERÍA HATCH BACK COMBUSTIBLE GASOLINA CAPACIDAD Kg/PSJ 5

NÚMERO DE MOTOR G3LAFP051192 REG N VIN KNABE511AGT063350

NÚMERO DE SERIE ***** REG N NÚMERO DE CHASIS KNABE511AGT063350 REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) IDENTIFICACIÓN
APONTE PEREZ CRISTIAN DAVID C.C. 1144186947

RESTRICCIÓN NÚMERO 69

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 352015000156427 FECHA IMPORT. 15/05/2015 PUERTAS 5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO

FECHA MATRICULA 13/08/2015 FECHA EXP. LIC. TTD. 29/08/2022 FECHA VENCIMIENTO *****

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA MCPAL TTO CALI

LT06004701776

CONCEPTO E IMPRONTAS**MOTOR**

- Original ☒
- Regrabado ☐
- Grabado ☐

**SERIAL**

- Original ☒
- Regrabado ☐
- Grabado ☐

**CHASIS**

- Original ☒
- Regrabado ☐
- Grabado ☐

**OBSERVACIONES**

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma

Agente (R)

Técnico en identificación de automotores

Fabián Muñoz Angulo
Técnico en Sistemas de Identificación

Firma Cliente

C.C.

COLSERAUTO

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 435879

Fecha Expedición: 7 11 2025 Hora: 10:00 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10036049232

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

AUTOMOVIL

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA MCPAL TTO CALI

Fecha matrícula

8/13/2015

PLACA

IIQ625

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

Número VIN

KNABE511AGT063350

Número de motor

G3LAFP051192

Número de chasis

KNABE511AGT063350

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

KIA

Línea

PICANTO LX

Modelo

2016

Color

NEGRO

Cilindraje

998

Carrocería

HATCH BACK

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

5

Capacidad de carga

Peso bruto vehicular

1340

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

3738

Número de registro

183607484

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

77

Identificador de color

43

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
MEGASERVICE SOFT S.A.S.	4/12/2025	4/12/2026	SI
CDA REVINORTE	2/10/2023	2/10/2024	NO
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO	2/10/2022	2/10/2023	NO

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	VIGENTE	5/6/2025
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
5/6/2026	5/7/2025	41731524
Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	2/4/2023
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
2/4/2024	2/5/2023	32261691
Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	NO VIGENTE	2/4/2022
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
2/4/2023	2/5/2022	82942739
Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE	10/3/2020
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

10/3/2021	10/4/2020	14289400611030
Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE	9/11/2019
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
9/11/2020	9/12/2019	14526900007600

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
AUTO S.A.S	NIT	901037718	9/12/2025	
RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMI	NIT	900977629	5/12/2025	9/12/2025
CRISTIAN DAVID APONTE PEREZ	Cédula Ciudadanía	1144186947	8/27/2022	5/12/2025
FABIO RAMIREZ GARCIA	Cédula Ciudadanía	17675227	3/15/2022	8/27/2022
LAURA YISETH ACEVEDO GALINDEZ	Cédula Ciudadanía	1143846100	8/13/2015	3/15/2022

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
275931018	9/9/2025	AUTORIZADA	STRIA MCPAL TTO CALI

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

TRÁMITE TRASPASO,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

267064832

5/12/2025

AUTORIZADA

STRIA MCPAL TTO CALI

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA, TRÁMITE TRASPASO,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

265549603

4/12/2025

RECHAZADA

MEGASERVICE SOFT S.A.S.

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

265553482

4/12/2025

APROBADA

MEGASERVICE SOFT S.A.S.

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

204409365

2/10/2023

APROBADA

CDA REVINORTE

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica,

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN

CERTIFICADO



COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

No válido para trámites ante aseguradoras ni financieras.

Vehículo

ORDEN

COLSERAUTO S.A

FECHA:	7/11/2025	PLACA	IIQ625
COMPAÑÍA	AUTO SAS	ROMBO	7
No. ORDEN	1632903030	CENTRO DE INSPECCIÓN	CDA CALI SUR [CALI]
ASEGURABLE	NO	SUCURSAL	PRINCIPAL
TIPO DE ORDEN	Compañía de Seguros	DIRECCIÓN DE ENVÍO	CALLE 9 # 44-82
VALOR FASECOLDA	\$ 30.400.000	INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA []
VALOR COLSERAUTO	\$ 30.400.000	TIPO DE VEHICULO	
VALOR CLIENTE	\$ 0	DOMICILIO	
VALOR ACCESORIOS	\$ 1.000.000	No. RECIBO	0
TIEMPO	173	FORMA DE PAGO	30

ReInspección

REINSPECCIÓN	NO	ASEGURABLE	
OBSERVACIÓN		FECHA	

SOLICITUD DE SERVICIO

No. SOLICITUD	1489	¿QUIEN CREO LA SOLICITUD?	DARIO ZULUAGA
¿CUANDO SE INGRESÓ?	6/11/2025	¿COMO INGRESÓ LA SOLICITUD?	F

CLIENTE

COLSERAUTO S.A

Nombres	AUTO SAS	No. Identificación	NIT NIT: 9010377188
Apellidos		E-mail	
Profesión	OTROS	Dirección	CL 15 20 77
Ciudad	ARMENIA	Teléfono	3004929989
Edad		Fecha Creación	9/08/2024
Sexo	M	Código	1125501

VEHICULO

COLSERAUTO S.A

Placa	IIQ625	Clase	AUTOMOVIL
Modelo	2016	Marca	KIA
Código Fasecolda	04601198	No. Chasis	KNABE511AGT063350
Kilometraje	142927	No. Serie	KNABE511AGT063350
Tipo Servicio	PARTICULAR	No. Motor	G3LAFP051192
Combustible	GASOLINA	Cilindraje	998
Tipo Caja	MECANICA	Nacionalidad	KOR
Color	NEGRO	Tipo carroceria	AUTO 5P
Tipo de Pintura	Metalizada	Empresa Afiliación	
Vigencia Gases (RTM)	1/01/0001	Referencia	PICANTO ION R
Vigencia SOAT	1/01/0001	Repotenciado (PESADOS)	
		Repotenciado a Modelo (PESADOS)	

INSPECCION VISUAL

COLSERAUTO S.A

			
Deficiente	Aceptable	Optimo	
LATONERIA	59%		
PINTURA	50%		
VIDRIOS	100%		
CHASIS	97%		
TAPICERIA	60%		
FUGAS FLUIDO	93%		
IDENTIFICACIÓN	100%		

SubCategoria	Categoria	Pregunta	Respuesta
CHASIS	ESTADO GENERAL	ESTADO DEL CHASIS	Bueno
	VISTA CHASIS AUTOMOVIL	REF. PISOS DER.	Sumido
FUGAS FLUIDOS	VISTA INFERIOR	REF. PISOS IZQ.	Sumido
		FUGA ACEITE CAJA	No
		FUGA ACEITE CARTER	No
		FUGA ACEITE MOTOR	Si
		FUGA COMBUSTIBLE	No
		FUGA DIR. HIDR.	NA
		FUGA LIQ. FRENOS	No
LATONERIA	VISTA DERECHA	COSTADO	Arreglo Regular
		GUARDAFANGO	Golpe Medio
		MARCO CARROCERIA	Sumido
		PUERTA DEL.	Rayon
		PUERTA TRAS.	Rayon
	VISTA FRONTAL	BABERO	NA
		BOMPER	Malo
		CAPOT	Regular
	VISTA INFERIOR	ESTADO PERSIANA	Malo
		ESTRIBO DER.	Golpe Medio
	VISTA IZQUIERDA	ESTRIBO IZQ.	Sumido
		COSTADO	Regular
		GUARDAFANGO	Arreglo Regular
		MARCO CARROCFRTA	Sumido

		PARAL PARABRISAS	Sumido
		PUERTA DEL.	Arreglo Regular
		PUERTA TRAS.	Arreglo Regular
	VISTA POSTERIOR	BOMPER	Regular
		PLATON	NA
		TAPA BAUL/COMP.	Arreglo Malo
NA	ESTADO GENERAL	ANTENA	Manual
		CLASE PINTURA	Metalizada
		VIDRIOS DEL.	Electricos
		VIDRIOS TRAS.	Manuales
	VISTA DERECHA	FAROLA	Base Fisurada
		LLANTA DEL.	30
		LLANTA TRAS.	10
	VISTA EXTERIORES	AJUSTE CIERRE BAUL/COMPUERTA	BUENO
		AJUSTE CIERRE CAPOT	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
		FUNCIONAMIENTO DIRECCIONALES	NO FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES ALTAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES BAJAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES EXPLORADORAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES FRENOS	NO FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES MEDIAS	NO FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PARQUEO	NO FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PLACA	NO FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES REVERSA	NO FUNCIONA
	VISTA INFERIOR	CUNA MOTOR	Sumido
		ESATDO GUARDAPOLVO CAJA DIRECCIÓN	BUENO
		ESTADO BRAZOS DIRECCION TORULAS	REGULAR
		ESTADO CARTER	BUENO
		ESTADO CAUCHOS SUSPENSION	REGULAR
		ESTADO GUARDAPOLVOS EJES	REGULAR
		ESTADO PROTECTORES INFERIORES	MALO
		ESTADO TANQUE CATALIZADOR GASES	BUENO
		ESTADO TANQUE SILENCIADOR	BUENO
		ESTADO TIJERAS	BUENO
		ESTADO TUBERIA FRENOS	BUENO
		ESTADO TUBO EXOSTO	BUENO
		FUGA ACEITE CAJA DE TRANSMISION	NA
		FUGA ACEITE CAJA VELOCIDADES	SIN FUGA
		FUGA ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	NA
		FUGA ACEITE MOTOR	FUGA SIN GOTEO
		FUGA LIQUIDO BOMBA DE EMBRAGUE	NA
		FUGA LIQUIDO DE FRENOS	SIN FUGA
		FUGAS ACEITE POR AMORTIGUADOR	SIN FUGA
		FUGAS TANQUE COMBUSTIBLE	SIN FUGA
	VISTA INTERIOR	CINTURONES	Retractil
		ENCENDEDOR	Si
		ESTADO CARTERAS PUERTAS	BUENO
		ESTADO TAPICERIA ASIENTOS	REGULAR
		ESTADO TAPICERIA TECHO	REGULAR
		ESTADO TIMÓN	REGULAR
		FUNCIONAMIENTO ASIENTOS DELANTEROS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO CALEFACCION	NO FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO DESEMPAÑADOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO ENCENDEDOR	NA
		FUNCIONAMIENTO ESPEJOS ELECTRICOS	NA
		FUNCIONAMIENTO INDICADOR GAS-TEMP-ACEITE	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS DELA	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS TRASERO	NA
		FUNCIONAMIENTO LUZ INTERIOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO PITO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO RADIO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO RELOJ	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO SWITCH-FACIL ARRANQUE	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO TACOMETRO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO TECHO CORREDIZO	NA
		FUNCIONAMIENTO VELOCIMETRO	FUNCIONA
		RELOJ	Si
		TAPIZADO CUERO	NA
		TESTIGO ABS	NA
		TESTIGO AIR BARG	NA
		TESTIGO CHECK ENGINE	FUNCIONA
	VISTA IZQUIERDA	FAROLA	Base Fisurada
		LLANTA DEL.	30
		LLANTA TRAS.	10
	VISTA MOTOR	ESTADO CABLES INSTALACION DE ALTA	NA
		ESTADO CARCAZA CAJA DE VELOCIDADES	BUENO
		ESTADO CORREAS	NA
		ESTADO EXTERNO BATERIA	REGULAR
		ESTADO FILTRO DE AIRE	NO VERIFICABLE
		ESTADO MANGUERAS RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR A/A	BUENO
		ESTADO SOPORTE CAJA VELOCIDADES	REGULAR
		ESTADO SOPORTE MOTOR	REGULAR
		FUNCIONAMIENTO A/A	NO FUNCIONA
		NIVEL ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	NA
		NIVEL ACEITE MOTOR	NIVEL NORMAL
		NIVEL AGUA LIMPIA VIDRIOS	FUERA DE NIVEL
		NIVEL LIQUIDO DE FRENOS	NIVEL NORMAL
		NIVEL LIQUIDO EMBRAGUE	NA
		NIVEL REFRIGERANTE MOTOR	NIVEL NORMAL
		TENSION CORREAS	NA
		VISCOSIDAD ACEITE MOTOR	NORMAL
	VISTA POSTERIOR	PLUMILLA	NA
	VISTA SUPERIOR	TIPO CABINA	N/A
PINTURA	ESTADO GENERAL	ESTADO PINTURA	Piezas afectada: 9 a 10
TAPICERIA		ESTADO TAPICERIA	Regular



MARCACION

COLSERAUTO S.A

¿Se marcó el vehículo?

No



SERVICIOS

COLSERAUTO S.A

L.C BASIC		
DETALLE DEL SERVICIO		
Servicio	Usuario	Fecha Y Hora
IMPRONTAS	FABIAN MUÑOZ ANGULO	7/11/2025 9:48:24 a.m.
PISTA	MAURICIO ALEJANDRO RODRIGUEZ TAPIERO	7/11/2025 9:48:24 a.m.
PERITAJE COMERCIAL	MAURICIO ALEJANDRO RODRIGUEZ TAPIERO	7/11/2025 9:48:24 a.m.
VISUAL LIVIANOS	MAURICIO ALEJANDRO RODRIGUEZ TAPIERO	7/11/2025 9:48:24 a.m.
OBSERVACIONES	MAURICIO ALEJANDRO RODRIGUEZ TAPIERO	7/11/2025 9:48:24 a.m.
NOVEDADES	MAURICIO ALEJANDRO RODRIGUEZ TAPIERO	7/11/2025 9:48:24 a.m.
ACCESORIOS	MAURICIO ALEJANDRO RODRIGUEZ TAPIERO	7/11/2025 9:48:24 a.m.
FOTOS	DIEGO ALEJANDRO ZULUAGA MOLINA	7/11/2025 9:48:24 a.m.
RUNT	ISABEL CRISTINA ZUÑIGA PARRA	7/11/2025 9:48:24 a.m.

	ACCESORIOS	COLSERAUTO S.A
---	------------	----------------

ORIGINALES						
Accesorio	Marca	Descripción	Referencia	Cantidad	Total	
AIRE ACONDICIONADO				1	\$ 0	
ALARMA				1	\$ 0	
BLOQUEO CENTRAL				1	\$ 0	
CINTURONES DE SEGURIDAD				1	\$ 0	
DESEMPAÑADOR				1	\$ 0	
ESPEJO RETROVISOR				1	\$ 0	
EXPLORADORAS				1	\$ 0	
LLANTAS				1	\$ 0	
PARLANTES				1	\$ 0	
PELICULA DE SEGURIDAD				1	\$ 0	
RADIO CD				1	\$ 0	
RELOJ				1	\$ 0	
TERCER STOP				1	\$ 0	
VIDRIOS ELECTRICOS				1	\$ 0	

ADICIONALES						
Accesorio	Marca	Descripción	Referencia	Cantidad	Total	
RINES	OPCIONAL		14	4	\$ 1.000.000	

	NOVEDADES	COLSERAUTO S.A
---	-----------	----------------

VEHICULO PRESENTA DESGASTE ANORMAL DE LLANTAS
DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
VEHICULO PRESENTA MALAS REPARACIONES EFECTUADAS
PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO
PRESENTA RUIDO AL GIRAR DIRECCION
SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

	OBSERVACIONES	COLSERAUTO S.A
---	---------------	----------------

Servicio	Observacion	Usuario
OBSERVACIONES	NO).. BAJO PORCENTAJE EN LAMINA Y PINTURA. MANIJA PUERTA TRASERA IZQ MALA. RINES RAYADOS. NO PORTA GUARNECIDOS DE SILLA DERECHAS. NO PORTA SENSORES DE REVERSA. NO PORTA LUZ PLACA. REFUERZO DE BOMPER TRASERO FISURADO. FOCOS DE OXIDACIÓN EN PARTE BAJA. NO PORTA CORREAS DE ACCESORIOS DE MOTOR. NO PORTA ALTERNADOR. MANT A SUSPENSIÓN,DIRECCIÓN,EMBRAGUE Y FRENOS. FAROS MALOS	MAURICIO ALEJANDRO RODRIGUEZ TAPIERO

	PRUEBA DE VACIO	COLSERAUTO S.A
---	-----------------	----------------

PRUEBA RALENTI	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN CONSTANTE	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN A FONDO	0- inHg

	COMPRESION DE MOTOR	COLSERAUTO S.A
---	---------------------	----------------

CILINDRO 1	Psi	CILINDRO 5	Psi
CILINDRO 2	Psi	CILINDRO 6	Psi
CILINDRO 3	Psi	CILINDRO 7	Psi
CILINDRO 4	Psi	CILINDRO 8	Psi

	DINAMOMETRO	COLSERAUTO S.A
---	-------------	----------------

Servicio de Dinamometro

	PISTA	COLSERAUTO S.A
---	-------	----------------

CONVENCIONES

		
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENOS			
RUEDAS DELANTERAS		RUEDAS TRASERAS	
FRENO DE MANO			
SUSPENSIÓN			
EJES DELANTEROS		EJES TRASEROS	
ALINEACIÓN Y LLANTAS			
% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		ALINEACION	
Rueda Delantera Derecha	Rueda Delantera Izquierda	Rueda Trasera Derecha	Rueda Trasera Izquierda
			