

COPIA DE INTERNET



No. DE SERVICIO
P013207010234

N° INSPECCION	4787843	TURNO	1	
FECHA	7-Nov-2025			
CENTRO INSPECCION	DOMICILIOS CALI SUR			
SOLICITADO POR	AUTO S.A.S. - CREDITO .			
SERVICIO SOLICITADO	COMBO PLATA LIVIANO			
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLDA	08008005	
VALOR AUTOMÁS	\$ 48.500.000	VALOR FASECOLDA	\$ 48.500.000	
VALOR ACCESORIOS	\$ 170.000			
RESULTADO	VEHICULO FUERA DE ESTANDAR			

NOVEDADES DE RECHAZO : ; NO ASEGURABLE POR POLITICAS DE LA COMPAÑIA; POLITICAS DE ACEPTACION; SE SUGIERE NO OTORGAR COBERTURA POR RESULTADO DE INSPECCION; TESTIGO AIRB/ ENCENDIDO SEGURIDAD PASIVA AFECTADA; TESTIGO CHECK ENGINE ENCENDIDO NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; LICENCIA DE TRÁNSITO PRESENTADA NO COINCIDE CON REGISTRADA EN RUNT. ESTUD TÉCNICO REALIZADO CON BASE EN EL RUNT.; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION; VEHICULO PRESENTA APORTE EXCESIVO DE MATERIAL RAYONES Y SUMIDOS FUERT EN PIEZAS DE CARROCERIA INICIOS DE OXIDACION EN PARTES BAJAS CAJA DE IMPACTO DELANTERA PRESENTA DEFORMACION SILENCIADOR GOLPEADO CARTER SUMIDO SE RECOMIENDA REALIZ MANTENIMIENTO A TREN DELANTERO Y TRASERO YA QUE PRESENTA VIBRACIONES Y RUIDOS ANORMALES EN DIRECCIÓN RINES RAYADOS APERTURA TAPA BAUL REGULAR



REVISIÓN VISUAL



 Malo 0% - 59 % **Aceptable 60% - 89%** **Bueno 90% - 100%**

ESTRUCTURA - CHASIS

 80,80 %

60	ESTRIBO DERECHO	SUMIDO
61	ESTRIBO IZQUIERDO	SUMIDO
68	G/POLVO MET TRASERO DERECHO	SUMIDO
69	G/POLVO MET TRASERO IZQUIERDO	SUMIDO
71	LARGUERO CAPOTA IZQUIERDO	SUMIDO

CARROCERIA - EXTERIOR

 69,50%

1	BOMPER DELANTERO	DEF. MEDIA
2	BOMPER TRASERO	REGULAR
5	COSTADO DERECHO	MALA REPARACION
6	COSTADO IZQUIERDO	SUMIDO
7	FAROLA DERECHA	MALA REPARACION
8	FAROLA IZQUIERDA	RAYADO
10	G/FANGO DEL DERECHO	MALA REPARACION
11	GUARDAFANGO IZQ.	BUENA REPARACION
17	PUERTA DEL IZO.	SUMIDO
18	PUERTA DELANTERA DER	MALA REPARACION
19	PUERTA TRASERA DER.	SUMIDO
20	PUERTA TRASERA IZO.	DEF. MEDIA
26	STOP DERECHO	RAYADO
27	STOP IZQUIERDO	TALCO FISURADO
28	TAPA BAUL/COMPUERTA	DEF. MEDIA

👍 > 60% 59% - 11% 👎 < 10%

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
			
40%	40%	20%	20%

FUGA DE FLUIDOS



100,00%

PINTURA

 74,00%

36	IMPUREZAS	DE 1 A 4 PIEZAS
37	MARCAS DE LIJADO	DE 1 A 4 PIEZAS
38	PIEL DE NARANJA	DE 1 A 4 PIEZAS

No. Servicio: P013207010234

Contenido del servicio

Pag. 1
Certificado de
peritaie

Pag. 2
Accesorios,Fotos e
Improntas

Pag. 3
revisión punto a
punto

Pag. 4
clausula de
limitacion de
responsabilidades
peritaie 1 de 2

Pag. 5
clausula de
limitacion de
responsabilidades
neritaie 2 de 2

Pag. 6
Certificado de
laboratorio técnico
automotor

Pag. 7
improntas,
documentos y
clausulas de
limitación de

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO UNICAMENTE EN ORIGINAL.
ESTE CONTIENE SISTEMAS DE SEGURIDAD

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL



Un **sello de confianza** para su **vehículo**



ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
PELÍCULA DE SEGURIDAD	GENÉRICO GENÉRICO	1	170000

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
ACCESORIOS	ACCESORIOS ORIGINALES PARA EL MO	1	0



FOTOS



LICENCIA DE TRANSITO



IMPRONTAS



No. Servicio			P013207010234				Contenido del servicio		
Pag. 1	Pag. 2	Pag. 3	Pag. 4	Pag. 5	Pag. 6	Pag. 7			
Certificado de peritaje	Accesorios,Fotos e Improntas	Revisión punto a punto	clausula de limitacion de responsabilidades peritaje 1 de 2	clausula de limitacion de responsabilidades peritaje 2 de 2	Certificado de laboratorio técnico automotor	improntas, documentos y clausulas de limitación de			

WILFREDO VANEGAS AGUDELO
C.C. 1144188121

AUTO SAS - CONTADO .
C.C. 901037718

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL

www.automas.com.co
servicioalcliente@automas.com.co

Linea Nacional: 018000111982
PBX: (1) 6263583



Un sello de confianza para su vehículo

COPIA DE INTERNET

KHM981

CLASE	CAMPERO	COMBUSTIBLE	DIESEL	N° INSPECCION	4787843	TURNO	1
MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	PLANA	FECHA	7-Nov-2025		
TIPO	KOLEOS (1) DYNAMIQUE PLUS AT 2000CC TDS	SERVICIO	PARTICULAR	CENTRO INSPECCION	DOMICILIOS CALI SUR		
CARROCERIA	CABINADO	KILOMETRAJE	142387	SOLICITADO POR	AUTO S.A.S. - CREDITO .		
MODELO	2011	COLOR	BLANCO	SERVICIO SOLICITADO	COMBO PLATA LIVIANO		
NACIONALIDAD	FRANCIA	N° CHASIS	VF1VY0H0MBC315849				
N° MOTOR	M9RD835C007828	N° SERIAL	null				

OBSERVACIONES:

INICIOS DE OXIDACIÓN EN PARTES BAJAS SE RECOMIENDA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TREN DELANTERO YA QUE PRESENTA RUIDOS ANORMALES Y JUEGO EXCESIVO EN DIRECCIÓN TREN TRASERO DISCOS DE FRENO RAYADOS CON INICIOS DE OXIDACION LLANTAS TRASERAS PRESENTAN ALTO NIVEL DE DESGASTE INTERIOR PRESENTA ALTO DESGASTE POMO PALANCA CAMBIOS EN MAL ESTADO



Fugas de Fluidos

➤ ACEITE COMPRESOR A/A	NO
➤ AMORTIGUADORES	NO
➤ BOMBA EMBRAGUE	NO
➤ TRANSMISION/DIFERENCIAL	NO





Equipo Eléctrico

➤ AIRE ACONDICIONADO	MALO
➤ BLOQUEO CENTRAL	BUENO
➤ CALEFACCION	BUENO
➤ ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS	BUENO
➤ ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
➤ INDICADOR TEMPERATURA	BUENO
➤ LIMPIABRISAS DELANTERO	BUENO
➤ LIMPIABRISAS TRASERO	BUENO
➤ PITO	BUENO
➤ RADIO	MALO
➤ RELOJ	BUENO
➤ TACOMETRO	BUENO





Niveles de Fluidos

➤ ACEITE MOTOR	BAJO
➤ DIRECCION HIDRAULICA	NORMAL
➤ EMBRAGUE HIDRAULICO	NORMAL
➤ LAVAPARABRISAS	BAJO
➤ LIQUIDO DE FRENOS	NORMAL
➤ REFRIGERANTE	BAJO





Tapicería

➤ ALFOMBRA PISO	BUENO
➤ BANDEJA PORTAOBJETOS	BUENO
➤ CARTERAS PUERTAS	BUENO
➤ CINTURON DE SEGURIDAD	BUENO
➤ CONSOLA CENTRAL	BUENO
➤ FUNCION ASIENTOS DELANTEROS	BUENO
➤ GUANTERA	BUENO
➤ MILLARE	BUENO
➤ PARASOLES	BUENO
➤ TAPICERIA ASIENTOS	BUENO
➤ TAPICERIA TECHO	BUENO





Luces

➤ ALTAS	BUENO
➤ ANTINEBLA	BUENO
➤ BAJAS	BUENO
➤ COCUYOS	BUENO
➤ DIRECCIONALES	BUENO
➤ ESTACIONAMIENTO	BUENO
➤ EXPLORADORAS	MALO
➤ FRENO	BUENO
➤ LUZ TECHO	MALO
➤ PLACA	BUENO
➤ REVERSO	BUENO





Accesorios Motor

➤ AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL	MALO
➤ CONVERSION GAS-GASOLINA	NO APLICA
➤ CORREA ACCESORIOS	MALO
➤ RADIADOR	BUENO





Partes Bajas

➤ BUJES ESTABILIZADORA	MALO
➤ BUJES TIJERAS	MALO
➤ CATALIZADOR	BUENO
➤ CRUCETAS	BUENO
➤ CUNA MOTOR	BUENO
➤ GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL	MALO
➤ GUARDAPOLVOS EJES	MALO
➤ PROTECTORES INF.	NO APLICA
➤ SILENCIADOR	BUENO
➤ TIJERAS	BUENO
➤ TUBO EXHOSTO	BUENO



WILFREDO VANEGAS AGUDELO
C.C. 1144188121

AUTO SAS - CONTADO .
C.C. 901037718

Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA,
FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: noviembre 07, 2025 NP - PC
RAD: 4787843

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: CAMPERO
MARCA: RENAULT
LÍNEA: KOLEOS (1) DYNAMIC
TIPO: PARTICULAR
MODELO: 2.011
COLOR: BLANCO
PLACAS: KHM981
MOTOR: M9RD835C007828
SERIE: null
CHASIS: VF1VY0H0MBC315849

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: AUTO SAS - CONTADO
C.C. No. 901037718 DE
DIRECCIÓN RESIDENCIA: CALI
TEL: 3114162780

INFORMACIÓN:

- El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
- Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

LICENCIA DE TRÁNSITO PRESENTADA NO COINCIDE CON REGISTRADA EN RUNT. ES
TÉCNICO REALIZADO CON BASE EN EL RUNT.; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES H
LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTR
LA FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO
REPORTAN ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO
TRADICIÓN, FACTURA DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: AUTO S.A.S. - CREDITO .

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada anula este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo



MOTOR

SERIAL

CHASIS



DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.



FIRMA INSPECTOR: _____

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: _____

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



Muévete Tranquilo

FECHA EXPEDICIÓN
07/11/2025 12:48:46

KHM981

Ficha Técnica

MARCA VEHÍCULO	RENAULT
CLASE VEHÍCULO	CAMPERO
LÍNEA VEHÍCULO	KOLEOS DYNAMIQUE PLUS
CILINDRAJE	2.000
COLOR	BLANCO
AÑO MODELO	2011
COMBUSTIBLE	DIESEL
TIPO CARROCERÍA	CABINADO

# EJES	2
# CHASIS	VF1VY0H0MBC315849
#SERIE	0
# VIN	VF1VY0H0MBC315849
#MOTOR	M9RD835C007828
CAPACIDAD DE CARGA	0
PESO BRUTO VEHICULAR	0
IMPORTANDO O NACIONAL	IMPORTADO

Documentos del vehículo

LICENCIA DE TRÁNSITO

CIUDAD REGISTRO	# LICENCIA DE TRÁNSITO	FECHA EXPEDICIÓN	ORGANISMO TRÁNSITO
SABANETA	10030707659	15/12/2023	STRIA TTOyTTE MCPAL SABANETA

SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PÓLIZA SOAT	4308004687318000	FECHA VENCIMIENTO	12/12/2024
FECHA EXPEDICIÓN	12/12/2023	ENTIDAD QUE EXPIDE	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS
FECHA INICIO VIGENCIA	13/12/2023	ESTADO SOAT	NO VIGENTE

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

FECHA EXPEDICIÓN	14/12/2023	CENTRO DE REVISIÓN	CDA LA SUCURSAL
FECHA VENCIMIENTO	14/12/2024	ESTADO RTM	NO VIGENTE

Estado del Vehículo ante el RUNT

FECHA DE MATRICULA INICIAL	23/07/2010
ESTADO DE MATRICULA	ACTIVO
TRASLADOS DE MATRICULA	NO REPORTADO
TIPO DE SERVICIO	Particular
CAMBIOS TIPO DE SERVICIO	NO REPORTADO
FECHA ULTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO	NO REPORTADO

CAMBIOS DE COLOR HISTORICA	NO REPORTADO
FECHA DE ULTIMO CAMBIO DE COLOR	NO REPORTADO
COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO	NO REPORTADO
CAMBIOS DE BLINDAJE	NO REPORTADO
FECHA DE ULTIMO BLINDAJE/DESBLINDAJE	NO REPORTADO
REPOTENCIADO	NO

Novedades Vehículo

TIENE GRAVÁMENES	NO
TIENE PRENDA	NO
NOMBRE PRENDARIO	0
REGRABADO # MOTOR	NO
REGRABADO # CHASIS	NO
REGRABADO # SERIE	NO
REGRABADO # VIN	NO

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD	NO
# DOCUMENTO PROCESO	---
ENTIDAD JURÍDICA	
TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE	0
# IDENTIFICACIÓN DEMANDANTE	0
FECHA EXPEDICIÓN	---
FECHA RADICACIÓN	---

Historico de Propietarios

PROPIETARIO ACTUAL

NOMBRES / EMPRESAS	AUTO S.A.S	TIPO DE PROPIETARIO:	JURIDICO
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	N	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901037718
FECHA INICIO DE PROPIEDAD:	0	ESTADO:	ACTIVO

Nombre Propietario	No. Documento	Tipo Propietario	Fecha Inicio Propiedad	Fecha Fin Propiedad	Estado
EMERSON MOSQUERA MURILLO	1076324656	NATURAL	27/10/2017	15/12/2023	INACTIVO
EMERSON MOSQUERA MURILLO	1076324656	NATURAL	27/10/2017	15/12/2023	INACTIVO
AUTOMAX S.A.S	900707055	JURIDICO	28/04/2017	27/10/2017	INACTIVO
AUTOMAX S.A.S	900707055	JURIDICO	28/04/2017	27/10/2017	INACTIVO
NURY LOPEZ SUAREZ	21872862	NATURAL	27/12/2016	28/04/2017	INACTIVO
NURY LOPEZ SUAREZ	21872862	NATURAL	27/12/2016	28/04/2017	INACTIVO
AUTOMAX S.A.S	900707055	JURIDICO	17/11/2016	27/12/2016	INACTIVO
AUTOMAX S.A.S	900707055	JURIDICO	17/11/2016	27/12/2016	INACTIVO
OLGA CECILIA JIMENEZ NARANJO	32487006	NATURAL	16/03/2011	17/11/2016	INACTIVO
OLGA CECILIA JIMENEZ NARANJO	32487006	NATURAL	16/03/2011	17/11/2016	INACTIVO
AUGUSTO DE JESUS CORREA POSADA	701187	NATURAL	23/07/2010	16/03/2011	INACTIVO
AUGUSTO DE JESUS CORREA POSADA	701187	NATURAL	23/07/2010	16/03/2011	INACTIVO

Nota: La información presentada en este documento se basa en datos proporcionados por Certificar, RUNT y otras fuentes. www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co

Muévete Tranquilo