



FECHA: 8/11/2025		PLACA:	EFW452
ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros			
No.INSPECCION: 1632903637		ROMBO: 12	
CENTRO DE INSPECCION: CDA CALI SUR			
ASEGURABLE:		NO	

D
A
T
O
S

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2018
TIPO	LOGAN [2]	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	NEGRO	CILINDRAJE	1598
COD. FASEC.	08001189	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	A812Q018647	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	9FB4SREB4JM907729	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	9FB4SREB4JM907729	ORDEN	1490
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	120064		
ENVIADO A	CALLE 9 # 44-82		


ASEGURADORA	AUTO SAS		
SUCURSAL	PRINCIPAL		
INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA	Clave:	
NOMBRE	AUTO SAS		
IDENTIFICACION	9010377188	Edad:	
DIRECCION	CL 15 20 77		
PROFESION	OTROS	Tel:	3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLD	\$ 36.700.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 36.700.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		

LATONERIA	#####	54%
PINTURA	#####	50%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	88%
TAPICERIA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	84%
IDENTIFICACION	#####	100%
	0% Deficiente	60% Aceptable
		90% Optimo
		100%

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLD, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

E
S
T
A
D
O

G
E
N
E
R
A
L



Observaciones: NO, VH PRESENTA MALOS ACABADOS EN LATONERÍA Y PINTURA, PRESENTA GOLPES, SUMIDOS Y RAYONES. PRESENTA FUGA, DISTRIBUCIÓN, CARTER, UNIÓN CAJA. TAPA BAÚL DESCUADRADO, LUCES FAROLAS Y EXPLORADORAS MALAS, REJILLA IZQUIERDA AIRE MALA, MANGUERA FILTRO AIRE MALO, TAPAS TIMON DESCUADRADA, TESTIGO ABS ENCENDIDO, VIDRIO ELECTRICO CONDUCTOR MALO. TAPICERIA DELANTERA ROTA., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS,

A
C
C
E
S

O
R
I
O
S

				✓ ORIGINAL ● OPCIONAL ✗ NO TIENE											
															
✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	●	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗
															
✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗
				DESCRIPCION				MARCA REFERENCIA				CANTIDAD			
				DESCRIPCION				MARCA REFERENCIA				CANTIDAD			
				PELICULA DE SEGURIDAD				OTROS				1			
												\$ 0			



FECHA: 8/11/2025 PLACA: EFW452
ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros
No.INSPECCION: 1632903637 ROMBO: 12
CENTRO DE INSPECCION: CDA CALI SUR
ASEGURABLE: NO

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2018
TIPO	LOGAN [2]	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	NEGRO	CILINDRAJE	1598
COD. FASEC.	08001189	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	A812Q018647	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	9FB4SREB4JM907729	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	9FB4SREB4JM907729	ORDEN	1490
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	120064		

ASEGURADORA	AUTO SAS	
SUCURSAL	PRINCIPAL	
INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA	Clave
NOMBRE	AUTO SAS	
IDENTIFICACION	9010377188	Edad
DIRECCION	CL 15 20 77	
PROFESION	OTROS	Tel 3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0	
V/R FASECOLD	\$ 36.700.000	
V/R COLSERAUTO	\$ 36.700.000	
V/R ACCESORIOS		

NO, VH PRESENTA MALOS ACABADOS EN LATONERÍA Y PINTURA, PRESENTA GOLPES, SUMIDOS Y RAYONES. PRESENTA FUGA, DISTRIBUCIÓN, CARTER, UNIÓN CAJA. TAPA BAÚL DESCUADRADO, LUCES FAROLAS Y EXPLORADORAS MALAS, REJILLA IZQUIERDA AIRE MALA, MANGUERA FILTRO AIRE MALO, TAPAS TIMON DESCUADRADA, TESTIGO ABS ENCENDIDO, VIDRIO ELECTRICO CONDUCTOR MALO. TAPICERIA DELANTERA ROTA., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS,



DATOS

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2018
TIPO	LOGAN [2]	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	NEGRO	CILINDRAJE	1598
COD. FASEC.	08001189	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	A812Q018647	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	9FB4SREB4JM907729	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	9FB4SREB4JM907729	ORDEN	1490
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	120064

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	FUERA DE NIVEL *
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	REGULAR *

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces altas	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces medias	NO FUNCIONA *
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	NA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

PARTES BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	FUGA CONTINUA *
Fuga aceite caja de velocidades	FUGA CONTINUA *
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas liquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

FECHA:	8/11/2025	PLACA:	EFW452
ATENDIDO PARA:			
Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	1632903637	ROMBO:	12
CENTRO DE INSPECCION:	CDA CALI SUR		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	AUTO SAS
IDENTIFICACION	9010377188
DIRECCION	CL 15 20 77
TELEFONO	3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLD	\$ 36.700.000
V/R COLSERAUTO	\$ 36.700.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	REGULAR *
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	MALO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	NA
Estado tapicería asientos	REGULAR *
Estado tapicería techo	REGULAR *
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	ALERTA ENCENDIDA *
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	REGULAR
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	REGULAR *
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	REGULAR *

Estado tubería frenos	BUENO
-----------------------	-------



MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2018
TIPO	LOGAN [2]	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	NEGRO	CILINDRAJE	1598
COD. FASEC.	08001189	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	A812Q018647	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	9FB4SREB4JM907729	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	9FB4SREB4JM907729	ORDEN	1490
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	120064		
ENVIADO A	CALLE 9 # 44-82		

FECHA:	8/11/2025	PLACA:	EFW452
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	1632903637	ROMBO:	12
CENTRO DE INSPECCION:	CDA CALI SUR		
ASEGURABLE:	NO		

ASEGURADORA	AUTO SAS		
SUCURSAL	PRINCIPAL		
INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA	Clave	
NOMBRE	AUTO SAS		
IDENTIFICACION	9010377188	Edad	
DIRECCION	CL 15 20 77		
PROFESION	OTROS	Tel	3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0	LOS ACCESORIOS Y SUS VALORES AQUI LISTADOS SON ASEGURABLES DEPENDIENDO DE LAS POLITICAS DE LAS COMPAÑIAS	
V/R FASECOLD	\$ 36.700.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 36.700.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		

ACCESORIOS

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OTROS	1	0.00

FELIX MARIO HERRERA

INSPECTOR:

FIRMA CLIENTE: _____

C.C:

LA INSPECCION REALIZADA AL VEHICULO SERVIRA DE BASE PARA LA ACEPTACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD POR PARTE DE LA ASEGURADORA Y NO IMPLICA COBERTURA INMEDIATA DEL MISMO


F
R
E
N
O
S

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO
0% - 49% Deficiente 50% - 70% Aceptable 71% - 100% Optimo

FRENO DE MANO



0% - 39% Deficiente

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO
40% - 60% Aceptable

RUEDAS TRASERAS



61% - 100% Optimo

S
U
S
P
E
N
S
I
O
N

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION
0% - 39% Deficiente 40% - 60% Aceptable 61% - 100% Optimo

Observaciones:


A
L
I
N
E
A
C
I
O
N

Y

L
L
A
N
T
A
S

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS

0% - 39% Deficiente 40% - 70% Aceptable 71% - 100% Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO
0m a 5m Optimo 5m a 10m Aceptable 10m a (+) Deficiente

Observaciones:

F
O
T
O
S

V
E
H
I
C
U
L
O

MARCA RENAULT



8/11/2025

CLASE AUTOMOVIL



8/11/2025

TIPO LOGAN [2]



8/11/2025



8/11/2025



8/11/2025



8/11/2025

COLSERAUTO**INFORME TÉCNICO**

2240866

FECHA:

8/11/2025

No. Informe

PLACA:

Ciudad

1632903637

EFW452

CDA CALI SUR

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL

Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	
CLASE	
TIPO	
MODELO	
NACIONALIDAD	2018
COLOR	
CILINDRAJE	NEGRO

NOMBRE

CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)

DIRECCIÓN

TELÉFONO

Rancho

AUTO SAS

9010377188

CL 15 20 77

3004929989

12

No.MOTOR

No.SERIE

No.CHASIS

A812Q018647

9FB4SREB4JM907729

9FB4SREB4JM907729

DOCUMENTOSREPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No.

10035468332

PLACA

EFW452

MARCA

RENAULT

LÍNEA

LOGAN

MODELO

2018

GENERADA CC

1.598

COLOR

NEGRO NACARADO

SERVIDO

PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO

AUTOMOVIL

TIPO CARROCERIA

SEDAN

COMBUSTIBLE

GASOLINA

CAPACIDAD NIT

5

NUMERO DE MOTOR

A812Q018647

REG

N

VIN

9FB4SREB4JM907729

NUMERO DE SERIE

9FB4SREB4JM907729

REG

N

NUMERO DE CHASIS

9FB4SREB4JM907729

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

AUTO S A S

IDENTIFICACION

NIT 901037718

REGISTRACION MOVILIDAD

R. N. D. A. N.

POTENCIA HP

85

DECLARACION DE IMPORTACION

PV0003201700652

FECHA IMPORT.

22/05/2017

PUES/AS

4

IMITACION A LA PROPIEDAD

FECHA MATRICULA

31/08/2017

FECHA EXP. LIC. TTD

21/07/2025

FECHA VENCIMIENTO

ORGANISMO DE TRANSITO

STRIA DE TTYTTE MEDELLIN

CONCEPTO E IMPRONTAS**MOTOR** Original ☒
Regrabado ☐
Grabado ☐**SERIAL** Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐**CHASIS** Original ☒
Regrabado ☐
Grabado ☐Fabián Muñoz Angulo
Técnico en Sistemas de Identificación**COLSERAUTO**

LT03009037974

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Fabián Muñoz Angulo
Técnico en Sistemas de Identificación**COLSERAUTO**

Firma

Agente (R)

Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente

CC

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	1490		
Fecha de Expedición:	08/11/2025	Hora:	10:19

Aspecto del Vehículo

Placa:	EFW452
Marca:	RENAULT
Línea:	LOGAN [2]
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carroceria:	AUTO SEDAN
Color:	NEGRO
Cilindraje (cc):	1598
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	AUTO SAS
Id Solicitante:	9010377188
Fecha Informe:	08/11/2025
Centro de Validación:	CDA CALI SUR
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	9FB4SREB4JM907729
Número de Serie:	9FB4SREB4JM907729
Número de motor:	A812Q018647
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2018

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 436222

Fecha Expedición: 8 11 2025 Hora: 10:21 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10035468332

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

AUTOMOVIL

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA DE TTOyTTE MEDELLIN

Fecha matrícula

8/31/2017

PLACA

EFW452

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

9FB4SREB4JM907729

Clasificación

AUTOMOVIL

Color

NEGRO NACARADO

Capacidad total de pasajeros

País de origen

COLOMBIA

Regrabación motor

NO

Número regrabación motor

Tiene prenda

NO

Número VIN

9FB4SREB4JM907729

Marca

RENAULT

Cilindraje

1598

Pasajeros sentados

5

Días matriculados

2990

Regrabación chasis

NO

Número regrabación chasis

Tiene gravamen

NO

Número de motor

A812Q018647

Línea

LOGAN

Carrocería

SEDAN

Capacidad de carga

425

Número de registro

216807228

Regrabación serie

NO

Número regrabación serie

Identificador de carrocería

9

Número de chasis

9FB4SREB4JM907729

Modelo

2018

Número de ejes

0

Peso bruto vehicular

1545

Repotenciado

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación VIN

Identificador de color

2308

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM

Fecha expedición

Fecha vigente

Vigencia RTM

EURO C.D.A. S.A.S.

9/7/2024

9/7/2025

NO

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

9/7/2023

9/7/2024

NO

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

9/7/2024

Fecha vencimiento

9/7/2025

Fecha vigencia

9/8/2024

Número póliza

3287962800

Entidad expide Soat

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

9/6/2023

Fecha vencimiento

9/6/2024

Fecha vigencia

9/7/2023

Número póliza

156310788230100

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

8/3/2022

Fecha vencimiento

8/30/2023

Fecha vigencia

8/31/2022

Número póliza

29242984

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

8/18/2021

Fecha vencimiento

8/30/2022

Fecha vigencia

8/31/2021

Número póliza

27156533

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Entidad expide Soat

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

7/30/2020

Fecha vencimiento

8/30/2021

Fecha vigencia

8/31/2020

Número póliza

79039579

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

Tipo de documento

Número de documento

Fecha inicio (Propiedad)

Fecha fin (Propiedad)

AUTO S.A.S

NIT

901037718

7/21/2025

RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMI

NIT

900977629

4/24/2025

7/21/2025

CARLOS ENRIQUE AGUDELO VERGARA

Cédula Ciudadanía

98702526

8/31/2017

4/24/2025

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

272327707

7/21/2025

AUTORIZADA

STRIA DE TToYTE MEDELLIN

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

266093373

4/24/2025

AUTORIZADA

STRIA DE TToYTE MEDELLIN

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA, TRÁMITE TRASPASO,

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
266011023	4/23/2025	RECHAZADA	STRIA DE TToYTE MEDELLIN

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA, TRÁMITE TRASPASO,

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
248543752	9/7/2024	APROBADA	EURO C.D.A S.A.S.

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
237280953	5/16/2024	APROBADA	STRIA DE TToYTE MEDELLIN

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN

CERTIFICADO



COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

No válido para trámites ante aseguradoras ni financieras.

Vehículo

ORDEN

COLSERAUTO S.A

FECHA:	8/11/2025	PLACA	EFW452
COMPAÑÍA	AUTO SAS	ROMBO	12
No. ORDEN	1632903637	CENTRO DE INSPECCIÓN	CDA CALI SUR [CALI]
ASEGURABLE	NO	SUCURSAL	PRINCIPAL
TIPO DE ORDEN	Compañía de Seguros	DIRECCIÓN DE ENVÍO	CALLE 9 # 44-82
VALOR FASECOLDA	\$ 36.700.000	INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA []
VALOR COLSERAUTO	\$ 36.700.000	TIPO DE VEHICULO	
VALOR CLIENTE	\$ 0	DOMICILIO	
VALOR ACCESORIOS	\$ 0	No. RECIBO	0
TIEMPO	96	FORMA DE PAGO	30

ReInspección

REINSPECCIÓN	NO	ASEGURABLE	
OBSERVACIÓN		FECHA	

SOLICITUD DE SERVICIO

No. SOLICITUD	1490	¿QUIEN CREO LA SOLICITUD?	DARIO ZULUAGA
¿CUANDO SE INGRESÓ?	6/11/2025	¿COMO INGRESÓ LA SOLICITUD?	F

CLIENTE

COLSERAUTO S.A

Nombres	AUTO SAS	No. Identificación	NIT NIT: 9010377188
Apellidos		E-mail	
Profesión	OTROS	Dirección	CL 15 20 77
Ciudad	ARMENIA	Teléfono	3004929989
Edad		Fecha Creación	9/08/2024
Sexo	M	Código	1125501

VEHICULO

COLSERAUTO S.A

Placa	EFW452	Clase	AUTOMOVIL
Modelo	2018	Marca	RENAULT
Código Fasecolda	08001189	No. Chasis	9FB4SREB4JM907729
Kilometraje	120064	No. Serie	9FB4SREB4JM907729
Tipo Servicio	PARTICULAR	No. Motor	A812Q018647
Combustible	GASOLINA	Cilindraje	1598
Tipo Caja	MECANICA	Nacionalidad	COL
Color	NEGRO	Tipo carrocería	AUTO SEDAN
Tipo de Pintura	Metalizada	Empresa Afiliación	9FB4SREB4JM907729
Vigencia Gases (RTM)	1/01/0001	Referencia	LOGAN [2]
Vigencia SOAT	1/01/0001	Repotenciado (PESADOS)	
		Repotenciado a Modelo (PESADOS)	

INSPECCION VISUAL

COLSERAUTO S.A

			
Deficiente	Aceptable	Optimo	
LATONERIA	54%		
PINTURA	50%		
VIDRIOS	100%		
CHASIS	88%		
TAPICERIA	100%		
FUGAS FLUIDO	84%		
IDENTIFICACIÓN	100%		

SubCategoria	Categoria	Pregunta	Respuesta
CHASIS	ESTADO GENERAL	ESTADO DEL CHASIS	Bueno
	VISTA CHASIS AUTOMOVIL	PISO BAUL	Golpe Medio
		REF. PISOS IZQ.	Golpe Medio
FUGAS FLUIDOS	VISTA INFERIOR	FUGA ACEITE CAJA	Si
		FUGA ACEITE CARTER	Si
		FUGA ACEITE MOTOR	Si
		FUGA COMBUSTIBLE	No
		FUGA DIR. HIDR.	No
		FUGA LIQ. FRENOS	No
LATONERIA	VISTA DERECHA	COSTADO	Arreglo Malo
		GUARDAFANGO	Arreglo Malo
		PUERTA DEL.	Arreglo Malo
	VISTA FRONTAL	PUERTA TRAS.	Arreglo Malo
		BABERO	NA
		BOMPER	Malo
	VISTA INFERIOR	CAPOT	Arreglo Malo
		ESTRIBO DER.	Golpe Fuerte
		ESTRIBO IZQ.	Golpe Fuerte
	VISTA IZQUIERDA	COSTADO	Arreglo Malo
		GUARDAFANGO	Arreglo Malo
		PUERTA DEL.	Arreglo Malo
		PIIERTA TRAS.	Arreglo Malo

	VISTA POSTERIOR	BOMPER	Arreglo Regular
		PANEL TRASERO	Golpe Fuerte
		PLATON	NA
	VISTA SUPERIOR	TAPA BAUL/COMP.	Arreglo Malo
		CAPOTA	Arreglo Regular
NA	ESTADO GENERAL	ANTENA	Manual
		CLASE PINTURA	Plana
		VIDRIOS DEL.	Electricos
		VIDRIOS TRAS.	Electricos
	VISTA DERECHA	BOCELES	NA
		LLANTA DEL.	10
		LLANTA TRAS.	80
	VISTA EXTERIORES	AJUSTE CIERRE BAUL/COMPUERTA	MALO
		AJUSTE CIERRE CAPOT	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
		FUNCIONAMIENTO DIRECCIONALES	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES ALTAS	NO FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES BAJAS	NO FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES EXPLORADORAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES FRENOS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES MEDIAS	NO FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PARQUEO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PLACA	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES REVERSA	FUNCIONA
	VISTA INFERIOR	ESATDO GUARDAPOLVO CAJA DIRECCIÓN	REGULAR
		ESTADO BRAZOS DIRECCION TORULAS	BUENO
		ESTADO CARTER	BUENO
		ESTADO CAUCHOS SUSPENSION	REGULAR
		ESTADO GUARDAPOLVOS EJES	REGULAR
		ESTADO PROTECTORES INFERIORES	BUENO
		ESTADO TANQUE CATALIZADOR GASES	BUENO
		ESTADO TANQUE SILENCIADOR	BUENO
		ESTADO TIJERAS	BUENO
		ESTADO TUBERIA FRENOS	BUENO
		ESTADO TUBO EXOSTO	BUENO
		FUGA ACEITE CAJA DE TRANSMISION	SIN FUGA
		FUGA ACEITE CAJA VELOCIDADES	FUGA CONTINUA
		FUGA ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	SIN FUGA
		FUGA ACEITE MOTOR	FUGA CONTINUA
		FUGA LIQUIDO BOMBA DE EMBRAGUE	SIN FUGA
		FUGA LIQUIDO DE FRENOS	SIN FUGA
		FUGAS ACEITE POR AMORTIGUADOR	SIN FUGA
		FUGAS TANQUE COMBUSTIBLE	SIN FUGA
	VISTA INTERIOR	ASIENTOS DEL.	Regular
		ASIENTOS TRA.	Regular
		CINTURONES	Retractil
		ENCENDEDOR	Si
		ESTADO CARTERAS PUERTAS	BUENO
		ESTADO TAPICERIA ASIENTOS	REGULAR
		ESTADO TAPICERIA TECHO	REGULAR
		ESTADO TIMÓN	BUENO
		FUNCIONAMIENTO ASIENTOS DELANTEROS	NA
		FUNCIONAMIENTO CALEFACCION	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO DESEMPAÑADOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO ENCENDEDOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO ESPEJOS ELECTRICOS	NA
		FUNCIONAMIENTO INDICADOR GAS-TEMP-ACEITE	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS DELA	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS TRASERO	NA
		FUNCIONAMIENTO LUZ INTERIOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO PITO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO RADIO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO RELOJ	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO SWITCH-FACIL ARRANQUE	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO TACOMETRO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO TECHO CORREDIZO	NA
		FUNCIONAMIENTO VELOCIMETRO	FUNCIONA
		RELOJ	Si
		TAPIZADO CUERO	NA
		TESTIGO ABS	ALERTA ENCENDIDA
		TESTIGO AIR BARG	FUNCIONA
		TESTIGO CHECK ENGINE	FUNCIONA
	VISTA IZQUIERDA	BOCELES	NA
		LLANTA DEL.	10
		LLANTA TRAS.	10
	VISTA MOTOR	ESTADO CABLES INSTALACION DE ALTA	BUENO
		ESTADO CARCAZA CAJA DE VELOCIDADES	BUENO
		ESTADO CORREAS	BUENO
		ESTADO EXTERNO BATERIA	BUENO
		ESTADO FILTRO DE AIRE	NO VERIFICABLE
		ESTADO MANGUERAS RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR A/A	BUENO
		ESTADO SOPORTE CAJA VELOCIDADES	REGULAR
		ESTADO SOPORTE MOTOR	REGULAR
		FUNCIONAMIENTO A/A	FUNCIONA
		NIVEL ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	NIVEL NORMAL
		NIVEL ACEITE MOTOR	NIVEL NORMAL
		NIVEL AGUA LIMPIA VIDRIOS	FUERA DE NIVEL
		NIVEL LIQUIDO DE FRENOS	NIVEL NORMAL
		NIVEL LIQUIDO EMBRAGUE	NIVEL NORMAL
		NIVEL REFRIGERANTE MOTOR	FUERA DE NIVEL
		TENSION CORREAS	BUENO
		VISCOSIDAD ACEITE MOTOR	NORMAL
	VISTA POSTERIOR	PLUMILLA	NA
	VISTA SUPERIOR	TIPO CABINA	N/A
PINTURA	ESTADO GENERAL	ESTADO PINTURA	Piezas afectada: 9 a 10

L.C BASIC		
DETALLE DEL SERVICIO		
Servicio	Usuario	Fecha Y Hora
IMPRONTAS	FABIAN MUÑOZ ANGULO	8/11/2025 10:19:33 a.m.
FOTOS	DIEGO ALEJANDRO ZULUAGA MOLINA	8/11/2025 10:19:33 a.m.
RUNT	ISABEL CRISTINA ZUÑIGA PARRA	8/11/2025 10:19:33 a.m.
PISTA	FELIX MARIO HERRERA	8/11/2025 10:19:33 a.m.
PERITAJE COMERCIAL	FELIX MARIO HERRERA	8/11/2025 10:19:33 a.m.
VISUAL LIVIANOS	FELIX MARIO HERRERA	8/11/2025 10:19:33 a.m.
OBSERVACIONES	FELIX MARIO HERRERA	8/11/2025 10:19:33 a.m.
NOVEDADES	FELIX MARIO HERRERA	8/11/2025 10:19:33 a.m.
ACCESORIOS	FELIX MARIO HERRERA	8/11/2025 10:19:33 a.m.



ACCESORIOS

COLSERAUTO S.A

ORIGINALES

Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
AIRE ACONDICIONADO				1	\$ 0
BLOQUEO CENTRAL				1	\$ 0
CINTURONES DE SEGURIDAD				1	\$ 0
DESEMPAÑADOR				1	\$ 0
DIRECCION HIDRAULICA				1	\$ 0
ENCENDEDOR				1	\$ 0
ESPEJO RETROVISOR				1	\$ 0
ESPEJOS ELECTRICOS				1	\$ 0
EXPLORADORAS				1	\$ 0
LLANTAS				1	\$ 0
PARLANTES				1	\$ 0
RADIO				1	\$ 0
RADIO CD				1	\$ 0
RELOJ				1	\$ 0
RINES				1	\$ 0
TERCER STOP				1	\$ 0
TWITER				1	\$ 0
VIDRIOS ELECTRICOS				1	\$ 0

ADICIONALES

Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
PELICULA DE SEGURIDAD	OTROS			1	\$ 0



NOVEDADES

COLSERAUTO S.A

DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS



OBSERVACIONES

COLSERAUTO S.A

Servicio	Observacion	Usuario
OBSERVACIONES	NO, VH PRESENTA MALOS ACABADOS EN LATONERÍA Y PINTURA, PRESENTA GOLPES, SUMIDOS Y RAYONES. PRESENTA FUGA, DISTRIBUCIÓN, CARTER, UNIÓN CAJA. TAPA BAÚL DESCUADRADO, LUCES FAROLAS Y EXPLORADORAS MALAS, REJILLA IZQUIERDA AIRE MALA, MANGUERA FILTRO AIRE MALO, TAPAS TIMON DESCUADRADA, TESTIGO ABS ENCENDIDO, VIDRIO ELECTRICO CONDUCTOR MALO. TAPICERIA DELANTERA ROTA.	FELIX MARIO HERRERA



PRUEBA DE VACIO

COLSERAUTO S.A

PRUEBA RALENTI	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN CONSTANTE	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN A FONDO	0- inHg



COMPRESION DE MOTOR

COLSERAUTO S.A

CILINDRO 1	Psi	CILINDRO 5	Psi
CILINDRO 2	Psi	CILINDRO 6	Psi
CILINDRO 3	Psi	CILINDRO 7	Psi
CILINDRO 4	Psi	CILINDRO 8	Psi



DINAMOMETRO

COLSERAUTO S.A

Servicio de Dinamometro



PISTA

COLSERAUTO S.A

CONVENCIONES



Deficiente

Aceptable

Optimo

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS	RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO
-------------------	-----------------	---------------

SUSPENSIÓN

EJES DELANTEROS	EJES TRASEROS
-----------------	---------------

ALINEACIÓN Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS				ALINEACION	
Rueda Delantera Derecha	Rueda Delantera Izquierda	Rueda Trasera Derecha	Rueda Trasera Izquierda	Primer Eje	Segundo Eje