



FECHA: 7/11/2025	PLACA:	GJN972
ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros		
No.INSPECCION: 1632903099	ROMBO: 13	
CENTRO DE INSPECCION: CDA CALI SUR		
ASEGURABLE: NO		

D
A
T
O
S

MARCA	KIA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2020
TIPO	PICANTO [3]	CARROCERIA	AUTO 5P
COLOR	ROJO	CILINDRAJE	1248
COD. FASEC.	04601253	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	G4LAKP084897	NACIONALIDAD	KOR
No. CHASIS	KNAB3512ALT588235	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	KNAB3512ALT588235	ORDEN	1492
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	38123		
ENVIADO A	CALLE 9 # 44-82		


ASEGURADORA	AUTO SAS	
SUCURSAL	PRINCIPAL	
INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA	Clave:
NOMBRE	AUTO SAS	
IDENTIFICACION	9010377188	Edad:
DIRECCION	CL 15 20 77	
PROFESION	OTROS	Tel: 3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0	
V/R FASECOLD	\$ 47.100.000	
V/R COLSERAUTO	\$ 47.100.000	
V/R ACCESORIOS	\$ 190.000	

LATONERIA	#####	75%
PINTURA	#####	70%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	97%
TAPICERIA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%
	0% Deficiente	60% Aceptable
		90% Optimo
		100%

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLD, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

E
S
T
A
D
O

G
E
N
E
R
A
L



Observaciones: ASEGURABLE NO, CAUSAL DE RECHAZO: BAJO PORCENTAJE EN LATONERIA Y PINTURA, FRONTAL EN MAL ESTADO;;, PRESENTA REPARACIONES EN LATONERIA CON MALOS ACABADOS, RAYONES Y SUMIDOS, MAL FUNCIONAMIENTO ESPEJOS ABATIBLES, RINES RAYADOS, MANIJA CONDUCTOR REGULAR, FAROLAS OPACAS, RINES RAYADOS, AIRE NO ENFRIA, REALIZAR MANTENIMIENTO A SISTEMA DE SUSPENSION, FRENOS Y DIRECCION.,, SEGURIDAD PASIVA AFECTADA, PRESENTA MALA APLICACION DE PINTURA, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS,

A
C
C
E
S
O

O
R
I
O
S

		✓ ORIGINAL		● OPCIONAL		✗ NO TIENE	
	RADIO		RADIO		RADIO		RADIO
	RADIO CON UNIDAD CD		RADIO CON UNIDAD CD		RADIO CON UNIDAD CD		RADIO CON UNIDAD CD
	EQUALIZADOR		EQUALIZADOR		EQUALIZADOR		EQUALIZADOR
	CAJA DE CD'S		CAJA DE CD'S		CAJA DE CD'S		CAJA DE CD'S
	PLANTA		PLANTA		PLANTA		PLANTA
	PARLANTE		PARLANTE		PARLANTE		PARLANTE
	TWITER		TWITER		TWITER		TWITER
	VIDRIOS ELECTRICOS		VIDRIOS ELECTRICOS		VIDRIOS ELECTRICOS		VIDRIOS ELECTRICOS
	PELICULA DE SEGURIDAD		PELICULA DE SEGURIDAD		PELICULA DE SEGURIDAD		PELICULA DE SEGURIDAD
	DESEMPAÑADOR		DESEMPAÑADOR		DESEMPAÑADOR		DESEMPAÑADOR
	ESPEJO RETROVISOR		ESPEJO RETROVISOR		ESPEJO RETROVISOR		ESPEJO RETROVISOR
	ESPEJOS ELECTRICOS		ESPEJOS ELECTRICOS		ESPEJOS ELECTRICOS		ESPEJOS ELECTRICOS
	PLUMILLA TRASERA		PLUMILLA TRASERA		PLUMILLA TRASERA		PLUMILLA TRASERA
	BLOQUEO CENTRAL		BLOQUEO CENTRAL		BLOQUEO CENTRAL		BLOQUEO CENTRAL
	3er. STOP		3er. STOP		3er. STOP		3er. STOP
	DIRECCION ASISTIDA		DIRECCION ASISTIDA		DIRECCION ASISTIDA		DIRECCION ASISTIDA
	DIRECCION HIDRAULICA		DIRECCION HIDRAULICA		DIRECCION HIDRAULICA		DIRECCION HIDRAULICA
	AIRE ACONDICION.		AIRE ACONDICION.		AIRE ACONDICION.		AIRE ACONDICION.
	LLANTAS		LLANTAS		LLANTAS		LLANTAS
	COPAS		COPAS		COPAS		COPAS
	RINES		RINES		RINES		RINES
	AMPLIACIONES		AMPLIACIONES		AMPLIACIONES		AMPLIACIONES
	ALARMA		ALARMA		ALARMA		ALARMA
	RELOJ		RELOJ		RELOJ		RELOJ
	CINTURONES DE SEGURIDAD		CINTURONES DE SEGURIDAD		CINTURONES DE SEGURIDAD		CINTURONES DE SEGURIDAD
	ENCENDEDOR		ENCENDEDOR		ENCENDEDOR		ENCENDEDOR
	TAPICERIA DE CUERO		TAPICERIA DE CUERO		TAPICERIA DE CUERO		TAPICERIA DE CUERO
	EXPLODADORAS		EXPLODADORAS		EXPLODADORAS		EXPLODADORAS
	PORTA EQUIPAJE		PORTA EQUIPAJE		PORTA EQUIPAJE		PORTA EQUIPAJE
	TECHO CORREDIZO		TECHO CORREDIZO		TECHO CORREDIZO		TECHO CORREDIZO
	SPOILER		SPOILER		SPOILER		SPOILER
	OTROS		OTROS		OTROS		OTROS

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 190.000
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	\$ 0
CAMARA DE REVERSA	OTROS NA	1	\$ 0



FECHA: 7/11/2025

PLACA:

GJN972

ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros

No.INSPECCION: 1632903099

ROMBO:

13

CENTRO DE INSPECCION: CDA CALI SUR

ASEGURABLE: NO

MARCA	KIA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2020
TIPO	PICANTO [3]	CARROCERIA	AUTO 5P
COLOR	ROJO	CILINDRAJE	1248
COD. FASEC.	04601253	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	G4LAKP084897	NACIONALIDAD	KOR
No. CHASIS	KNAB3512ALT588235	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	KNAB3512ALT588235	ORDEN	1492
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	38123		

ASEGURADORA	AUTO SAS	
SUCURSAL	PRINCIPAL	
INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA	Clave
NOMBRE	AUTO SAS	
IDENTIFICACION	9010377188	Edad
DIRECCION	CL 15 20 77	
PROFESION	OTROS	Tel 3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0	
V/R FASECOLD	\$ 47.100.000	
V/R COLSERAUTO	\$ 47.100.000	
V/R ACCESORIOS		

ASEGURABLE NO, CAUSAL DE RECHAZO: BAJO PORCENTAJE EN LATONERIA Y PINTURA, FRONTAL EN MAL ESTADO;;;, PRESENTA REPARACIONES EN LATONERIA CON MALOS ACABADOS, RAYONES Y SUMIDOS, MAL FUNCIONAMIENTO ESPEJOS ABATIBLES, RINES RAYADOS, MANIJA CONDUCTOR REGULAR, FAROLAS OPACAS, RINES RAYADOS, AIRE NO ENFRIA, REALIZAR MANTENIMIENTO A SISTEMA DE SUSPENSION, FRENOS Y DIRECCION., , SEGURIDAD PASIVA AFECTADA, PRESENTA MALA APLICACION DE PINTURA, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS,


F
R
E
N
O
S

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO
0% - 49% Deficiente
50% - 70% Aceptable
71% - 100% Optimo

FRENO DE MANO



0% - 39% Deficiente

RUEDAS TRASERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO
40% - 60% Aceptable
61% - 100% Optimo

S
U
S
P
E
N
S
I
O
N

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION
0% - 39% Deficiente
40% - 60% Aceptable
61% - 100% Optimo


Observaciones:

A
L
I
N
E
A
C
I
O
N

Y

L
L
A
N
T
A
S

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS
0% - 39% Deficiente
40% - 70% Aceptable
71% - 100% Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO
0m a 5m Optimo
5m a 10m Aceptable
10m a (+) Deficiente

Observaciones:

F
O
T
O
S

V
E
H
I
C
U
L
O

MARCA KIA

CLASE AUTOMOVIL

TIPO PICANTO [3]



7/11/2025



7/11/2025



7/11/2025



7/11/2025



7/11/2025



7/11/2025



DATOS

MARCA	KIA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2020
TIPO	PICANTO [3]	CARROCERIA	AUTO 5P
COLOR	ROJO	CILINDRAJE	1248
COD. FASEC.	04601253	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	G4LAKP084897	NACIONALIDAD	KOR
No. CHASIS	KNAB3512ALT588235	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	KNAB3512ALT588235	ORDEN	1492
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	38123

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	NO FUNCIONA *
Soporte caja de velocidades	REGULAR *

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	NO FUNCIONA *
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

PARTES BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas liquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	REGULAR *

FECHA:	7/11/2025	PLACA:	GJN972
--------	-----------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	1632903099	ROMBO:	13
CENTRO DE INSPECCION:	CDA CALI SUR		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	AUTO SAS
IDENTIFICACION	9010377188
DIRECCION	CL 15 20 77
TELEFONO	3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLD	\$ 47.100.000
V/R COLSERAUTO	\$ 47.100.000
V/R ACCESORIOS	\$ 190.000

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	BUENO
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	REGULAR *
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	REGULAR *
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	REGULAR
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	REGULAR *
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	REGULAR *

Estado tubería frenos	BUENO
-----------------------	-------

Batería/arrancad./compresión

7.80 23.11.2022 ()

Orden	Fecha 07.11.2025 11:20:36
Cliente AUTO SAS	Empresa COLSERAUTO SA CARRERA 44 # 9C - 70 CALI Tel 5536962 Fax Email david.gomez@colserauto.com
Tel	
Fax	
Email	


Vehículo	
Make	KIA
Mode	Picanto 1.2
Código del motor	G4LA Gasolina 4 tiempos / 4 cilindro / EFS con transmisor
Placa del vehículo	GJN972
Número de identificación del vehículo	KNAB3512ALT588235
kilometraje	0
Operador	ESTEBAN MEDINA


Prueba: Batería/arrancad./compresión

Batería/arrancad./compresión

medición 1

Resultado	Unidad	Mín.	Máx.	Medido
número revoluciones	1/min	----	----	257
temperatura aceite	°C	----	----	31.1
tensión de batería	V	----	----	11.7
corriente reposo CH2	A-----			136





Resumen

Batería/arrancad./compresión

OBJETIVO DE LA COMPRESION RELATIVA: La compresión relativa se calcula a partir del consumo de corriente del motor de arranque, se realiza la comparación de consumo de corriente entre los cilindros y el valor de diferencia entre el cilindro que registra mayor valor y el de menor valor, no debe superar el 20% del promedio del resultado de todos los cilindros; en esta prueba no se valida el estado de desgaste de los componentes internos del motor, sistema de inyección, turbo y bomba combustible.

Valores de compresión relativa diferencia entre el de mayor valor con el de menor valor es superior al 20%, se recomienda complementar la prueba con una prueba de fugas de compresión, para validar cual cilindro presenta inconsistencias en sus componentes internos; el valor de diferencia registrado es de 5 Amperios, equivalente al 22%; los valores registrados en la prueba son 23,5 - 20 - 25 - 20 en Amperios.

LA PRUEBA DE MOTOR REALIZADA NO DIAGNOSTICA EL ESTADO DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE, INYECTORES, TURBO Y COMPLEMENTOS CONSUMIDORES DE POTENCIA DEL MOTOR.

VH CON PRESENCIA DE HUMO ENTRE AZUL Y BLANCO SE SUGIERE REVISAR.

ALCANCE: El presente informe está basado en criterios técnicos, la información registrada en el mismo aplica para la fecha y hora del servicio prestado. Este informe no genera efecto vinculante, El cuidado y mantenimiento del vehículo a la fecha de este servicio no se puede evidenciar con el mismo, solo se muestran los resultados del estado actual del vehículo, independientemente de sus condiciones previas de mantenimiento y cuidado.

El resultado de esta prueba es válido solo en el día y hora en que se realiza, no se constituye como una garantía mecánica sobre el motor. En la prueba realizada no se diagnostica el estado interno de lubricación del motor, ni obstrucción de conductos de lubricación o bomba de aceite, por tanto, cualquier daño presentado por falta de lubricación está excluido de la prueba realizada



MARCA	KIA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2020
TIPO	PICANTO [3]	CARROCERIA	AUTO 5P
COLOR	ROJO	CILINDRAJE	1248
COD. FASEC.	04601253	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	G4LAKP084897	NACIONALIDAD	KOR
No. CHASIS	KNAB3512ALT588235	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	KNAB3512ALT588235	ORDEN	1492
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	38123		
ENVIADO A	CALLE 9 # 44-82		

FECHA:	7/11/2025	PLACA:		GJN972
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	1632903099	ROMBO:	13	
CENTRO DE INSPECCION:	CDA CALI SUR			
ASEGURABLE:	NO			

ASEGURADORA	AUTO SAS		
SUCURSAL	PRINCIPAL		
INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA	Clave	
NOMBRE	AUTO SAS		
IDENTIFICACION	9010377188	Edad	
DIRECCION	CL 15 20 77		
PROFESION	OTROS	Tel	3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLD	\$ 47.100.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 47.100.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 190.000		

LOS ACCESORIOS Y SUS
VALORES AQUI LISTADOS SON
ASEGURABLES DEPENDIENDO
DE LAS POLITICAS DE LAS
COMPAÑIAS

ACCESORIOS

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	190000.00
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	0.00
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	0.00
CAMARA DE REVERSA	OTROS NA	1	0.00

MICHAEL RICHARD ESCOBAR PEÑA

INSPECTOR:

FIRMA CLIENTE: _____

C.C:

LA INSPECCION REALIZADA AL VEHICULO SERVIRA DE BASE PARA LA ACEPTACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD POR PARTE DE LA ASEGURADORA Y NO IMPLICA COBERTURA INMEDIATA DEL MISMO

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	1492		
Fecha de Expedición:	07/11/2025	Hora:	10:22

Aspecto del Vehículo

Placa:	GJN972
Marca:	KIA
Línea:	PICANTO [3]
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carrocería:	AUTO 5P
Color:	ROJO
Cilindraje (cc):	1248
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	AUTO SAS
Id Solicitante:	9010377188
Fecha Informe:	07/11/2025
Centro de Validación:	CDA CALI SUR
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	KNAB3512ALT588235
Número de Serie:	KNAB3512ALT588235
Número de motor:	G4LAKP084897
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2020

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

COLSERAUTO**INFORME TÉCNICO**

2240830

FECHA:

7/11/2025

No. Informe

PLACA:

7/11/2025

Ciudad

1632903099

GJN972

CDA CALI SUR

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL

Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	
CLASE	
TIPO	
MODELO	
NACIONALIDAD	2020
COLOR	ROJO
CILINDRAJE	ROJO

NOMBRE	
CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	AUTO SAS
DIRECCIÓN	9010377188
TÉLEFONO	CL 15 20 77
	3004929989
Rombo	13

No.MOTOR

No.SERIE

No.CHASIS

G4LAKP084897

KNAB3512ALT588235

KNAB3512ALT588235

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10036768379

PLACA: GJN972 MARCA: KIA LÍNEA: PICANTO MODELO: 2020

CILINDRADA CC: 1.248 COLOR: ROJO SERVICIO: PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO: AUTOMOVIL TIPO CARROCERÍA: HATCH BACK COMBUSTIBLE: GASOLINA CAPACIDAD kg/PSI: 5

NÚMERO DE MOTOR: G4LAKP084897 REG: N VIN: KNAB3512ALT588235

NÚMERO DE SERIE: N REG: N NÚMERO DE CHASIS: KNAB3512ALT588235

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): AUTO S.A.S IDENTIFICACIÓN: NIT 901037718

REGISTRO MOVILIDAD

BLINDAJE: 83 POTENCIA HP: 83

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 352019000509987 FECHA IMPORT: 31/10/2019 PUERTAS: 5

FECHA MATRÍCULA: 10/12/2019 FECHA EXP. LIC. TTO: 28/10/2025 FECHA VENCIMIENTO: 5

ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA DTAL TTO BARRANQUILLA

LT07003592838

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR Original ☒

Regrabado ☐

Grabado ☐



SERIAL Original ☒

Regrabado ☐

Grabado ☐



CHASIS Original ☒

Regrabado ☐

Grabado ☐



Fabian Muñoz Angulo
Sistemas de Identificación
COLSERAUTO

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma
Agente (R)

Firma Cliente
CC

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 435900

Fecha Expedición: 7 11 2025 Hora: 10:26 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10036768379

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

AUTOMOVIL

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIAD TAL TTO BARRANQUILL

Fecha matrícula

12/10/2019

PLACA

GJN972

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

Número VIN

KNAB3512ALT588235

Número de motor

G4LAKP084897

Número de chasis

KNAB3512ALT588235

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

KIA

Línea

PICANTO

Modelo

2020

Color

ROJO

Cilindraje

1248

Carrocería

HATCH BACK

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

5

Capacidad de carga

Peso bruto vehicular

1370

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

2158

Número de registro

270490898

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

77

Identificador de color

53

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM

Fecha expedición

Fecha vigente

Vigencia RTM

CDA SUPERCARS

12/10/2024

12/10/2025

SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

LA PREVISORA S.A.COMPañIA DE SEGUROS

VIGENTE

12/13/2024

Fecha vencimiento

Fecha vigencia

Número póliza

12/13/2025

12/14/2024

4308006149406000

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

LA PREVISORA S.A.COMPañIA DE SEGUROS

NO VIGENTE

12/12/2023

Fecha vencimiento

Fecha vigencia

Número póliza

12/12/2024

12/13/2023

4308004689329000

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A

NO VIGENTE

12/6/2022

Fecha vencimiento

Fecha vigencia

Número póliza

12/6/2023

12/7/2022

355100355310100

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS S A

NO VIGENTE

12/1/2021

Fecha vencimiento

Fecha vigencia

Número póliza

12/6/2022

12/7/2021

82432044

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	NO VIGENTE	12/1/2020
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
12/6/2021	12/7/2020	79974741

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
AUTO S.A.S	NIT	901037718	10/28/2025	
MANUEL EFRAIN OSPINO FERRER	Cédula Ciudadanía	8568447	12/1/2023	10/28/2025
ISAMAR AVILA ROJAS	Cédula Ciudadanía	1128400754	12/10/2019	12/1/2023

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
279155850	10/24/2025	ENTREGADA	STRIA DTAL TTO BARRANQUILL/

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA, TRÁMITE TRASPASO,

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
256333571	12/10/2024	APROBADA	CDA SUPERCARS

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

223628268

11/30/2023

AUTORIZADA

STRIDTAL TTO BARRANQUILLA

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA, TRÁMITE INSCRIPCIÓN ALERTA, TRÁMITE TRASPASO,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

223411351

11/28/2023

RECHAZADA

STRIDTAL TTO BARRANQUILLA

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA, TRÁMITE INSCRIPCIÓN ALERTA, TRÁMITE TRASPASO,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

134751322

12/10/2019

AUTORIZADA

STRIDTAL TTO BARRANQUILLA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL, TRÁMITE INSCRIPCIÓN ALERTA,

CERTIFICADO**COLSERAUTO S.A.**

www.colserauto.com

No válido para trámites ante aseguradoras ni financieras.

Vehículo

ORDEN

COLSERAUTO S.A.

FECHA:	7/11/2025	PLACA	GJN972
COMPAÑÍA	AUTO SAS	ROMBO	13
No. ORDEN	1632903099	CENTRO DE INSPECCIÓN	CDA CALI SUR [CALI]
ASEGURABLE	NO	SUCURSAL	PRINCIPAL
TIPO DE ORDEN	Compañía de Seguros	DIRECCIÓN DE ENVÍO	CALLE 9 # 44-82
VALOR FASECOLDIA	\$ 47.100.000	INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA []
VALOR COLSERAUTO	\$ 47.100.000	TIPO DE VEHICULO	
VALOR CLIENTE	\$ 0	DOMICILIO	
VALOR ACCESORIOS	\$ 190.000	No. RECIBO	0
TIEMPO	311	FORMA DE PAGO	30

ReInspección

REINSPECCIÓN	NO	ASEGURABLE	
OBSERVACIÓN		FECHA	

SOLICITUD DE SERVICIO

No. SOLICITUD	1492	¿QUIEN CREO LA SOLICITUD?	DARIO ZULUAGA
¿CUANDO SE INGRESÓ?	6/11/2025	¿COMO INGRESÓ LA SOLICITUD?	F

CLIENTE

COLSERAUTO S.A.

Nombres	AUTO SAS	No. Identificación	NIT NIT: 9010377188
Apellidos		E-mail	
Profesión	OTROS	Dirección	CL 15 20 77
Ciudad	ARMENIA	Teléfono	3004929989
Edad		Fecha Creación	9/08/2024
Sexo	M	Código	1125501

VEHICULO

COLSERAUTO S.A.

Placa	GJN972	Clase	AUTOMOVIL
Modelo	2020	Marca	KIA
Código Fasecolda	04601253	No. Chasis	KNAB3512ALT588235
Kilometraje	38123	No. Serie	KNAB3512ALT588235
Tipo Servicio	PARTICULAR	No. Motor	G4LAKP084897
Combustible	GASOLINA	Cilindraje	1248
Tipo Caja	MECANICA	Nacionalidad	KOR
Color	ROJO	Tipo carroceria	AUTO 5P
Tipo de Pintura	Metalizada	Empresa Afiliación	
Vigencia Gases (RTM)	1/01/0001	Referencia	PICANTO [3]
Vigencia SOAT	1/01/0001	Repotenciado (PESADOS)	
		Repotenciado a Modelo (PESADOS)	

INSPECCION VISUAL

COLSERAUTO S.A.

Deficiente		Aceptable	Optimo
LATONERIA	75%		
PINTURA	70%		
VIDRIOS	100%		
CHASIS	97%		
TAPICERIA	100%		
FUGAS FLUIDO	100%		
IDENTIFICACIÓN	100%		

SubCategoria	Categoria	Pregunta	Respuesta
CHASIS	ESTADO GENERAL	ESTADO DEL CHASIS	Bueno
	VISTA CHASIS AUTOMOVIL	REF. PISOS DER.	Sumido
		REF. PISOS IZQ.	Sumido
FUGAS FLUIDOS	VISTA INFERIOR	FUGA ACEITE CAJA	No
		FUGA ACEITE CARTER	No
		FUGA ACEITE MOTOR	No
		FUGA COMBUSTIBLE	No
		FUGA DIR. HIDR.	NA
		FUGA LIQ. FRENOS	No
LATONERIA	VISTA DERECHA	COSTADO	Sumido
		GUARDAFANGO	Rayon
		PUERTA DEL.	Rayon
		PUERTA TRAS.	Golpe Medio
	VISTA FRONTAL	BABERO	NA
		BOMPER	Regular
		CAPOT	Rayon
		FRONTAL	Malo
	VISTA INFERIOR	ESTRIBO DER.	Sumido
		ESTRIBO IZQ.	Golpe Medio
	VISTA IZQUIERDA	COSTADO	Rayon
		GUARDAFANGO	Arreglo Regular
		PUERTA DEL.	Arreglo Regular
		PUERTA TRAS.	Rayon
	VISTA POSTERIOR	BOMPER	Rayon

	VISTA EXTERIOR	PLATON	NA
		TAPA BAUL/COMP.	Rayon
NA	ESTADO GENERAL	ANTENA	Manual
		CLASE PINTURA	Plana
		VIDRIOS DEL.	Electricos
		VIDRIOS TRAS.	Electricos
	VISTA DERECHA	BOCELES	NA
		LLANTA DEL.	60
		LLANTA TRAS.	60
	VISTA EXTERIORES	AJUSTE CIERRE BAUL/COMPUERTA	BUENO
		AJUSTE CIERRE CAPOT	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
		FUNCIONAMIENTO DIRECCIONALES	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES ALTAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES BAJAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES EXPLORADORAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES FRENOS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES MEDIAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PARQUEO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PLACA	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES REVERSA	FUNCIONA
	VISTA INFERIOR	ESATDO GUARDAPOLVO CAJA DIRECCIÓN	REGULAR
		ESTADO BRAZOS DIRECCION TORULAS	REGULAR
		ESTADO CARTER	BUENO
		ESTADO CAUCHOS SUSPENSION	REGULAR
		ESTADO GUARDAPOLVOS EJES	REGULAR
		ESTADO PROTECTORES INFERIORES	REGULAR
		ESTADO TANQUE CATALIZADOR GASES	BUENO
		ESTADO TANQUE SILENCIADOR	BUENO
		ESTADO TIJERAS	BUENO
		ESTADO TUBERIA FRENOS	BUENO
		ESTADO TUBO EXOSTO	BUENO
		FUGA ACEITE CAJA DE TRANSMISION	NA
		FUGA ACEITE CAJA VELOCIDADES	SIN FUGA
		FUGA ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	NA
		FUGA ACEITE MOTOR	SIN FUGA
		FUGA LIQUIDO BOMBA DE EMBRAGUE	SIN FUGA
		FUGA LIQUIDO DE FRENOS	SIN FUGA
		FUGAS ACEITE POR AMORTIGUADOR	SIN FUGA
		FUGAS TANQUE COMBUSTIBLE	SIN FUGA
	VISTA INTERIOR	CINTURONES	Retractil
		ENCENDEDOR	Si
		ESTADO CARTERAS PUERTAS	BUENO
		ESTADO TAPICERIA ASIENTOS	BUENO
		ESTADO TAPICERIA TECHO	BUENO
		ESTADO TIMÓN	REGULAR
		FUNCIONAMIENTO ASIENTOS DELANTEROS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO CALEFACCION	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO DESEMPAÑADOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO ENCENDEDOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO ESPEJOS ELECTRICOS	NO FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO INDICADOR GAS-TEMP-ACEITE	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS DELA	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS TRASERO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUZ INTERIOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO PITO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO RADIO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO RELOJ	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO SWITCH-FACIL ARRANQUE	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO TACOMETRO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO TECHO CORREDIZO	NA
		FUNCIONAMIENTO VELOCIMETRO	FUNCIONA
		RELOJ	Si
		TAPIZADO CUERO	NA
		TESTIGO ABS	FUNCIONA
		TESTIGO AIR BARG	FUNCIONA
		TESTIGO CHECK ENGINE	FUNCIONA
	VISTA IZQUIERDA	BOCELES	NA
		LLANTA DEL.	60
		LLANTA TRAS.	70
	VISTA MOTOR	ESTADO CABLES INSTALACION DE ALTA	BUENO
		ESTADO CARCAZA CAJA DE VELOCIDADES	BUENO
		ESTADO CORREAS	BUENO
		ESTADO EXTERNO BATERIA	BUENO
		ESTADO FILTRO DE AIRE	BUENO
		ESTADO MANGUERAS RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR A/A	BUENO
		ESTADO SOPORTE CAJA VELOCIDADES	REGULAR
		ESTADO SOPORTE MOTOR	REGULAR
		FUNCIONAMIENTO A/A	NO FUNCIONA
		NIVEL ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	NA
		NIVEL ACEITE MOTOR	NIVEL NORMAL
		NIVEL AGUA LIMPIA VIDRIOS	NIVEL NORMAL
		NIVEL LIQUIDO DE FRENOS	NIVEL NORMAL
		NIVEL LIQUIDO EMBRAGUE	NA
		NIVEL REFRIGERANTE MOTOR	NIVEL NORMAL
		TENSION CORREAS	BUENO
		VISCOSIDAD ACEITE MOTOR	NORMAL
	VISTA SUPERIOR	CABINA	NA
		TIPO CABINA	N/A
PINTURA	ESTADO GENERAL	ESTADO PINTURA	Piezas afectada: 6



MARCAÇION

COLSERAUTO S.A

¿Se marcó el vehículo?

No



SERVICIOS

COLSERAUTO S.A

LC. AVALUO COMBO 2 COMPRESION RELATIVA FSA

DETALLE DEL SERVICIO

Servicio	Usuario	Fecha Y Hora
IMPRONTAS	FABIAN MUÑOZ ANGULO	7/11/2025 10:19:07 a.m.
FOTOS	DIEGO ALEJANDRO ZULUAGA MOLINA	7/11/2025 10:19:07 a.m.

RUNT	ISABEL CRISTINA ZUÑIGA PARRA	7/11/2025 10:19:07 a.m.
PISTA	MICHAEL RICHARD ESCOBAR PEÑA	7/11/2025 10:19:07 a.m.
PERITAJE COMERCIAL	MICHAEL RICHARD ESCOBAR PEÑA	7/11/2025 10:19:07 a.m.
VISUAL LIVIANOS	MICHAEL RICHARD ESCOBAR PEÑA	7/11/2025 10:19:07 a.m.
OBSERVACIONES	MICHAEL RICHARD ESCOBAR PEÑA	7/11/2025 10:19:07 a.m.
NOVEDADES	MICHAEL RICHARD ESCOBAR PEÑA	7/11/2025 10:19:07 a.m.
ACCESORIOS	MICHAEL RICHARD ESCOBAR PEÑA	7/11/2025 10:19:07 a.m.
PRUEBA DE MOTOR COMPRESION	KEVIN ESTEBAN MOSCOSO MEDINA	7/11/2025 10:19:07 a.m.



ACCESORIOS

COLSERAUTO S.A

ORIGINALES

Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
AIRE ACONDICIONADO				1	\$ 0
ALARMA				1	\$ 0
BLOQUEO CENTRAL				1	\$ 0
CINTURONES DE SEGURIDAD				1	\$ 0
DESEMPAÑADOR				1	\$ 0
DIRECCION ASISTIDA				1	\$ 0
ENCENDEDOR				1	\$ 0
ESPEJO RETROVISOR				1	\$ 0
ESPEJOS ELECTRICOS				1	\$ 0
LLANTAS				1	\$ 0
PARLANTES				1	\$ 0
PLUMILLA TRASERA				1	\$ 0
RADIO CD				1	\$ 0
RELOJ				1	\$ 0
RINES				1	\$ 0
TERCER STOP				1	\$ 0
VIDRIOS ELECTRICOS				1	\$ 0

ADICIONALES

Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
	ORIGINAL	AIR BAG	ORIGINAL	2	\$ 0
	ORIGINAL	ABS	ORIGINAL	1	\$ 0
	OTROS	CAMARA DE REVERSA	NA	1	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL			1	\$ 190.000



NOVEDADES

COLSERAUTO S.A

SEGURIDAD PASIVA AFECTADA
PRESENTA MALA APLICACION DE PINTURA
DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS



OBSERVACIONES

COLSERAUTO S.A

Servicio	Observacion	Usuario
OBSERVACIONES	ASEGURABLE NO, CAUSAL DE RECHAZO: BAJO PORCENTAJE EN LATONERIA Y PINTURA, FRONTAL EN MAL ESTADO;;, PRESENTA REPARACIONES EN LATONERIA CON MALOS ACABADOS, RAYONES Y SUMIDOS, MAL FUNCIONAMIENTO ESPEJOS ABATIBLES, RINES RAYADOS, MANIJA CONDUCTOR REGULAR, FAROLAS OPACAS, RINES RAYADOS, AIRE NO ENFRIA, REALIZAR MANTENIMIENTO A SISTEMA DE SUSPENSION, FRENOS Y DIRECCION.	MICHAEL RICHARD ESCOBAR PEÑA



PRUEBA DE VACIO

COLSERAUTO S.A

PRUEBA RALENTI	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN CONSTANTE	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN A FONDO	0- inHg



COMPRESION DE MOTOR

COLSERAUTO S.A

CILINDRO 1	Psi	CILINDRO 5	Psi
CILINDRO 2	Psi	CILINDRO 6	Psi
CILINDRO 3	Psi	CILINDRO 7	Psi
CILINDRO 4	Psi	CILINDRO 8	Psi



DINAMOMETRO

COLSERAUTO S.A

Servicio de Dinamometro



PISTA

COLSERAUTO S.A

CONVENCIONES



Deficiente

Aceptable

Optimo

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS	RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO
-------------------	-----------------	---------------

SUSPENSIÓN

EJES DELANTEROS	EJES TRASEROS
-----------------	---------------

ALINEACIÓN Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS				ALINEACION	
Rueda Delantera Derecha	Rueda Delantera Izquierda	Rueda Trasera Derecha	Rueda Trasera Izquierda	Primer Eje	Segundo Eje