



FECHA:	10/11/2025	PLACA:	HET059
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	1632903991	ROMBO:	16
CENTRO DE INSPECCION:	CDA CALI SUR		
ASEGURABLE:	SI		

D
A
T
O
S

MARCA	NISSAN	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2015
TIPO	QASHQAI [3]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1997
COD. FASEC.	06406125	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	MR20309664W	NACIONALIDAD	ENG
No. CHASIS	SJNFBAJ11Z1162737	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	SJNFBAJ11Z1162737	ORDEN	1498
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	117019		
ENVIADO A	CALLE 9 # 44-82		


ASEGURADORA	AUTO SAS	
SUCURSAL	PRINCIPAL	
INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA	Clave:
NOMBRE	AUTO SAS	
IDENTIFICACION	9010377188	Edad:
DIRECCION	CL 15 20 77	
PROFESION	OTROS	Tel: 3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0	
V/R FASECOLD	\$ 58.400.000	
V/R COLSERAUTO	\$ 58.400.000	
V/R ACCESORIOS	\$ 0	

LATONERIA	#####	82%
PINTURA	#####	75%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	92%
TAPICERIA	#####	85%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%
	0% Deficiente	60% Aceptable
		90% Optimo
		100%

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLD, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

E
S
T
A
D
O

G
E
N
E
R
A
L



Observaciones: SI. VEHICULO PRESENTA SUMIDOS, RAYONES, REPARACIONES EN PIEZAS, RINES RAYADOS, HUMEDAD POR BLOQUE DE MOTOR, SECCIÓN TRASERA, FOCOS DE OXIDACIÓN EN PARTE BAJA, PLUMILLAS MALAS, APERTURA DE BAÚL Y BOTÓN CON FALLO Y EN MAL ESTADO, AIRE NO ENFRÍA, FAROLAS DETERIORADAS, SE SUGIERE MANTENIMIENTO POR KM, DIRECCIÓN, FRENOS, SUSPENSIÓN,, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA PRESENTA GOLPES DE PIEDRAS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ,

A
C
C
E
S
O
R
I

ORIGINAL OPCIONAL NO TIENE													
RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL
3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA												
X	✓	X	X	X	✓	X	✓	●	✓	✓	✓	✓	✓

O
S

 DIRECCIÓN HIDRÁULICA	 AIRE ACONDICION.	 LLANTAS	 COPAS	 RINES	 AMPLIACIONES	 ALARMA	 RELOJ	 CINTURONES DE SEGURIDAD	 ENCENDEDOR	 TAPICERIA DE CUERO	 EXPLORADORA	 PORTA EQUIPAJE	 TECHO CORREDIZO	 SPOILER	 OTROS
✗	✓	●	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗

	DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
	PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL OPCIONAL	1	\$ 0
	LLANTAS	OPCIONAL R19	4	\$ 0
	ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
	AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	\$ 0

DESCRIPCION MARCA REFERENCIA CANTIDAD VALOR



FECHA: 10/11/2025 PLACA: HET059
 ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros
 No.INSPECCION: 1632903991 ROMBO: 16
 CENTRO DE INSPECCION: CDA CALI SUR
 ASEGURABLE: SI

MARCA NISSAN TIPO PINTURA Metalizada
 CLASE CAMIONETA PASAJ. MODELO 2015
 TIPO QASHQAI [3] CARROCERIA MONOVOL
 COLOR BLANCO CILINDRAJE 1997
 COD. FASEC. 06406125 COMBUSTIBLE GASOLINA
 No. MOTOR MR20309664W NACIONALIDAD ENG
 No. CHASIS SJNFBAJ11Z1162737 TIPO CAJA TIPTRONICA
 No. SERIAL SJNFBAJ11Z1162737 ORDEN 1498
 SERVICIO PARTICULAR
 KILOMETRAJE 117019

ASEGURADORA AUTO SAS
 SUCURSAL PRINCIPAL
 INTERMEDIARIO DARIOZULUAGA Clave
 NOMBRE AUTO SAS
 IDENTIFICACION 9010377188 Edad
 DIRECCION CL 15 20 77
 PROFESION OTROS Tel 3004929989
 V/R CLIENTE \$ 0
 V/R FASECOLD \$ 58.400.000
 V/R COLSERAUTO \$ 58.400.000
 V/R ACCESORIOS

SI. VEHICULO PRESENTA SUMIDOS, RAYONES, REPARACIONES EN PIEZAS, RINES RAYADOS, HUMEDAD POR BLOQUE DE MOTOR, SECCIÓN TRASERA, FOCOS DE OXIDACIÓN EN PARTE BAJA, PLUMILLAS MALAS, APERTURA DE BAÚL Y BOTÓN CON FALLO Y EN MAL ESTADO, AIRE NO ENFRÍA, FAROLAS DETERIORADAS, SE SUGIERE MANTENIMIENTO POR KM, DIRECCIÓN, FRENOS, SUSPENSIÓN., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA PRESENTA GOLPES DE PIEDRAS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ,


F
R
E
N
O
S

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO
0% - 49% Deficiente
50% - 70% Aceptable
71% - 100% Optimo

FRENO DE MANO



0% - 39% Deficiente

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO
40% - 60% Aceptable

RUEDAS TRASERAS



61% - 100% Optimo

S
U
S
P
E
N
S
I
O
N

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION

0% - 39% Deficiente
40% - 60% Aceptable
61% - 100% Optimo

Observaciones:


A
L
I
N
E
A
C
I
O
N

Y

L
L
A
N
T
A
S

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS

0% - 39% Deficiente
40% - 70% Aceptable
71% - 100% Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO
0m a 5m Optimo
5m a 10m Aceptable
10m a (+) Deficiente

Observaciones:

F
O
T
O
S

V
E
H
I
C
U
L
O

MARCA NISSAN



10/11/2025

CLASE CAMIONETA PASAJ.



10/11/2025

TIPO QASHQAI [3]



10/11/2025



10/11/2025



10/11/2025



10/11/2025



DATOS

MARCA	NISSAN	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2015
TIPO	QASHQAI [3]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1997
COD. FASEC.	06406125	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	MR20309664W	NACIONALIDAD	ENG
No. CHASIS	SJNFBAJ11Z1162737	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	SJNFBAJ11Z1162737	ORDEN	1498
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	117019

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	REGULAR *

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

PARTES BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	FUGA SIN GOTEÓ
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas liquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

FECHA:	10/11/2025	PLACA:	HET059
ATENDIDO PARA:			
Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	1632903991	ROMBO:	16
CENTRO DE INSPECCION:	CDA CALI SUR		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	AUTO SAS
IDENTIFICACION	9010377188
DIRECCION	CL 15 20 77
TELEFONO	3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLD	\$ 58.400.000
V/R COLSERAUTO	\$ 58.400.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	REGULAR *
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NO FUNCIONA *

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	REGULAR *
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	REGULAR *
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	REGULAR
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO

Estado tubería frenos	BUENO
-----------------------	-------



FECHA:	10/11/2025	PLACA:		HET059
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	1632903991	ROMBO:	16	
CENTRO DE INSPECCION:	CDA CALI SUR			
ASEGURABLE:	SI			

MARCA	NISSAN	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ.	MODELO	2015
TIPO	QASHQAI [3]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1997
COD. FASEC.	06406125	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	MR20309664W	NACIONALIDAD	ENG
No. CHASIS	SJNFBAJ11Z1162737	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	SJNFBAJ11Z1162737	ORDEN	1498
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	117019		
ENVIADO A	CALLE 9 # 44-82		

ASEGURADORA	AUTO SAS		
SUCURSAL	PRINCIPAL		
INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA	Clave	
NOMBRE	AUTO SAS		
IDENTIFICACION	9010377188	Edad	
DIRECCION	CL 15 20 77		
PROFESION	OTROS	Tel	3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLD	\$ 58.400.000	LOS ACCESORIOS Y SUS VALORES AQUI LISTADOS SON ASEGURABLES DEPENDIENDO DE LAS POLITICAS DE LAS COMPAÑIAS	
V/R COLSERAUTO	\$ 58.400.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		

ACCESORIOS				
DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL OPCIONAL	1	0.00	
LLANTAS	OPCIONAL R19	4	0.00	
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	0.00	
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	0.00	

ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ

INSPECTOR:

FIRMA CLIENTE: _____

C.C:

LA INSPECCION REALIZADA AL VEHICULO SERVIRA DE BASE PARA LA ACEPTACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD POR PARTE DE LA ASEGURADORA Y NO IMPLICA COBERTURA INMEDIATA DEL MISMO

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	1498		
Fecha de Expedición:	10/11/2025	Hora:	10:45

Aspecto del Vehículo

Placa:	HET059
Marca:	NISSAN
Línea:	QASHQAI [3]
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carrocería:	MONOVOL
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1997
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	AUTO SAS
Id Solicitante:	9010377188
Fecha Informe:	10/11/2025
Centro de Validación:	CDA CALI SUR
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	SJNFBAJ11Z1162737
Número de Serie:	SJNFBAJ11Z1162737
Número de motor:	MR20309664W
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2015

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

COLSERAUTO**INFORME TÉCNICO**

FECHA:

10/11/2025

No. Informe

Ciudad

1632903991

PLACA:

HET059

CDA CALI SUR

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA
CLASE
TIPO
MODELO
NACIONALIDAD 2015
COLOR
CILINDRAJE BLANCO

NOMBRE

CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)

AUTO SAS

DIRECCIÓN

9010377188

TELÉFONO

CL 15 20 77

3004929989

Rombo

16

No.MC/TOR

No.SERIE

No.CHASIS

MR20309664W

SJNFBAJ11Z1162737

SJNFBAJ11Z1162737

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LIBERTAD Y ORDEN

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10036886027

PLACA: HET059
CLASIFICADA CC: 1.997

MARCA: NISSAN
COLOR: BLANCO

LÍNEA: QASHQAI
MODELO: 2015

SERVICIO: PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO: CAMIONETA
TIPO CARROCERIA: WAGON

COMBUSTIBLE: GASOLINA
CAPACIDAD Kg/PSI: 5

NÚMERO DE MOTOR: MR20309664W
NÚMERO DE SERIE: SJNFBAJ11Z1162737

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
AUTO S.A.S

REG. N. VIN: SJNFBAJ11Z1162737
REG. N. NÚMERO DE CHASIS: SJNFBAJ11Z1162737
REG. N. IDENTIFICACIÓN NIT: 901037718

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE

POTENCIA HP

140

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

482014000376358

VE

I

FECHA IMPORT.

14/09/2014

PUERTAS

5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRICULA

25/04/2015


FECHA EXP. LIC. TTD.

10/11/2025

FECHA VENCIMIENTO

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA MCPAL TToYTE PUERTO COLOMBIA



LT07004116929

CONCEPTO E IMPRONTAS**MOTOR**Original ☒Regrabado ☐Grabado ☐**SERIAL**Original ☐Regrabado ☐Grabado ☐**CHASIS**Original ☒Regrabado ☐Grabado ☐

COLSERAUTO

Muñoz Angulo

Sistemas de Identificación

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma

Agente (R)

Técnico en Identificación de automotores

COLSERAUTO

Técnico en Identificación de automotores

Firma Cliente

CC

Bogotá Calle 127

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 436408

Fecha Expedición: 10 11 2025 Hora: 10:48 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10036886027

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA MCPAL TToYTE PUERTO

Fecha matrícula

4/25/2015

PLACA

HET059

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

SJNFBAJ11Z1162737

Número VIN

SJNFBAJ11Z1162737

Número de motor

MR20309664W

Número de chasis

SJNFBAJ11Z1162737

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

NISSAN

Línea

QASHQAI

Modelo

2015

Color

BLANCO

Cilindraje

1997

Carrocería

WAGON

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

5

Capacidad de carga

Peso bruto vehicular

2005

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

3852

Número de registro

178696979

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

234

Identificador de color

8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
CDA PASOANCHO SAS	10/9/2025	10/9/2026	SI
C.D.A. P-900	7/12/2023	7/12/2024	NO
CAR'S S.A.S	4/28/2022	4/28/2023	NO
CAR'S S.A.S	4/28/2021	4/28/2022	NO

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	VIGENTE	12/19/2024
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
12/19/2025	12/20/2024	90128084
Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	NO VIGENTE	8/7/2023
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
8/7/2024	8/8/2023	100901265500100
Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE	8/5/2022
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
8/5/2023	8/6/2022	15659800000150
Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	NO VIGENTE	7/20/2021

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Fecha vencimiento

7/20/2022

Fecha vigencia

7/21/2021

Número póliza

81352397

Entidad expide Soat

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

7/15/2020

Fecha vencimiento

7/15/2021

Fecha vigencia

7/16/2020

Número póliza

78880721

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

Tipo de documento

Número de documento

Fecha inicio (Propiedad)

Fecha fin (Propiedad)

AUTO S.A.S

NIT

901037718

11/10/2025

RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMI

NIT

900977629

6/19/2024

11/10/2025

LISBET VEGA ZABALETA

Cédula Ciudadanía

22643692

6/30/2022

6/19/2024

COM AUTOMOTRIZ S.A

NIT

830045752

5/27/2022

6/30/2022

JAIME MACHADO PLATA

Cédula Ciudadanía

80232039

10/3/2019

5/27/2022

MARTHA MIRIAM MARTINEZ LOPEZ

Cédula Ciudadanía

26965197

4/25/2015

10/3/2019

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

280219672

11/10/2025

AUTORIZADA

STRIA MCPAL TToYTTE PUERTO

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO,

Número de dolicitud

278165206

Fecha de registro

10/9/2025

Estado de solicitud

APROBADA

Entidad

CDA PASOANCHO SAS

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica,

Número de dolicitud

239860871

Fecha de registro

6/19/2024

Estado de solicitud

AUTORIZADA

Entidad

STRIA MCPAL TToYTTE PUERTO

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA, TRÁMITE TRASPASO,

Número de dolicitud

213698436

Fecha de registro

7/12/2023

Estado de solicitud

APROBADA

Entidad

C.D.A P-900

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica,

Número de dolicitud

186313437

Fecha de registro

6/30/2022

Estado de solicitud

AUTORIZADA

Entidad

STRIA MCPAL TToYTTE PUERTO

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO, TRÁMITE INSCRIPCIÓN ALERTA,

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN

CERTIFICADO



COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

No válido para trámites ante aseguradoras ni financieras.

Vehículo

ORDEN

COLSERAUTO S.A.

FECHA:	10/11/2025	PLACA	HET059
COMPAÑÍA	AUTO SAS	ROMBO	16
No. ORDEN	1632903991	CENTRO DE INSPECCIÓN	CDA CALI SUR [CALI]
ASEGURABLE	SI	SUCURSAL	PRINCIPAL
TIPO DE ORDEN	Compañía de Seguros	DIRECCIÓN DE ENVÍO	CALLE 9 # 44-82
VALOR FASECOLDA	\$ 58.400.000	INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA []
VALOR COLSERAUTO	\$ 58.400.000	TIPO DE VEHICULO	
VALOR CLIENTE	\$ 0	DOMICILIO	
VALOR ACCESORIOS	\$ 0	No. RECIBO	0
TIEMPO	200	FORMA DE PAGO	30
ReInspección			
REINSPECCIÓN	NO	ASEGURABLE	
OBSERVACIÓN		FECHA	
SOLICITUD DE SERVICIO			
No. SOLICITUD	1498	¿QUIEN CREO LA SOLICITUD?	DARIO ZULUAGA
¿CUANDO SE INGRESÓ?	7/11/2025	¿COMO INGRESÓ LA SOLICITUD?	F

CLIENTE

COLSERAUTO S.A.

Nombres	AUTO SAS	No. Identificación	NIT NIT: 9010377188
Apellidos		E-mail	
Profesión	OTROS	Dirección	CL 15 20 77
Ciudad	ARMENIA	Teléfono	3004929989
Edad		Fecha Creación	9/08/2024
Sexo	M	Código	1125501

VEHICULO

COLSERAUTO S.A.

Placa	HET059	Clase	CAMIONETA PASAJ.
Modelo	2015	Marca	NISSAN
Código Fasecolda	06406125	No. Chasis	SJNFBAJ1121162737
Kilometraje	117019	No. Serie	SJNFBAJ1121162737
Tipo Servicio	PARTICULAR	No. Motor	MR20309664W
Combustible	GASOLINA	Cilindraje	1997
Tipo Caja	TIPTRONICA	Nacionalidad	ENG
Color	BLANCO	Tipo carroceria	MONOVOL
Tipo de Pintura	Metalizada	Empresa Afiliación	
Vigencia Gases (RTM)	1/01/0001	Referencia	QASHQAI [3]
Vigencia SOAT	1/01/0001	Repotenciado (PESADOS)	
		Repotenciado a Modelo (PESADOS)	

INSPECCION VISUAL

COLSERAUTO S.A.

Deficiente			Aceptable			Optimo		
LATONERIA		82%						
PINTURA		75%						
VIDRIOS		100%						
CHASIS		92%						
TAPICERIA		85%						
FUGAS FLUIDO		100%						
IDENTIFICACIÓN		100%						

SubCategoria	Categoria	Pregunta	Respuesta
CHASIS	ESTADO GENERAL	ESTADO DEL CHASIS	Bueno
	VISTA CHASIS AUTOMOVIL	REF. PISOS DER.	Golpe Medio
		REF. PISOS IZQ.	Golpe Medio
FUGAS FLUIDOS	VISTA INFERIOR	FUGA ACEITE CAJA	No
		FUGA ACEITE CARTER	No
		FUGA ACEITE MOTOR	No
		FUGA COMBUSTIBLE	No
		FUGA DIR. HIDR.	NA
		FUGA LIQ. FRENOS	No
LATONERIA	VISTA DERECHA	COSTADO	Sumido
		GUARDAFANGO	Arreglo Regular
		PUERTA DEL.	Sumido
	VISTA FRONTAL	PUERTA TRAS.	Arreglo Regular
		BABERO	NA
		BOMPER	Arreglo Malo
NA	VISTA IZQUIERDA	CAPOT	Rayon
		GUARDAFANGO	Sumido
		PUERTA DEL.	Golpe Medio
	VISTA POSTERIOR	BOMPER	Regular
		PLATON	NA
		ANTENA	Manual
	ESTADO GENERAL	CLASE PINTURA	Plana
		VIDRIOS DEL.	Electricos
		VIDRIOS TRAS.	Electricos
	VISTA DERECHA	PUERTA DEL.	70

		LLANTA TRAS.	70
	VISTA EXTERIORES	AJUSTE CIERRE BAUL/COMPUERTA	BUENO
		AJUSTE CIERRE CAPOT	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
		FUNCIONAMIENTO DIRECCIONALES	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES ALTAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES BAJAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES EXPLORADORAS	NO FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES FRENOS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES MEDIAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PARQUEO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PLACA	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES REVERSA	FUNCIONA
	VISTA INFERIOR	CUNA MOTOR	Sumido
		ESATDO GUARDAPOLVO CAJA DIRECCIÓN	BUENO
		ESTADO BRAZOS DIRECCION TORULAS	BUENO
		ESTADO CARTER	BUENO
		ESTADO CAUCHOS SUSPENSION	REGULAR
		ESTADO GUARDAPOLVOS EJES	BUENO
		ESTADO PROTECTORES INFERIORES	REGULAR
		ESTADO TANQUE CATALIZADOR GASES	BUENO
		ESTADO TANQUE SILENCIADOR	BUENO
		ESTADO TIJERAS	BUENO
		ESTADO TUBERIA FRENOS	BUENO
		ESTADO TUBO EXOSTO	BUENO
		FUGA ACEITE CAJA DE TRANSMISION	NA
		FUGA ACEITE CAJA VELOCIDADES	SIN FUGA
		FUGA ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	NA
		FUGA ACEITE MOTOR	FUGA SIN GOTEO
		FUGA LIQUIDO BOMBA DE EMBRAGUE	NA
		FUGA LIQUIDO DE FRENOS	SIN FUGA
		FUGAS ACEITE POR AMORTIGUADOR	SIN FUGA
		FUGAS TANQUE COMBUSTIBLE	SIN FUGA
	VISTA INTERIOR	CINTURONES	Retractil
		ENCENDEDOR	Si
		ESTADO CARTERAS PUERTAS	BUENO
		ESTADO TAPICERIA ASIENTOS	REGULAR
		ESTADO TAPICERIA TECHO	BUENO
		ESTADO TIMÓN	REGULAR
		FUNCIONAMIENTO ASIENTOS DELANTEROS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO CALEFACCION	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO DESEMPAÑADOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO ENCENDEDOR	NA
		FUNCIONAMIENTO ESPEJOS ELECTRICOS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO INDICADOR GAS-TEMP-ACEITE	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS DELA	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS TRASERO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUZ INTERIOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO PITO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO RADIO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO RELOJ	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO SWITCH-FACIL ARRANQUE	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO TACOMETRO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO TECHO CORREDIZO	NA
		FUNCIONAMIENTO VELOCIMETRO	FUNCIONA
		RELOJ	Si
		TAPIZADO CUERO	NA
		TESTIGO ABS	FUNCIONA
		TESTIGO AIR BARG	FUNCIONA
		TESTIGO CHECK ENGINE	FUNCIONA
	VISTA IZQUIERDA	LLANTA DEL.	70
		LLANTA TRAS.	70
	VISTA MOTOR	ESTADO CABLES INSTALACION DE ALTA	NA
		ESTADO CARCAZA CAJA DE VELOCIDADES	BUENO
		ESTADO CORREAS	BUENO
		ESTADO EXTERNO BATERIA	BUENO
		ESTADO FILTRO DE AIRE	NO VERIFICABLE
		ESTADO MANGUERAS RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR A/A	BUENO
		ESTADO SOPORTE CAJA VELOCIDADES	REGULAR
		ESTADO SOPORTE MOTOR	REGULAR
		FUNCIONAMIENTO A/A	FUNCIONA
		NIVEL ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	NA
		NIVEL ACEITE MOTOR	NIVEL NORMAL
		NIVEL AGUA LIMPIA VIDRIOS	FUERA DE NIVEL
		NIVEL LIQUIDO DE FRENOS	NIVEL NORMAL
		NIVEL LIQUIDO EMBRAGUE	NA
		NIVEL REFRIGERANTE MOTOR	NIVEL NORMAL
		TENSION CORREAS	BUENO
		VISCOSIDAD ACEITE MOTOR	NORMAL
	VISTA SUPERIOR	TIPO CABINA	N/A
PINTURA	ESTADO GENERAL	ESTADO PINTURA	Piezas afectada: 5
TAPICERIA		ESTADO TAPICERIA	ACEPTABLE



MARCACION

COLSERAUTO S.A

¿Se marcó el vehiculo?

No



SERVICIOS

COLSERAUTO S.A

L.C BASIC		
DETALLE DEL SERVICIO		
Servicio	Usuario	Fecha Y Hora
IMPRONTAS	FABIAN MUÑOZ ANGULO	10/11/2025 10:44:53 a.m.
FOTOS	DIEGO ALEJANDRO ZULUAGA MOLINA	10/11/2025 10:44:53 a.m.
PISTA	ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ	10/11/2025 10:44:53 a.m.
PERITAJE COMERCIAL	ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ	10/11/2025 10:44:53 a.m.
VISUAL LIVIANOS	ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ	10/11/2025 10:44:53 a.m.
OBSERVACIONES	ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ	10/11/2025 10:44:53 a.m.
NOVEDADES	ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ	10/11/2025 10:44:53 a.m.
ACCESORIOS	ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ	10/11/2025 10:44:53 a.m.
RUNT	EMELY VANESSA CANTOÑI	10/11/2025 10:44:53 a.m.



ACCESORIOS

COLSERAUTO S.A

COLSERAUTO S.A

ORIGINALES

Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
AIRE ACONDICIONADO				1	\$ 0
ALARMA				1	\$ 0
BLOQUEO CENTRAL				1	\$ 0
CINTURONES DE SEGURIDAD				1	\$ 0
DESEMPAÑADOR				1	\$ 0
DIRECCION ASISTIDA				1	\$ 0
ESPEJO RETROVISOR				1	\$ 0
ESPEJOS ELECTRICOS				1	\$ 0
EXPLORADORAS				1	\$ 0
PARLANTES				1	\$ 0
PLUMILLA TRASERA				1	\$ 0
RADIO CD				1	\$ 0
RELOJ				1	\$ 0
RINES				1	\$ 0
TERCER STOP				1	\$ 0
VIDRIOS ELECTRICOS				1	\$ 0

ADICIONALES

Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
	ORIGINAL	ABS	ORIGINAL	1	\$ 0
	ORIGINAL	AIR BAG	ORIGINAL	2	\$ 0
LLANTAS	OPCIONAL		R19	4	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL		OPCIONAL	1	\$ 0

NOVEDADES

COLSERAUTO S.A

DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

PINTURA PRESENTA IMPUREZAS

PINTURA PRESENTA GOLPES DE PIEDRAS

SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ

OBSERVACIONES

COLSERAUTO S.A

Servicio	Observacion	Usuario
OBSERVACIONES	SI. VEHICULO PRESENTA SUMIDOS, RAYONES, REPARACIONES EN PIEZAS, RINES RAYADOS, HUMEDAD POR BLOQUE DE MOTOR, SECCIÓN TRASERA, FOCOS DE OXIDACIÓN EN PARTE BAJA, PLUMILLAS MALAS, APERTURA DE BAÚL Y BOTÓN CON FALLO Y EN MAL ESTADO, AIRE NO ENFRÍA, FAROLAS DETERIORADAS, SE SUGIERE MANTENIMIENTO POR KM, DIRECCIÓN, FRENOS, SUSPENSIÓN.	ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ

PRUEBA DE VACIO

COLSERAUTO S.A

PRUEBA RALENTI	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN CONSTANTE	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN A FONDO	0- inHg

COMPRESION DE MOTOR

COLSERAUTO S.A

CILINDRO 1	Psi	CILINDRO 5	Psi
CILINDRO 2	Psi	CILINDRO 6	Psi
CILINDRO 3	Psi	CILINDRO 7	Psi
CILINDRO 4	Psi	CILINDRO 8	Psi

DINAMOMETRO

COLSERAUTO S.A

Servicio de Dinamometro

PISTA

COLSERAUTO S.A

CONVENCIONES

Deficiente

Aceptable

Optimo

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS	RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO
-------------------	-----------------	---------------

SUSPENSIÓN

EJES DELANTEROS	EJES TRASEROS
-----------------	---------------

ALINEACIÓN Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS				ALINEACION	
Rueda Delantera Derecha	Rueda Delantera Izquierda	Rueda Trasera Derecha	Rueda Trasera Izquierda	Primer Eje	Segundo Eje