

COPIA DE INTERNET

No. DE SERVICIO
P013207010240

CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	PLANA
TIPO	LOGAN (2) EXPRESSION / LIFE + MT 1600CC	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA		KILOMETRAJE	1
MODELO	2019	COLOR	GRIS ESTRELLA
NACIONALIDAD	COLOMBIA	N° CHASIS	9FB4SREB4KM569936
TIPO CAJA	MECANICA	N° SERIAL	9FB4SREB4KM569936
CILINDRAJE	1598	N° MOTOR	A812UE75171
ASEGURADORA	AUTO S.A.S. - CREDITO .	SUCURSAL	AUTO S.A.S. - CREDITO
INTERMEDIARIO	AUTO S.A.S. - CREDITO .	CLAVE	0901037718
CLIENTE	AUTO SAS - CONTADO .	IDENTIFICACIÓN	901037718


N° INSPECCION	4788416	TURNO	1
FECHA	7-Nov-2025		
CENTRO INSPECCION	DOMICILIOS VASQUEZ COBO		
SOLICITADO POR	AUTO S.A.S. - CREDITO .		
SERVICIO SOLICITADO	COMBO PLATA LIVIANO		
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLDA	08001189
VALOR AUTOMÁS	\$ 38.900.000	VALOR FASECOLDA	\$ 38.900.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 370.000		
RESULTADO	VEHICULO FUERA DE ESTANDAR		

FRT211

NOVEDADES DE RECHAZO : ; ESTRUCTURA - CHASIS 0%; LLANTAS EN MAL ESTADO ; NO PRESENTO TARJETA DE PROPIEDAD AL MOMENTO DE INSPECCION; POLITICAS DE ACEPTACION; PORCENTA CARROCERIA NO SUPERA EL MINIMO REQUERIDO; PRESENTA ALTO GRADO DE CORROSION; SE SUGIERE NO OTORGAR COBERTURA POR RESULTADO DE INSPECCION; VEHÍCULO NO ENCIENDE NOVEDAD DE INSPECCIÓN : ; ; NO PRESENTA LICENCIA DE TRÁNSITO. ESTUDIO TÉCNICO REALIZADO CON BASE EN CONSULTA PUBLICA RUNT A LA FECHA DE INSPECCION. NO SE REvisa SISTEMA ELECTRICO PORQUE N TIENE LLAVES, BUJES DE SUSPENSION TRASERA MALOS, PRESENTA ALTO GRADO DE CORROSION EN PARTES BAJAS TRASERAS, FALTA TAPA DE BOMPER DELANTERO



REVISIÓN VISUAL



Malo 0% - 59 % Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

ESTRUCTURA - CHASIS

46,50 %

60	ESTRIBO DERECHO	DEF. MEDIA
61	ESTRIBO IZQUIERDO	DEF. MEDIA
62	PUNTA CHASIS DEL DER	DEF. MEDIA
63	PUNTA CHASIS DEL IZQ	DEF. FUERTE
64	PUNTA CHASIS TRA IZQ	SUMIDO
65	PUNTA CHASIS TRA DER	SUMIDO

CARROCERIA - EXTERIOR

56,40%

1	BOMPER DELANTERO	REGULAR
2	BOMPER TRASERO	REGULAR
3	CAPOT	MALA REPARACION
8	FAROLA IZQUIERDA	MALA REPARACION
9	FRONTAL SUPERIOR	DEF. MEDIA
10	G/FANGO DEL DERECHO	MALA REPARACION
11	GUARDAFANGO IZQ.	MALA REPARACION
12	PANEL TRASERO	DEF. FUERTE
15	PISO BAUL	DEF. MEDIA
17	PUERTA DEL IZQ.	DEF. MEDIA
18	PUERTA DELANTERA DER	DEF. MEDIA
19	PUERTA TRASERA DER.	MALA REPARACION
24	RETROVISOR DER.	RAYON
25	RETROVISOR IZQ.	REGULAR
26	STOP DERECHO	TALCO FISURADO
27	STOP IZQUIERDO	HERMETICIDAD DEFICIENTE
28	TAPA BAUL/COMPUERTA	MALA REPARACION

> 60% 59% - 11% < 10%

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
10%	10%	40%	40%

FUGA DE FLUIDOS

100,00%

PINTURA

68,50%

34	PERDIDA DE BRILLO	DE 5 A 8 PIEZAS
36	IMPUREZAS	DE 5 A 8 PIEZAS

No. Servicio: P013207010240

Contenido del servicio

Pag. 1
Certificado de
peritaje

Pag. 2
Accesorios,Fotos e
Improntas

Pag. 3
Revisión punto a
punto

Pag. 4
clausula de
limitacion de
responsabilidades
peritaje 1 de 2

Pag. 5
clausula de
limitacion de
responsabilidades
peritaje 2 de 2

Pag. 6
Certificado de
laboratorio técnico
automotor

Pag. 7
improntas,
documentos y
clausulas de
limitación de

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO UNICAMENTE EN ORIGINAL.
ESTE CONTIENE SISTEMAS DE SEGURIDAD

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE
SUS PAGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL



Un sello de confianza para su vehículo



ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
SENSORES DE PROXIMIDAD	GENÉRICO LED	1	200000

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
PELÍCULA DE SEGURIDAD	GENÉRICO GENÉRICO	1	170000




FOTOS



LICENCIA DE TRANSITO



IMPRONTAS



No. Servicio P013207010240			Contenido del servicio			
Pag. 1 Certificado de peritaje	Pag. 2 Accesorios,Fotos e Improntas	Pag. 3 Revisión punto a punto	Pag. 4 clausula de limitacion de responsabilidades peritaje 1 de 2	Pag. 5 clausula de limitacion de responsabilidades peritaje 2 de 2	Pag. 6 Certificado de laboratorio técnico automotor	Pag. 7 improntas, documentos y clausulas de limitación de

HARVIN STEVEN CASTRILLON PINTO
C.C. 1144206153

AUTO SAS - CONTADO .
C.C. 901037718

COPIA DE INTERNET

FRT211

CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA	N° INSPECCION	4788416	TURNO	1
MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	PLANA	FECHA	7-Nov-2025		
TIPO	LOGAN (2) EXPRESSION / LIFE + MT 1600CC	ASERVICIO	PARTICULAR	CENTRO INSPECCION	DOMICILIOS VASQUEZ COBO		
CARROCERIA		KILOMETRAJE	1	SOLICITADO POR	AUTO S.A.S. - CREDITO .		
MODELO	2019	COLOR	GRIS ESTRELLA	SERVICIO SOLICITADO	COMBO PLATA LIVIANO		
NACIONALIDAD	COLOMBIA	N° CHASIS	9FB4SREB4KM569936				
N° MOTOR	A812UE75171	N° SERIAL	9FB4SREB4KM569936				

OBSERVACIONES:



Fugas de Fluidos

➤ ACEITE COMPRESOR A/A

➤ AMORTIGUADORES

➤ BOMBA EMBRAGUE

➤ TRANSMISION/DIFERENCIAL

NO

NO

NO

NO APLICA





Niveles de Fluidos

➤ ACEITE MOTOR

➤ DIRECCION HIDRAULICA

➤ EMBRAGUE HIDRAULICO

➤ LAVAPARABRISAS

➤ LIQUIDO DE FRENOS

➤ REFRIGERANTE

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL





Tapicería

➤ ALFOMBRA PISO

➤ BANDEJA PORTAOBJETOS

➤ CARTERAS PUERTAS

➤ CINTURON DE SEGURIDAD

➤ CONSOLA CENTRAL

➤ FUNCION ASIENTOS DELANTEROS

➤ GUANTERA

➤ MILLARE

➤ PARASOLES

➤ TAPICERIA ASIENTOS

➤ TAPICERIA TECHO

MALO

BUENO

REGULAR

BUENO

BUENO

BUENO

BUENO

BUENO

BUENO

MALO

MALO





Accesorios Motor

➤ AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL

➤ CONVERSION GAS-GASOLINA

➤ CORREA ACCESORIOS

➤ RADIADOR

NO APLICA

NO APLICA

BUENO

BUENO





Equipo Eléctrico

➤ AIRE ACONDICIONADO

➤ BLOQUEO CENTRAL

➤ CALEFACCION

➤ ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS

➤ ESPEJOS ELECTRICOS

➤ INDICADOR TEMPERATURA

➤ LIMPIABRISAS DELANTERO

➤ LIMPIABRISAS TRASERO

➤ PITO

➤ RADIO

➤ RELOJ

➤ TACOMETRO

MALO

MALO

MALO

MALO

MALO

MALO

MALO

NO APLICA

MALO

MALO

MALO

MALO





Luces

➤ ALTAS

➤ ANTINEBLA

➤ BAJAS

➤ COCUYOS

➤ DIRECCIONALES

➤ ESTACIONAMIENTO

➤ EXPLORADORAS

➤ FRENO

➤ LUZ TECHO

➤ PLACA

➤ REVERSO

MALO

MALO

MALO

MALO

MALO

MALO

MALO

MALO

MALO

MALO

MALO





Partes Bajas

➤ BUJES ESTABILIZADORA

➤ BUJES TIJERAS

➤ CATALIZADOR

➤ CRUCETAS

➤ CUNA MOTOR

➤ GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL

➤ GUARDAPOLVOS EJES

➤ PROTECTORES INF.

➤ SILENCIADOR

➤ TIJERAS

➤ TUBO EXHOSTO

REGULAR

MALO

BUENO

NO APLICA

BUENO

BUENO

BUENO

MALO

BUENO

BUENO

REGULAR



HARVIN STEVEN CASTRILLON PINTO
C.C. 1144206153

AUTO SAS - CONTADO .
C.C. 901037718



Ficha Técnica

FECHA EXPEDICIÓN

07/11/2025 17:14:35

FRT211

MARCA VEHÍCULO	RENAULT
CLASE VEHÍCULO	AUTOMOVIL
LÍNEA VEHÍCULO	LOGAN
CILINDRAJE	1.598
COLOR	GRIS ESTRELLA
AÑO MODELO	2019
COMBUSTIBLE	GASOLINA
TIPO CARROCERÍA	SEDAN

# EJES	2
# CHASIS	9FB4SREB4KM569936
#SERIE	9FB4SREB4KM569936
# VIN	9FB4SREB4KM569936
#MOTOR	A812UE75171
CAPACIDAD DE CARGA	0
PESO BRUTO VEHICULAR	1545
IMPORTANDO O NACIONAL	NACIONAL



Documentos del vehículo



LICENCIA DE TRÁNSITO

CIUDAD REGISTRO	# LICENCIA DE TRÁNSITO	FECHA EXPEDICIÓN	ORGANISMO TRÁNSITO
BARRANQUILLA	10034828323	08/07/2025	STRIA DTAL TTO BARRANQUILLA



SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PÓLIZA SOAT	14289411728790	FECHA VENCIMIENTO	10/12/2025
FECHA EXPEDICIÓN	10/12/2024	ENTIDAD QUE EXPIDE	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
FECHA INICIO VIGENCIA	11/12/2024	ESTADO SOAT	VIGENTE



REVISIÓN TÉCNICA MECÁNICA

FECHA EXPEDICIÓN	17/05/2025	CENTRO DE REVISIÓN	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR CARNAVAL S.A.S.
FECHA VENCIMIENTO	17/05/2026	ESTADO RTM	VIGENTE



Estado del Vehículo ante el RUNT

FECHA DE MATRICULA INICIAL	23/11/2018
ESTADO DE MATRICULA	ACTIVO
TRASLADOS DE MATRICULA	NO REPORTADO
TIPO DE SERVICIO	Particular
CAMBIOS TIPO DE SERVICIO	NO REPORTADO
FECHA ULTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO	NO REPORTADO

CAMBIOS DE COLOR HISTORICA	NO REPORTADO
FECHA DE ULTIMO CAMBIO DE COLOR	NO REPORTADO
COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO	NO REPORTADO
CAMBIOS DE BLINDAJE	NO REPORTADO
FECHA DE ULTIMO BLINDAJE/DESBLINDAJE	NO REPORTADO
REPOTENCIADO	NO



Novedades Vehículo

TIENE GRAVÁMENES	NO
TIENE PRENDA	NO
NOMBRE PRENDARIO	0
REGRABADO # MOTOR	NO
REGRABADO # CHASIS	NO
REGRABADO # SERIE	NO
REGRABADO # VIN	NO

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD	NO
# DOCUMENTO PROCESO	---
ENTIDAD JURÍDICA	---
TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE	0
# IDENTIFICACIÓN DEMANDANTE	0
FECHA EXPEDICIÓN	---
FECHA RADICACIÓN	---



Historico de Propietarios

PROPIETARIO ACTUAL

NOMBRES / EMPRESAS	RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	TIPO DE PROPIETARIO:	JURIDICO
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	N	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900977629
FECHA INICIO DE PROPIEDAD:	0	ESTADO:	ACTIVO

Nombre Propietario	No. Documento	Tipo Propietario	Fecha Inicio Propiedad	Fecha Fin Propiedad	Estado
SONIA ESTHER HERNANDEZ MONTEALEGRE	1143425217	NATURAL	10/12/2021	08/07/2025	INACTIVO
SONIA ESTHER HERNANDEZ MONTEALEGRE	1143425217	NATURAL	10/12/2021	08/07/2025	INACTIVO
STEPHANY PAOLA BOSSIO FONTALVO	1140865791	NATURAL	23/11/2018	10/12/2021	INACTIVO
STEPHANY PAOLA BOSSIO FONTALVO	1140865791	NATURAL	23/11/2018	10/12/2021	INACTIVO

Nota: La información presentada en este documento se basa en datos proporcionados por Certificar, RUNT y otras fuentes.

EN MI CAUDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO. FIRMA CLIENTE:

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



Muévete Tranquilo

Bogotá, 7 de noviembre de 2025

Asunto: REVISIÓN VEHÍCULO

1. DATOS DEL VEHÍCULO

PLACA: FRT211
MARCA: RENAULT
MODELO: 2.019
MOTOR: A812UE75171
CHASIS: 9FB4SREB4KM569936
SERIE: 9FB4SREB4KM569936

2. CONSULTA DE REGISTRO Y/O DICTAMEN TÉCNICO

NO PRESENTO TARJETA DE PROPIEDAD AL MOMENTO DE INSPECCION

Cordialmente;

TÉCNICO SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL.
AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL

FIRMA CLIENTE:

EN MI CAIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS
ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

